

Fahrzeuginformationen (Schadenshistorie)

22602

FIN: WEB 632025 13 256413

Aktuelle Hinweise zum Fahrzeug:
- Sonderfahrzeugstatus

Anstehende KD-Maßnahmen:
keine

















ESKULAB Entscheidungen:
keine

Schadenshistorie:

Typ	Rep.-datum	X	#	SCA-Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L-KZ	Gebiet	LL	M	E	C	Gutschrifts-nr.	Gutschrifts-datum
	24.05.2013	AA	33	014473B27	AdBlue(R) Dosiergerät verstopft	187134		22602	74684	km	1		000000722	31.05.2013
	13.02.2013		32	082626817	Steuergerät Zentralverriegelung falsche Parameter	183016		22602	61032	km	1		000000707	15.02.2013
	13.02.2013		31	054265507	Außentemperaturanzeige zeigt nicht richtig an	183016		22602	61032	km	1		000000707	15.02.2013
	20.12.2012		30	020230387	Halter Spannrolle lose	181093		22602	55800	km	1		000000701	04.01.2013
	20.12.2012		29	092127387	Abdeckung Sitzkissenrahmen lose	181093		22602	55800	km	1		000000701	04.01.2013
	20.12.2012	AA	28	014473B28	AdBlue(R) Dosiergerät verstopft	181093		22602	55800	km	1		000000701	04.01.2013
	20.12.2012	AB	27	093001ZZ7	Fahrgastsitzbank Sonderabrechnung	181093		22602	55800	km	1		000000701	04.01.2013
	20.12.2012		26	068001387	Instrumententafel lose	181093		22602	55800	km	1		000000701	04.01.2013
	20.12.2012		25	093008077	Staubnetz/Gepäcktasche Sitzlehne Fahrgastsitzbank gerissen	181093		22602	55800	km	1		000000701	04.01.2013
	20.12.2012		24	093005ZZ7	Sitzlehnenrahmen Fahrgastsitzbank Sonderabrechnung	181093		22602	55800	km	1		000000701	04.01.2013
	20.12.2012	AC	23	093002387	Sitzrahmen Fahrgastsitzbank lose	181093		22602	55800	km	1		000000701	04.01.2013
	17.08.2012		22	05914Y227	K/JZ* Temperatursensor Fahrgastraum scheuert	175343		22602	50542	km	1		000000685	31.08.2012
	17.08.2012		21	091028067	Abdeckung außen Sitzeinstellung Vordersitz gebrochen	175343		22602	50542	km	1		000000685	31.08.2012
	17.08.2012		20	072507077	Abdichtung Außenschwenktür unten gerissen	175343		22602	50542	km	1		000000685	31.08.2012
	17.08.2012		19	083493047	Kondenswasser-Ablaufschlauch Klimakasten/Heizungskasten undicht	175343		22602	50542	km	1		000000685	31.08.2012
	17.08.2012		18	043387047	Druckbegrenzungsventil Abgasnachbehandlung undicht	175343		22602	50542	km	1		000000685	31.08.2012

Fahrzeuginformationen (Schadenshistorie)

22602

Typ	Rep.-datum	X	#	SCA-Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L-KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrifts-nr.	Gutschrifts-datum
	17.08.2012		17	093041387	Armlehne Fondstz/Fahrgastsitz lose	175343		22602	50542	km	1	000000685	31.08.2012
	17.08.2012		16	007925527	\$TI07.57U07080A 28 1106O07M01 Motor OM 457 hLA - Flexible Kraftstoffleitung	175343		22602	50542	km	2	000000685	31.08.2012
	17.08.2012		15	080506737	Ventileinheit Türsteuerung elektrischer Fehler	175343		22602	50542	km	1	000000685	31.08.2012
	17.08.2012		14	082243737	Umrissleuchte elektrischer Fehler	175343		22602	50542	km	1	000000685	31.08.2012
	15.02.2012	AA	13	014473B28	AdBlue(R) Dosiergerät verstopft	100270845		37565	20866	km	1	000000659	03.03.2012
	15.02.2012		12	072645388	Schließkeil seitlich lose	100270845		37565	20866	km	1	000000659	03.03.2012
	30.11.2011	AB	11	093001ZZ7	Fahrgastsitzbank Sonderabrechnung	100248511		37565	11915	km	1	000000659	09.12.2011
	30.11.2011		10	083192748	Temperatursensor Fahrgastraum Kontaktfehler/Unterbrechung	100248511		37565	11915	km	1	000000650	09.12.2011
	30.11.2011		9	068335388	Kabelschachtabdeckung lose	100248511		37565	11915	km	1	000000659	09.12.2011
	30.11.2011		8	080522048	Druckluftschlauch Türsteuerung undicht	100248511		37565	11915	km	1	000000650	09.12.2011
	10.08.2011		7	098103L88	Lack Seitenwand links Schleifriefen (Lack)	100206052		37563	763	km	1	000000633	12.08.2011
	10.08.2011		6	020240408	Keilrippenriemen vibriert	100206052		37563	763	km	1	000000633	12.08.2011
	10.08.2011		5	035001048	Hinterachse/Ausgleichsgetriebe Hinterachse undicht	100206052		37563	763	km	1	000000633	12.08.2011
	10.08.2011		4	072616368	Drehsäule Geräusch	100206052		37563	763	km	1	000000633	12.08.2011
	10.08.2011		3	069151367	Zier-/Deckleiste Vorbau Geräusch	100206052		37563	763	km	1	000000633	12.08.2011
	10.08.2011	AC	2	093002388	Sitzrahmen Fahrgastsitzbank lose	100206052		37563	763	km	1	000000633	12.08.2011
	24.07.2011		1	026301388	Schalthebel Schaltgetriebe lose	1842011		54389	100	km	1	000000632	05.08.2011

Mercedes-Benz (Tourismo RH)

Wartungsblatt

Wartungsintervall

W	Wartungsdienst. (Basis alle 90.000 km), mindestens einmal jährlich
km90/J1	alle 90.000 km mindestens einmal jährlich
km90/J2	alle 90.000 km mindestens alle 2 Jahre
km90(1) - km180	einmalig bei 90.000 km danach alle 180.000 km
km180/J2	alle 180.000 km mindestens alle 2 Jahre
km540(1) - km270	einmalig bei 540.000 km danach alle 270.000 km
km270/J4	alle 270.000 km mindestens alle 4 Jahre
J1	einmal jährlich
J3	alle 3 Jahre

Fahrzeugdaten

FIN / VIN	WEB63202513256413
KFZ-Kennzeichen	.
Aktueller KM-Stand	2
Motorölqualität	228.51
Kraftstoffqualität	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,005 % (50 ppm)
Einsatzart	Einsatz im Reiseverkehr

Auftragsdaten

Aktuelles Datum	26.08.2020
Datum letzte Wartung	17.08.2011
Kunde	
Kundenberater	
Auftragsnummer	

Kontrolle	Geprüft		Bemerkung/Fälligkeit
	Ja	Nein	
Überprüfung auf Lack-, Korrosions- und Unfallschäden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Fälligkeit der Fahrtschreiberuntersuchung (§ 57)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Fälligkeit Hauptuntersuchung (HU)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Fälligkeit Sicherheitsprüfung (SP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Fälligkeit Abgasuntersuchung (AU)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Fälligkeit Innenraum-Luftfilter-Wartung (Heizung-Lüftung-Klima)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Fehlerspeicher auslesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Alter der Bremscheiben (maximal 6 Jahre)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Kontrolle durch KD-Berater _____

Ölwechselarbeiten

Intervall	Position	Texte	Zeit	in Ordnung		Bemerkung / Unterschrift
				Ja	Nein	
km90/J2	00-3625	Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
km180/J2	00-6620	Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen (Ausführung mit Entlüftung am Getriebegehäuse)	0.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
km90/J1	00-6622	Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen (Ausführung ohne Entlüftung bzw. mit Entlüftungsleitung)	0.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
km270/J4	00-6450	Ölwechsel am Schaltgetriebe durchführen - Filtereinsatz reinigen/erneuern	0.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
km180/J2	00-6550	Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	0.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
km180/J2	00-6465 ¹	Voith Retarder: Ölwechsel durchführen - Sieb für Druckregelventil reinigen - Sichtkontrolle auf eventuell vorhandene Beschädigungen und Undichtigkeiten durchführen	0.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Prüf- und Pflegearbeiten

Intervall	Position	Texte	Zeit	in Ordnung		Bemerkung / Unterschrift
				Ja	Nein	
W	00-3000	Wartungsdienst durchführen	0.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
W	00-3610	Motor und Getriebe auf Zustand und Dichtheit prüfen	0.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
W	00-3611	Sämtliche Öl-, Kraftstoff-, Kühlmittel-, Druckluft- und Kältemittelleitungen im Motorraum auf Dichtheit und Scheuerstellen prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	0.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
W	00-3621	Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	0.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

km90(1) - km180	00-3963	Gerippeseitige Querlenkerlagerung auf festen Sitz prüfen, nachziehen - Achsseitig Splint prüfen	0.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
km90(1) - km180	00-3965	Federbügelverschraubung an der Hinterachse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	0.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
km90(1) - km180	00-3966	Hinterachse: Schraubverbindungen der Achslenker/Längslenker an Gerippe und an Achse nachziehen	0.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
W	00-3970	Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	0.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
W	00-6741	Kupplungsfußhebelwerk am Fahrerplatz abschmieren - Flächengelenk ölen (entfällt bei automatisiertem Schaltgetriebe)	0.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
W	00-6830	Linke und rechte Achsschenkel - und Querlenkerbolzenlagerung der Vorderachse abschmieren	0.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
W	00-3684	Stoßdämpfer auf Dichtheit (Sichtprüfung) und festen Sitz (von Hand) prüfen - Luftfederbälge auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)	0.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
km180/J2	00-3681	Granulatspatrone des Drucklufttrockners erneuern, Geräuschdämpfer reinigen	0.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
W	00-3973	Zustand der Radbremsen prüfen	0.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
W	00-3974	Zyklonabscheider reinigen - Entwässerungsfunktion und Dichtheit prüfen	0.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
W	00-3975	Druckluftbehälter entwässern	0.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
W	00-3976	Bremsschläuche und Bremsleitungen auf Unversehrtheit/Scheuerstellen prüfen	0.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
W	00-3977	Voith Retarder auf Zustand und Dichtheit prüfen	0.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
km540(1) - km270	00-3656	Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
W	00-3978	Spurstangengelenke auf unzulässiges Spiel prüfen - Schutzmanschetten auf Unversehrtheit prüfen - Reifenlaufflächen prüfen	0.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
km90(1) - km180	00-4026	Schraubverbindungen Lenkgetriebe ZF 8098 an Gerippe nachziehen	0.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
W	00-6009	Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung überprüfen, bei Bedarf ergänzen	0.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

J3	00-3668	Masseband am Motor erneuern	0.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
W	00-4010	Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, bei Bedarf richtigstellen - Entlüftungsleitungen auf Zustand prüfen - Kabelanschlüsse an den Batteriepolen auf festen Sitz und einwandfreien Kontakt prüfen, einfetten	0.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
J1	00-4032	Brandmeldeanlage Motorraum / Feuerlöschanlage Motorraum: Zustand und Druck prüfen	0.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
W	00-4006	Türbetätigung und Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen	0.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
J1	00-4018	Korrosionsschutz Unterboden: Unterbodenschutzbeschichtung prüfen; Beschädigungen ausbessern	0.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
W	00-4028	Notentriegelung der Dach- bzw. Notausstiegsluken auf Funktion prüfen; Abdichtung und Seildurchführung mit Gummipflegemittel behandeln	0.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
J1	00-3832	Funktion des Hochdruckschalters prüfen	0.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
J1	00-3833	Filtertrockner ersetzen - Funktion des Niederdruckschalters prüfen - Kältemittelsammler auf Korrosion und Beschädigung prüfen	1.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
J1	00-3835	Klimaanlage: Kühlrippen des Kondensators reinigen - Funktion der Kondensatorlüfter prüfen	0.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
J1	00-6006	Öl im Kältemittelverdichter auf Verunreinigungen und korrekten Füllstand prüfen, bei Bedarf Kältemaschinenöl wechseln / nachfüllen	0.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Σ 22.2

Endkontrolle	in Ordnung		Bemerkung / Unterschrift
	Ja	Nein	
Probefahrt durchführen (der Prüfumfang während der Probefahrt ist in der Wartungsarbeit „Wartungsdienst durchführen“ beschrieben)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Fehlerspeicher löschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

¹ Beispiele für erschwerten Einsatz: Regionen mit höheren durchschnittlichen Außentemperaturen als in Mitteleuropa - häufiger Einsatz in Höhenlagen über 1500m üNN - häufiges befahren von Strecken mit hohem Gefälleanteil

Mercedes-Benz
(Tourismo RH)

Wartungsblatt

Wartungsintervall

W	Wartungsdienst (Basis alle 90.000 km) mindestens einmal jährlich
km90/J1	alle 90.000 km mindestens einmal jährlich
km90/J2	alle 90.000 km mindestens alle 2 Jahre
km90(1) - km180	einmalig bei 90.000 km danach alle 180.000 km
km180/J2	alle 180.000 km mindestens alle 2 Jahre
km180/J3	alle 180.000 km mindestens alle 3 Jahre
km540(1) - km270	einmalig bei 540.000 km danach alle 270.000 km
km270/J4	alle 270.000 km mindestens alle 4 Jahre
km540/J3	alle 540.000 km mindestens alle 3 Jahre
J1	einmal jährlich
J3	alle 3 Jahre
J4	alle 4 Jahre

Fahrzeugdaten

FIN / VIN WEB63202513256413
KFZ-Kennzeichen -
Aktueller KM-Stand 411.424
Motorölqualität 228_51
Kraftstoffqualität S-kleiner005
Einsatzart Einsatz im Reiseverkehr

Auftragsdaten

Aktuelles Datum 20.08.2019
Datum letzte Wartung 13.08.2018

Kunde
Kundenberater

Kontrolle

Überprüfung auf Lack-, Korrosions- und Unfallschäden
Fälligkeit der Fahrtschreiberuntersuchung (§ 57)

in Ordnung

nicht in Ordnung

Fälligkeit Hauptuntersuchung (HU)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fälligkeit Sicherheitsprüfung (SP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fälligkeit Abgasuntersuchung (AU)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fälligkeit Innenraum-Luftfilter-Wartung (Heizung-Lüftung-Klima)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fehlerspeicher auslesen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alter der Bremscheiben (maximal 6 Jahre)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kontrolle durch KD-Berater *[Signature]*

Ölwechselarbeiten

Intervall	Position	Texte	Zeit	Erledigt	Unterschrift
km90/J2	00-3625	Motorölwechsel durchführen, ^{76L + 2} Hauptstromölfilter ersetzen	1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.
km180/J2	00-6620	Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen (Ausführung mit Entlüftung am Getriebegehäuse) ^{0,5 L}	0.6	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.
km90/J1	00-6620	Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen (Ausführung ohne Entlüftung bzw. mit Entlüftungsleitung)	0.6	<input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>

Prüf- und Pflegearbeiten

Intervall	Position	Texte	Zeit	Erledigt	Unterschrift
W	00-3000	Wartungsdienst durchführen	0.4	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.
W	00-3610	Motor und Getriebe auf Zustand und Dichtheit prüfen ^{Getriebe leicht feucht}	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.
W	00-3611	Sämtliche Öl-, Kraftstoff-, Kühlmittel-, Druckluft- und Kältemittelleitungen im Motorraum auf Dichtheit und Scheuerstellen prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.
W	00-3621	Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.
W	00-3667	Verbindungsschläuche und Gummimanschetten des Ansaugrohres zwischen Luftfilter und Motor auf Dichtheit prüfen - Schlauchverbindungen zwischen Ladeluftkühler und Motor auf Dichtheit prüfen	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.
km90(1) - km180	00-3674	Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	2.0	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.
J1	00-3988	AdBlue-Versorgungseinheit: Druckspeicher füllen	0.3	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.
W	00-3991	Kühlmittelstand prüfen, bei Bedarf ergänzen ^{25 Liter}	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.
W	00-3992	Kühlmittelfilter reinigen ¹	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.
W	00-4020		0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>

		Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, bei Bedarf reinigen				
W	00-4048	Konzentration des Korrosions-/Frostschutzmittels des Kühlmittels prüfen (muss ganzjährig -37°C Frostschutz entsprechen)	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
W	00-3607	Filtereinsatz Kraftstoffvorfilter wechseln \oplus	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
W	00-3746	Filtereinsatz Kraftstoffhauptfilter erneuern \oplus ✓	0.4	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
km90(1) - km180	00-3963	Gerippeseitige Querlenkerlagerung der Vorderachse auf festen Sitz prüfen, nachziehen - Achsseitig Splint prüfen	0.7	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
km90(1) - km180	00-3965	Federbügelverschraubung an der Hinterachse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	0.3	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
km90(1) - km180	00-3966	Hinterachse: Schraubverbindungen der Achslenker/Längslenker an Gerippe und an Achse nachziehen	0.8	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
W	00-3970	Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
W	00-6741	Kupplungsfußhebelwerk am Fahrerplatz abschmieren - Flächengelenk ölen (entfällt bei automatisiertem Schaltgetriebe)	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
W	00-6830	Linke und rechte Achsschenkel- und Querlenkerbolzenlagerung der Vorderachse abschmieren	0.3	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
W	00-3684	Stoßdämpfer auf Dichtheit (Sichtprüfung) und festen Sitz (von Hand) prüfen - Luftfederbälge auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung) <i>Federbälge HA. n. i. O.</i>	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
km180/J2	00-3681	Granulatpatrone des \oplus ✓ Drucklufttrockners erneuern, Geräuschdämpfer reinigen	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
W	00-3973	Zustand der Radbremsen prüfen <i>HA ungleich</i>	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
W	00-3974	Zyklonabscheider reinigen - Entwässerungsfunktion und Dichtheit prüfen \oplus ✓ <i>43,8 Ω</i>	0.9	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
W	00-3975	Druckluftbehälter entwässern	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
W	00-3976	Bremsschläuche und Bremsleitungen auf Unversehrtheit/Scheuerstellen prüfen	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
W	00-3977	Voith Retarder auf Zustand und Dichtheit prüfen	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
W	00-3978	Spurstangengelenke auf unzulässiges Spiel prüfen -	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	

km90(1) - km180	00-4026	Schraubverbindungen Lenkgetriebe ZF 8098 an Gerippe nachziehen	0.3	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
W	00-6009	Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung überprüfen, bei Bedarf ergänzen	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	1 Liter
W	00-4010	Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, bei Bedarf richtigstellen - Entlüftungsleitungen auf Zustand prüfen - Kabelanschlüsse an den Batteriepolen auf festen Sitz und einwandfreien Kontakt prüfen, einfetten	0.3	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
J1	00-3638	Rauchmelder (Toilettenkabine): Batterie erneuern, Funktion prüfen	0.3	<input checked="" type="checkbox"/>		
J1	00-4032	Brandmeldeanlage Motorraum / Feuerlöschanlage Motorraum: Zustand und Druck prüfen	0.5	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
W	00-4006	Türbetätigung und Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen	0.3	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
J1	00-4018	Korrosionsschutz Unterboden: Unterbodenschutzbeschichtung prüfen; Beschädigungen ausbessern	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
W	00-3642	Behindertenlift: Wartung nach Herstellerangaben	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>		
W	00-4028	Notentriegelung der Dach- bzw. Notausstiegsluken auf Funktion prüfen; Abdichtung und Seildurchführung mit Gummipflegemittel behandeln	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
J1	00-3832	Klimaanlage: Funktion des Hochdruckschalters prüfen	0.3	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
J1	00-3833	Klimaanlage: Funktion des Niederdruckschalters prüfen - Filtertrockner ersetzen - Kältemittelsammler auf Korrosion und Beschädigung prüfen	1.3	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	7,8 kg abgesaugt
J1	00-3835	Klimaanlage: Kühllamellen des Kondensators reinigen - Funktion der Kondensatorlüfter prüfen	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
J1	00-3835	Klimaanlage: Kühllamellen des Kondensators reinigen - Funktion der Kondensatorlüfter prüfen	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>		
J1	00-3835	Klimaanlage: Kühllamellen des Kondensators reinigen - Funktion der Kondensatorlüfter prüfen	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>		
J1	00-6006	Öl im Kältemittelverdichter auf Verunreinigungen und korrekten Füllstand prüfen, bei Bedarf Kältemaschinenöl wechseln / nachfüllen	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	
n- Innenraumfilter Fahrgastraum ✓				<input checked="" type="checkbox"/>	Σ 15.4	A. D.
Fahrerplatzfilter ✓				<input checked="" type="checkbox"/>	A. D.	

Endkontrolle

Probefahrt durchführen (der Prüfumfang während der Probefahrt ist in der
Wartungsarbeit „Wartungsdienst durchführen“ beschrieben)

Fehlerspeicher löschen

Erledigt

Unterschrift

A. D.

15. Jahr

Sicherheitsprüfung	Prüfdatum 15 12 25	Prüfmarke zugeteilt Firmenstempel der anerk. Werkstatt oder Stempel des Prüfindgenieurs / aaSoP  Unterschrift der für die SP verantwortl. Person bzw. des Prüfindgenieurs / aaSoP
	Kontroll-Nr. a. Werkst.	
	Kilometerstand 546973	

Sicherheitsprüfung	Prüfdatum 05 02 26	Prüfmarke zugeteilt Firmenstempel der anerk. Werkstatt oder Stempel des Prüfindgenieurs / aaSoP  Unterschrift der für die SP verantwortl. Person bzw. des Prüfindgenieurs / aaSoP
	Kontroll-Nr. a. Werkst.	
	Kilometerstand 550704	

Sicherheitsprüfung	Prüfdatum	Prüfmarke zugeteilt Firmenstempel der anerk. Werkstatt oder Stempel des Prüfindgenieurs / aaSoP Unterschrift der für die SP verantwortl. Person bzw. des Prüfindgenieurs / aaSoP
	Kontroll-Nr. a. Werkst.	
	Kilometerstand	

Abgasuntersuchung	Untersuchungsdatum	Plakette zugeteilt Firmenstempel der anerk. Werkstatt oder Stempel des Prüfindgenieurs / aaSoP Unterschrift der für die AU verantwortl. Person bzw. des Prüfindgenieurs / aaSoP
	Kontroll-Nr. a. Werkst.	
	Kilometerstand	

Hauptuntersuchung	Untersuchungsdatum	Plakette zugeteilt Stempel _____ Unterschrift Prüfindgenieurs / aaSoP
	Kilometerstand	



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG HT/01
VOM 03.09.2015/HUMM BLATT 1

RECHNUNGS-NR. R1 2126-486234
KUNDENKONTO 226 14212

REP.-AUFTRAGS-NR 02-92829
VOM 17.08.2015
LEISTUNGSDATUM: 18.08.2015

AMTL. KENNZ. ZULASSUNG FAHRZEUGTYP FAHRZEUG-IDENT.NR
22.08.2011 TOUR. RH WEB632025 13 256413

EURO

KUNDENAUFTRAG

GEMÄS ABSPRACHE MIT
HR. LARCHER UND HR. EICHLER
KOMPLETTE RECHNUNG AN KUNDEN.

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN	ARB.NR.	MENGE	PREISGR.	PREIS
	00-0000		01	
	ARBEITSPREIS			0,00

VERW.MATERIAL	TEILE-NR.	MENGE	E.PREIS	PREIS	RAB%
BETRAG DES KUNDENAUFTRAGS:				NETTO	0,00

KOMPLETTPREIS 1

KUNDENAUFTRAG

AUFTRAG ERTEILT DURCH
HERRN KUTSCHIOK DIREKT AM BUS

KUNDENDIENST ZUM FESTPREIS
DURCHFÜHREN

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN ARB.NR.

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG HT/01
VOM 03.09.2015/HUMM BLATT 2

RECHNUNGS-NR. R1 2126-486234

EURO

WARTUNGSDIENST 92 0302
-OHNE KLIMAWARTUNG-
NACH HERSTELLERVORSCHRIFT
KOMPLETTPREIS:
1.400,00 EURO ZZGL. MWST.
W-BLATT ZUR RECHNUNG

VERW. MATERIAL	TEILE-NR.	MENGE
GETR.ÖL 235.11	92QANO200235110	0,4
GETR.ÖL 235.11	92QANO200235110	13,0
GETR.ÖL 235.8	92QANO200235800	16,0
OLISTAMOLY266.2	92QANO201266200	0,1
GETR.ÖL 235.4	92QANO201235400	7,0
MOTORÖL 228.51	92QANO200228510	32,0
ZB FILTEREINSATZ	40A0018354447	1,0
RS ENTWAESSERUN	20A0044301681	1,0
TROCKENMIT.BOX	38A0004295695	1,0
FILTERGLAS	20A0004773516	1,0
FILTERPATRONE	40A0004770103	1,0
FS FILT.EINSATZ	40A5410900151	1,0
ABDICHTRING FUE	20A0018358398	1,0
FILTEREINSATZ	20A0001420289	1,0
FILTERPATRONE	40A0040941704	1,0
DICHTRING	20N007603030101	1,0
DICHTRING	20N007603024105	3,0
DICHTRING	20N007603038105	1,0
DICHTRING	20N007603024105	4,0
DICHTRING	20N007603014102	2,0
DICHTRING	20N000000001071	1,0
DICHTRING	20N000000001071	2,0
FS FILT.EINSATZ	40A9061800209	

BETRAG DES KOMPLETTPREISES P1:

NETTO 1.400,00

KOMPLETTPREIS 2



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG	HT/01
VOM 03.09.2015/HUMM BLATT	3
RECHNUNGS-NR. R1	2126-486234

EURO

KUNDENAUFTRAG

KLIMAWARTUNG ZUM FESTPREIS DURCHFÜHREN

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

ARB.NR.

KLIMA-WARTUNG
EIN AUFDACHKLIMAAANLAGE FÜR
RAVEGO-TOURISMO-COMFORT CLASS
KOMPLETTPREIS:
50,00 EURO ZZGL. MWST

92 6213

ERW. MATERIAL	TEILE-NR.	MENGE
ÖL/MITTEL	82QANF0046R134A	2,0
ÖLTEREINSATZ /	40A6328350047	6,0
B FILTERRAHMEN	40A0008301365	1,0
ROCKNER	30A0008359947	1,0
ÖLTERELEMEN	40A0018359247	8,0
ÖLSTRICH	20A0139974245	3,0

BEITRAG DES KOMPLETTPREISES P2:

NETTO 350,00

KUNDENAUFTRAG

TEMPOMAT INSTANDSETZEN AUSGEFALLEN

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

ARB.NR.

MENGE

PREISGR.

PREIS

DRUCKTEST DURCHFÜHREN
E.F.: KUPPLUNG NEU EINLERNEN

54-1011

5,00 AW

04

59,25

DRUCKSWEGSENSOR
EINSTRIEMEN
EINSTRIEMEN DER TOLERANZ

25-1399

7,00 AW

02

72,80

ARBEITSPREIS

132,05

BEITRAG DES KUNDENAUFTRAGS:

NETTO

132,05

DRUCKSETZUNG NÄCHSTE SEITE



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG HT/01
VOM 03.09.2015/HUMM BLATT 4

RECHNUNGS-NR. R1 2126-486234

EURO

KUNDENAUFTRAG

**SCHEINWERFER EINSTELLEN
LAUT FAHRER VIEL ZU NIEDRIG**

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN	ARB.NR.	MENGE	PREISGR.	PREIS
SCHEINWERFER EINSTELLEN BEF.: RECHTE LAMPE MONTIERT EINSTELLUNG ZU HOCH	82-1110			65,00
				ARBEITSPREIS
				65,00
BETRAG DES KUNDENAUFTRAGS:			NETTO	65,00

KUNDENAUFTRAG

**KUPPLUNG SCHMIEREN
FESTPREIS 50,-EURO**

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN	ARB.NR.	MENGE	PREISGR.	PREIS
KUPPLUNG SCHMIEREN FESTPREIS 0,-EURO	00-0000			50,00
				ARBEITSPREIS
				50,00
BETRAG DES KUNDENAUFTRAGS:			NETTO	50,00

KUNDENAUFTRAG

**WASSERROHR IM MOTORRAUM RECHTS
HINTEN LOSE**

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN	ARB.NR.	MENGE	PREISGR.	PREIS
WASSERROHR IM HECK NEU BEFESTIGEN, SCHELLE GERISSEN	20-0000	0,50 FS	02	67,60
				ARBEITSPREIS
				67,60

ERW.MATERIAL	TEILE-NR.	MENGE	E.PREIS	PREIS	RAB%
--------------	-----------	-------	---------	-------	------

WEITERSETZUNG NÄCHSTE SEITE



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG	HT/01
VOM 03.09.2015/HUMM BLATT	5
RECHNUNGS-NR. R1 2126-486234	

					EURO
CHELLE	20N000000000350	1,0	2,76	2,76	10,00
	SUMME MATERIAL			2,76	
	ABZÜGLICH RABATTE		-	0,27	
	MATERIAL				2,49
ETRAG DES KUNDENAUFTRAGS:					NETTO 70,09

MATERIAL- UND LEISTUNGSWERT				2.067,14
9,00 % UMSATZSTEUER FUER	EUR	2.067,14		392,75
RECHNUNGSENDBETRAG				2.459,89
				=====

ST.-ID. ... DE 012 920

DIESE ARBEIT WURDE BEI KM-STAND 196.269 DURCHGEFUEHRT

904541

ZU ZAHLBAR SOFORT OHNE ABZUG. SCHECKS GELTEN ERST NACH EINLOESUNG ALS ZAHLUNG



Mercedes-Benz



REPARATUR-RECHNUNG
VOM 11.02.2015/FRED BLATT 1

RECHNUNGS-NR. R1	2126-480973
KUNDENKONTO	226 14212

EINGEGANGEN AM 13. FEB. 2015

REP.-AUFTRAGS-NR 02-85243
VOM 03.02.2015
LEISTUNGSDATUM: 03.02.2015

MTL. KENNZ.	ZULASSUNG	FAHRZEUGTYP	FAHRZEUG-IDENT.NR
	22.08.2011	TOUR. RH	WEB632025 13 256413

ES BETREUTE SIE

EURO

KUNDENAUFTRAG

AUSFALL ABS BRENNT IM DISPLAY

URZGEFÜHRTE ARBEITEN	ARB.NR.	MENGE	PREISGR.	PREIS
URZTEST DURCHFUEHREN	54-1011	5,00 AW	04	57,50
REHZAHLSENSOR DER 2.ACHSE UER ABS/ASR ERNEUERN (NACH RUEFUNG); LINKS, HAT UNTER- RECHUNG	42-9807	6,00 AW	02	60,60
USATZ ZUM ERNEUERN DES SENSORS, SENSOR FEST, DAZU ÄDER AB UND ANBAUEN, SENSOR BFLEXEN UND HÜLSE AUS- CHLEIFFEN, HÜLSE ERNEUERN	42-0000			160,00

ARBEITSPREIS 278,10

ERW. MATERIAL	TEILE-NR.	MENGE	E. PREIS	PREIS	RAB%
ALTER	20A9733510340	1,0	13,72	13,72	10,00
LEMMHUELSE	20A0009922129	1,0	1,63	1,63	10,00
EBER	20A0025424318	1,0	61,62	61,62	10,00
SUMME MATERIAL				76,97	
ABZÜGLICH RABATTE				7,69	
MATERIAL					69,28

ETRAG DES KUNDENAUFTRAGS:

NETTO 347,38

ORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 11.02.2015/FRED BLATT 2
RECHNUNGS-NR. R1 2126-480973

			EURO
REPARATUR- UND LEISTUNGSWERT			347,38
19,00 % UMSATZSTEUER FUER	EUR	347,38	66,00
RECHNUNGSSENDBETRAG			413,38 =====

DIESE ARBEIT WURDE BEI KM-STAND 164.731 DURCHGEFUEHRT

Wir öffnen unseren Adventskalender
am 10. Januar 2015
von 10:00 - 16:00 Uhr
im Mercedes-Benz Center Arnulfstraße!
weitere Informati

94541

BARBEZAHLUNG SOFORT OHNE ABZUG. SCHECKS GELTEN ERST NACH



Mercedes-Benz

EINGEGANGEN AM 27. AUG. 2014

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 25.08.2014/KUTH BLATT 1

RECHNUNGS-NR. R1 2126-485851
KUNDENKONTO 226 14212

REP.-AUFTRAGS-NR 02-78618
VOM 11.08.2014
LEISTUNGSDATUM: 12.08.2014

AMTL. KENNZ. ZULASSUNG FAHRZEUGTYP FAHRZEUG-IDENT. NR
22.08.2011 TOUR. RH WEB632025 13 256413

ES BETREUTE SIE

EURO

KUNDENAUFTRAG

**BREMSE AN DER HINTERACHSE
UNGLEICH**

**AUFTRAG ERTEILT DURCH
HERRN KUTSCHIOK**

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN	ARB.NR.	MENGE	PREISGR.	PREIS
BREMSENTEST AUF PRUEFSTAND DURCHFUEHREN BREMSE UNGLEICH	42-1020	8,00	AW 02	79,60
BREMSKLOETZE DER HINTERACHSE AUS-, EINBAUEN, ABZIEHEN, HABEN EINEN RAND, LIEGEN DADURCH NICHT GANZ AN	42-2850			250,00
BREMSSCHEIBEN ABZIEHEN, HABEN OBEN UND UNTEN EINEN RAND, DADURCH LIEGEN DIE KLÖTZE NICHT MIT DER GESAMTEN FLÄCHE AN, DADURCH IST DIE BREMSE UNGLEICH	42-0000	16,00	AW 02	159,20

ARBEITSPREIS

488,80

VERW. MATERIAL	TEILE-NR.	MENGE	E. PREIS	PREIS	RAB%
		4,0	0,62	2,48	
		6,0	0,48	2,88	10,00



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG VOM 25.08.2014/KUTH BLATT 2
RECHNUNGS-NR. R1 2126-485851

					EURO
TRENNSCH. 115	80QANVWKZ211500	2,0	2,00	4,00	
SCHLEIFBAND 80	80QANVWKZ301100	10,0	1,32	13,20	
MINI DISC	80QANVWKZ160200	8,0	2,35	18,80	
	SUMME MATERIAL			41,36	
	ABZÜGLICH RABATTE		-	0,28	
	MATERIAL				41,08
BETRAG DES KUNDENAUFTRAGS:					NETTO 529,88

KUNDENAUFTRAG

**TÜRKONTROLLE DER TÜRE EINS
GEHT ZEITWEISE NICHT AUS
-
ERWEITERUNG ABGESPROCHEN
MIT HERRN LARCHER**

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN	ARB.NR.	MENGE	PREISGR.	PREIS	
SCHLISSKEIL (1) DER SCHWINGTÜRE ERNEuern -ROLLE GEBROCHEN	72-4760	3,00	AW 05	33,75	
REEDKONTAKTSCHALTER DER TÜRE EINS EINSTELLEN -MAGNET ZU WEIT WEG VOM SCHALTER	72-0000	5,00	AW 05	56,25	
	ARBEITSPREIS				90,00
VERW.MATERIAL	TEILE-NR.	MENGE	E.PREIS	PREIS	RAB%
	-----	1,0	13,80	13,80	5,00
	SUMME MATERIAL			13,80	
	ABZÜGLICH RABATTE			0,69	
	MATERIAL				13,11
BETRAG DES KUNDENAUFTRAGS:					NETTO 103,11

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG VOM 25.08.2014/KUTH BLATT 3
RECHNUNGS-NR. R1 2126-485851

EURO

KUNDENAUFTRAG

MOTORÖLEINFÜLLSTUTZEN UNDICHT
-
ERWEITERUNG ABGESPROCHEN MIT
HERRN LARCHER

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

	ARB.NR.	MENGE	PREISGR.	PREIS
STUTZEN FÜR MOTORÖLEINFÜLLUNG ERNEUERN -UNDICHT	01-0000	4,00 AW	04	45,00

ARBEITSPREIS

45,00

VERW. MATERIAL

TEILE-NR.

MENGE

E. PREIS

PREIS RAB%

STUTZEN/OELEINF	20A0009978874	1,0	31,10	31,10	10,00
DECKEL	20A3520100468	1,0	12,71	12,71	10,00

SUMME MATERIAL
ABZÜGLICH RABATTE
MATERIAL

43,81
4,38

39,43

BETRAG DES KUNDENAUFTRAGS:

NETTO

84,43

WAREN- UND LEISTUNGSWERT

717,42

19,00 % UMSATZSTEUER FUER

EUR

717,42

136,30

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 25.08.2014/KUTH BLATT 4
RECHNUNGS-NR. R1 2126-485851

EURO

RECHNUNGSENDBETRAG

853,72
=====

DIESE ARBEIT WURDE BEI KM-STAND 138.981 DURCHGEFUEHRT

Wir bitten Sie zu beachten, dass Warenrücknahmen innerhalb
14 Tagen nach Kauf originalverpackt und unbenutzt möglich sind.
Elektronikkomponenten, Schließteile, Software und Teile aus
Sonderbestellungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Bereit wie nie!
Stürmerpreise
Sichern Sie sich jetzt Ihren WM-Vorteil
auf ausgewählte Modelle
Weitere Informationen unter:

ZAHLBAR BAR MIT KÜCHENSCHECKEN ODER



Mercedes-Benz

*Servis kopiert
"neu abstellen"
Wartungsdienst*

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 25.08.2014/KUTH BLATT 1

RECHNUNGS-NR. R2 2126-485852
KUNDENKONTO 226 14212

REP.-AUFTRAGS-NR 02-78618
VOM 11.08.2014
LEISTUNGSDATUM: 12.08.2014

AMTL. KENNZ. ZULASSUNG FAHRZEUGTYP FAHRZEUG-IDENT.NR
22.08.2011 TOUR. RH WEB632025 13 256413
ES BETREUTE SIE

EURO

KUNDENAUFTRAG

WARTUNG DURCHFÜHREN

**AUFTRAG ERTEILT DURCH
HERRN KUTSCHIOK**

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN ARB.NR. MENGE PREISGR. PREIS
WARTUNGSDIENST 92-0302 139,00 AW 02 1.383,05
-OHNE KLIMAWARTUNG-
NACH HERSTELLERVORSCHRIFT
KOMPLETTPREIS:
1.400,00 EURO ZZGL. MWST.

ARBEITSPREIS 1.383,05

VERW. MATERIAL	TEILE-NR.	MENGE	E. PREIS	PREIS	RAB%
TROCKENMIT. BOX	38A0004295695	1,0	67,00	67,00	28,00
KUEHLERFROSTSCH	30QANF103032500	22,0			
		SONDERPREIS	6,50	143,00	
OLISTAMOLY266.2	92QANO201266200	0,1	27,55	2,75	10,00
GETR ÖL 235 4	92QANO201235400	7,0			
		SONDERPREIS	6,50	45,50	
GETR ÖL 235 11	92QANO200235110	0,4			
		SONDERPREIS	6,50	2,60	
GETR ÖL 235 8	92QANO200235800	14,0			
		SONDERPREIS	6,50	91,00	
GETR ÖL 235 11	92QANO200235110	14,0			
		SONDERPREIS	6,50	91,00	
MOTORÖL 228 51	92QANO200228510	31,0			
		SONDERPREIS	4,50	139,50	
MASSEBAND	20A0008270679	1,0	44,40	44,40	10,00

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG	
VOM 25.08.2014/KUTH BLATT	2
RECHNUNGS-NR. R2	2126-485852

		EURO			
RS ENTWAESSERUN	20A0044301681	1,0	42,40	42,40	10,00
ZB FILTEREINSATZ	38A0018354447	1,0	12,90	12,90	28,00
KRAFTST.FILTER	40A0004771302	1,0	74,55	74,55	30,00
TS FILT.EINSATZ	40A5410900151	1,0	23,28	23,28	30,00
ABDICHTRING FUE	20A0018358398	1,0	5,45	5,45	10,00
FILTEREINSATZ	20A0001420289	1,0	38,30	38,30	10,00
TS FILT.EINSATZ	40A9061800209	2,0	16,75	33,50	30,00
FILTERPATRONE	30A0040941704	1,0	96,10	96,10	18,00
SUMME MATERIAL				953,23	
ABZUGLICH RABATTE				92,37	
MATERIAL					860,86

BETRAG DES KUNDENAUFTRAGS: NETTO 2.243,91

KUNDENAUFTRAG

**KLIMAWARTUNG DURCHFÜHREN
-
AUFTRAG ERTEILT DURCH
HERRN KUTSCHIOK**

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN	ARB.NR.	MENGE	PREISGR.	PREIS
KLIMA-WARTUNG BEI AUFDACHKLIMAAANLAGE FÜR TRAVEGO-TOURISMO-COMFORT CLASS KOMPLETTPREIS: 350,00 EURO ZZGL. MWST		0,00	AW 02	298,50
ARBEITSPREIS				298,50

VERW.MATERIAL	TEILE-NR.	MENGE	E. PREIS	PREIS	RAB%
BREMSFLUESSIGK.	40A0009890807 10	1,0	15,38	15,38	30,00
KAELTEMITTEL	82QANF0046R134A	1,2	34,99	41,98	1,00
DICHTRING	20A0139974245	3,0	0,98	2,94	10,00
FILTERELEMENT	38A0018359247	8,0	16,60	132,80	28,00
FILTEREINSATZ /	38A6328350047	6,0	6,50	39,00	28,00
TROCKNERPATRONE	30A0028350647	1,0	66,70	66,70	18,00
ZB FILTERRAHMEN	16A0008301365	1,0	33,20	33,20	10,00

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 25.08.2014/KUTH BLATT 3
RECHNUNGS-NR. R2 2126-485852

		EURO	
SUMME MATERIAL		332,00	
ABZÜGLICH RABATTE	-	68,73	
MATERIAL			263,27
BETRAG DES KUNDENAUFTRAGS:		NETTO	561,77

ZWISCHENSUMME			2.805,68
KOSTENÜBERNAHME DURCH	-----	ZU SONDERPREISEN	- 1.055,68
ZWISCHENSUMME			1.750,00
19,00 % UMSATZSTEUER FUER	EUR	1.750,00	332,50
RECHNUNGENSBETRAG			2.082,50
			=====

UST.-ID.-NR. DER DAIMLER AG

(Handwritten initials "RU" and a signature)

DIESE ARBEIT WURDE BEI KM-STAND 138.981 DURCHGEFUEHRT

Mercedes-Benz (Tourismo RH)

Wartungsblatt

Wartungsintervall

V	zum 2. Wartungsdienst zu jedem 6./10./14./18. ... Wartungsdienst (Basis alle 60.000 km)
W	Wartungsdienst (Basis alle 60.000 km) mindestens einmal jährlich
Z1	zu jedem 2. Wartungsdienst (Basis alle 60.000 km) mindestens einmal jährlich
Z2	zum 2. Wartungsdienst zu jedem 6./10./14./18. ... Wartungsdienst (Basis alle 60.000 km)
Z3	zu jedem 5. Wartungsdienst (Basis alle 60.000 km)
km60/J2	
km90/J1	
km120/J2	
km180/J2	
km180/J3	
km270/J2	
km360/J3	
J1	
J3	
J4	

Fahrzeugdaten

FIN / VIN	WEB63202513256413
KFZ-Kennzeichen	
Aktueller KM-Stand	138,981
Motorölqualität	228_51
Kraftstoffqualität	S-kleiner005
Einsatzart	Linienverkehr

Auftragsdaten

Aktuelles Datum	11.08.2014
Datum letzte Wartung	05.08.2013
Auftragsnummer	
Kunde	Larcher
Kundenberater	Eichler

Kontrolle

Überprüfung auf Lack-, Korrosions- und Unfallschäden

in Ordnung

nicht in Ordnung

Alligkeitsprüfung der Fahrtschreiberuntersuchung (§ 57)
 Alligkeitsprüfung Hauptuntersuchung (HU)
 Alligkeitsprüfung Sicherheitsprüfung (SP)
 Alligkeitsprüfung Abgasuntersuchung (AU)
 Alligkeitsprüfung Innenraum-Luftfilter-Wartung (Heizung-Lüftung-Klima)
 AdBlue-Speicher auslesen

Kontrolle durch KD-Berater _____

Ölwechselarbeiten

Intervall	Position	Texte	Zeit	Erledigt	Unterschrift
km60/J2	00-3625	Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen [Ⓟ]	1.1	31 Min. <input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>
km90/J1	00-6620	Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen (Ausführung ohne Entlüftung bzw. mit Entlüftungsleitung) [Ⓟ]	0.6	0,4 <input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>
km270/J2	00-6450	Ölwechsel am Schaltgetriebe durchführen - Filtereinsatz reinigen/erneuern [Ⓟ]	0.8	14 <input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>
km120/J2	00-6550	Ölwechsel an der Hinterachse durchführen [Ⓟ]	0.8	14 <input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>

Prüf- und Pflegearbeiten

Intervall	Position	Texte	Zeit	Erledigt	Unterschrift
W	00-3000	Wartungsdienst durchführen	0.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>
W	00-3610	Motor und Getriebe auf Zustand und Dichtheit prüfen	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>
W	00-3611	Sämtliche Öl-, Kraftstoff-, Kühlmittel-, Druckluft- und Kältemittelleitungen im Motorraum auf Dichtheit und Scheuerstellen prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>
W	00-3621	Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>
Z1	00-3665	Luftfilter für Motor: Filterpatronen prüfen, bei Bedarf reinigen/erneuern [Ⓟ]	0.3	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>
Z1	00-3667	Verbindungsschläuche und Gummimanschetten des Ansaugrohres zwischen Luftfilter und Motor auf Dichtheit prüfen - Schlauchverbindungen zwischen Ladeluftkühler und Motor auf Dichtheit prüfen	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>
km120/J2	00-3987	AdBlue-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern [Ⓟ]	0.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>
J1	00-3988	AdBlue-Versorgungseinheit: Druckspeicher füllen ^{3,8 bar}	0.3	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>
J3	00-3990	Kühlmittel erneuern ^{Ⓟ 22}	1.9	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>

W	00-3991	Kühlmittelstand prüfen, bei Bedarf ergänzen	0.1	X	<u>3i</u>
W	00-3992	Kühlmittelfilter reinigen (1)	0.2	X	<u>3i</u>
Z1	00-4020	Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, bei Bedarf reinigen	0.2	X	<u>3i</u>
W	00-4048	Konzentration des Korrosions-/Frostschutzmittels des Kühlmittels prüfen (muss ganzjährig -37°C Frostschutz entsprechen)	0.0	X	<u>3i</u>
Z1	00-3607	Filtereinsatz Kraftstoffvorfilter wechseln (1)	0.2	X	<u>3i</u>
Z1	00-3746	Filtereinsatz Kraftstoffhauptfilter erneuern (1)	0.4	X	<u>3i</u>
J3	00-3664	Flüssigkeit der hydraulischen Kupplungsbetätigung ersetzen (entfällt bei automatisiertem Schaltgetriebe) (1)	0.6	X	<u>3i</u>
W	00-3970	Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	0.1	X	<u>3i</u>
W	00-6741	Kupplungsfußhebelwerk am Fahrerplatz abschmieren - Flächengelenk ölen (entfällt bei automatisiertem Schaltgetriebe) (1)	0.1	X	<u>3i</u>
W	00-6830	Linke und rechte Achsschenkel- und Querlenkerbolzenlagerung der Vorderachse abschmieren (1)	0.3	X	<u>3i</u>
Z1	00-3684	Stoßdämpfer auf Dichtheit (Sichtprüfung) und festen Sitz (von Hand) prüfen - Luftfederbälge auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)	0.1	X	<u>3i</u>
W	00-3973	Bremsbelagstärke kontrollieren <i>Siehe Ausdruck</i>	0.1	X	<u>3i</u>
W	00-3974	Zyklonabscheider reinigen - Entwässerungsfunktion und Dichtheit prüfen <i>43,3 92</i>	0.9	X	<u>3i</u>
W	00-3975	Druckluftbehälter entwässern	0.2	X	<u>3i</u>
Z1	00-3976	Bremsschläuche und Bremsleitungen auf Unversehrtheit/Scheuerstellen prüfen	0.1	X	<u>3i</u>
W	00-3977	Voith Retarder auf Zustand und Dichtheit prüfen (1) 7	0.1	X	<u>3i</u>
Z1	00-3978	Spurstangengelenke auf unzulässiges Spiel prüfen - Schutzmanschetten auf Unversehrtheit prüfen - Reifenaufläachen prüfen	0.1	X	<u>3i</u>
W	00-6009	Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung überprüfen, bei Bedarf ergänzen	0.1	X	<u>3i</u>
J3	00-3668	Masseband am Motor erneuern (1)	0.3	X	<u>3i</u>

W	00-4010	Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, bei Bedarf richtigstellen - Entlüftungsleitungen auf Zustand prüfen - Kabelanschlüsse an den Batteriepolen auf festen Sitz und einwandfreien Kontakt prüfen, einfetten	0.3	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>
J1	00-4032	Brandmeldeanlage Motorraum / Feuerlöschanlage Motorraum: Zustand und Druck prüfen	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>
Z1	00-4006	Türbetätigung und Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen <i>Führungsbahnen def.</i>	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>
J1	00-4018	Korrosionsschutz Unterboden: Unterbodenschutzbeschichtung prüfen; Beschädigungen ausbessern	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi°</u>
Z1	00-3832	Klimaanlage: Funktion des Hochdruckschalters prüfen	0.3	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>
Z1	00-3833	Klimaanlage: Funktion des Niederdruckschalters prüfen - Filtertrockner ersetzen - Kältemittelsammler auf Korrosion und Beschädigung prüfen	1.3	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi°</u>
Z1	00-3835	Klimaanlage: Kühlrippen des Kondensators reinigen - Funktion der Kondensatorlüfter prüfen	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi°</u>
Z1	00-4013	Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi</u>
Z1	00-4014	Zusatzheizgerät: Brennstofffilter erneuern	0.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi°</u>
Z1	00-6006	Öl im Kältemittelverdichter auf Verunreinigungen und korrekten Füllstand prüfen, bei Bedarf Kältemaschinenöl wechseln / nachfüllen	0.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bi°</u>

Σ 14.4

Endkontrolle

im Hof
 Probefahrt durchführen (Verbrennung, Rauchentwicklung, Motortemperatur, Öldruck, Funktion des Lüfters, der elektrischen Anzeigeeinstrumente, der Warnrichtungen für Druckluftvorrat, Kühlwassertemperatur und Motoröl Druck prüfen - Wirkungsweise der Betriebs- und Dauerbremse prüfen - Gesamtes Fahr- und Triebwerk auf Geräusche prüfen - Lenkung, Reifen, Beleuchtung und Signalanlage auf Verkehrssicherheit prüfen)

Fehlerspeicher löschen

Erledigt

Unterschrift

Bi

Bi°

0•C
 89•6+
 194•19=
283•79*
 0•C
 26/02
 G



Mercedes-Benz EINGEGANGEN AM 17. JULI 2014

REPARATUR-RECHNUNG
 VOM 15.07.2014/DREX BLATT 1

RECHNUNGS-NR. R1 2126-484863
 KUNDENKONTO 226 14212

REP.-AUFTRAGS-NR 02-77417
 VOM 08.07.2014
 LEISTUNGSDATUM: 08.07.2014

 AMTL. KENNZ. ZULASSUNG FAHRZEUGTYP FAHRZEUG-IDENT.NR
 22.08.2011 TOUR. RH WEB632025 13 256413

ES BETREUTE SIE

EURO

KUNDENAUFTRAG		KUPPLUNGSBETÄTIGUNG GANGBAR MACHEN			
DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN	ARB.NR.	MENGE	PREISGR.	PREIS	
KUPPLUNGSBETÄTIGUNG SCHMIEREN (RÄTTERT)	00-0000			75,00	
	ARBEITSPREIS				75,00

VERW. MATERIAL	TEILE-NR.	MENGE	E. PREIS	PREIS	RAB%
STOPFEN	20A6739970086	1,0	0,33	0,33	10,00
				0,33	
	SUMME MATERIAL			0,03	
	ABZÜGLICH RABATTE				0,30
	MATERIAL				-----
			NETTO		75,30

BETRAG DES KUNDENAUFTRAGS:

	75,30
WAREN- UND LEISTUNGSWERT	75,30
19,00 % UMSATZSTEUER FUER	14,30
EUR	

BEZAHLT AM 28. JULI 2014
 Kk 2555522

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE

AG



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 15.07.2014/DREX BLATT 2

RECHNUNGS-NR. R1 2126-484863

EURO

RECHNUNGSENDBETRAG

89,60

UST.-ID.-NR. DER DAIMLER

TRV

DIESE ARBEIT WURDE BEI KM-STAND 133.956 DURCHGEFUEHRT

Wir bitten Sie zu beachten, dass Warenrücknahmen innerhalb
14 Tagen nach Kauf originalverpackt und unbenutzt möglich sind.
Elektronikkomponenten, Schließteile, Software und Teile aus
Sonderbestellungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Bereit wie nie!
Stürmerpreise
Sichern Sie sich jetzt Ihren WM-Vorteil
auf ausgewählte Modelle
Mercedes-Benz



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 19.02.2014/GELL. BLATT 1

RECHNUNGS-NR. R1 2126-481201

KUNDENKONTO 226 14212

REP.-AUFTRAGS-NR 02-71423
VOM 05.02.2014
LEISTUNGSDATUM: 06.02.2014

AMTL. KENNZ.	ZULASSUNG	FAHRZEUGTYP	FAHRZEUG-IDENT. NR
	22.08.2011	TOUR. RH	WEB632025 13 256413

ES BETREUTE SIE

EURO

KUNDENAUFTRAG

**SEITENSCHIEBENHEIZUNG TÜRE
RECHTS**

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

ARB.NR.	MENGE	PREISGR.	PREIS
72-5340	8,00 FS	05	1.164,80

GLASSCHEIBE EINES
SCHWINGTUERFLUEGELS RECHTS
VORNE AUS-UND EINBAUEN
ERNEUERN
SCHEIBENHEIZUNG OHNE FUNKTION

SUMME ARBEITSPREIS	1.164,80
ABZÜGLICH 50 % KULANZANTEIL -	582,40
ARBEITSPREIS	582,40

VERW. MATERIAL

TEILE-NR.

MENGE	E. PREIS	PREIS
2,0	4,70	9,40
8,0	4,70	37,60
1,0	568,00	568,00
1,0	64,90	64,90
1,0	18,35	18,35
1,0	28,32	28,32

ABDICHTLEISTE	20A0019870656	
ABDICHTLEISTE	20A0019870656	
GLASSCHEIBE FES	20A6327251409	
TS KOMPO.KLEBER	20A9736700093	
KLEBEMASSE	23A0069890871	
DICHTUNGSMASSE	23A0019896420	9120

SUMME MATERIAL	726,57
ABZÜGLICH 75 % KULANZANTEIL -	544,94
IHR ANTEIL	181,63

NETTO 764,03

BETRAG DES KUNDENAUFTRAGS:



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 19.02.2014/GELL BLATT 2

RECHNUNGS-NR. R1 2126-481201

				EURO
WISCHENSUMME				
KOSTENÜBERNAHME DURCH DAIMLER AG NL MÜNCHEN SERVICE				764,03
WISCHENSUMME			-	159,03
9,00 % UMSATZSTEUER FUER				605,00
	EUR	605,00		114,95

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 03.02.2014/ERBR BLATT 1

RECHNUNGS-NR. R1 2126-480813
KUNDENKONTO 226 14212

REP.-AUFTRAGS-NR 02-71845
VOM 20.01.2014
LEISTUNGSDATUM: 20.01.2014

KENNZ.	ZULASSUNG	FAHRZEUGTYP	FAHRZEUG-IDENT.NR
	22.08.2011	TOUR. RH	WEB632025 13 256413

BETREUTE SIE

EURO

NAUFTRAG

* ANTEILIGE KOSTEN
* AUS KULANZ-REPARATUR
AUFTRAG NR. 02-71225
VOM 20.01.2014

GEFÜHRTE ARBEITEN	ARB.NR.	MENGE	PREISGR.	PREIS
ANTEILIGE KOSTEN KULANZ-REPARATUR AUFTRAG NR. 02-71225 VOM 20.01.2014	00-0000		01	
BERECHNEN IHNEN, SS ENTSCHEIDUNG H HERSTELLERWERK US ANTEILIGE KOSTEN	00-0000		01	
ENDENAUFTRAG * KULANZ-ANLAGE	00-0000		01	

SETZUNG NÄCHSTE SEITE



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 03.02.2014/ERBR BLATT

RECHNUNGS-NR. R1 2126-480813

EUR

TEAMMEISTER HERR FRISCH	00-0000			01	

FAHRZEUG DURCH					
IN DIE NIEDERLASSUNG					
EINGEBRACHT.					

REPARATURARBEITEN / KOSTEN	00-0000			01	
GEMÄSS ANFORDERUNG					

AM 20.01.2014 UM 12.30 UHR					
=====					
NACHSTEHENDE ARBEITEN	00-0000			01	
WURDE DURCHFÜHRT:					
=====					
KURZTEST DURCHFÜHREN	54-1011	5,00 AW	04		53,50
-AUSFALL MR BRENNT					
IM DISPLAY					
MONTEURBEFUND:					
MASSELEITUNG ZUR DOSIEREINHEIT					
DURCHGESCHEUERT					

ELEKTRISCHE ANLAGE PRÜFEN,	54-1010	28,00 AW	04		299,60
BEFUND FESTLEGEN:					
-NACH ANLEITUNG DER					
GEFÜHRTEN PRÜFUNG DER					
STAR-DIAGNOSE DURCHMESSEN,					

-VOM STECKER 2 (55 PIN 49)	54-0000		04		
NACH 17Y03-2/2					
UND					
STECKER 2 (55 PIN 42)					
NACH 17Y03-1/2					

-	54-0000		04		
BEFUND:					
-VOM STECKER 2 (55 PIN 42)					
NACH 17Y03-1/2 HAT					
UNTERBRECHUNG					



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 03.02.2014/ERBR BLATT 3

RECHNUNGS-NR. R1 2126-480813

EURO

-VOM STECKER 2 (55 PIN 40) NACH 17R05-2/1 UND STECKER 2 (55 PIN 42) NACH 17R05-2/1 DURCHMESSEN,	54-0000		04	
BEFUND: -UNTERBRECHUNG VOM STECKER 2 (55 PIN 42) NACH 17R05-2/1 =====	54-0000		04	
KABELSATZ INSTANDSETZEN, ABGASNACHBEHANDLUNG INSTANDSETZEN, -KABEL VOM MR-STEUERGERÄT STECKER 2 PIN 42 ZUM STECKER DER	54-7943	32,00 AW	04	342,40
-DOSIEREINHEIT IM MOTOTRRAUM LINKS HINTER UND UNTER BERUHIGUNGSBEHÄLTER FÜR LUFTANSAUGUNG DES LUFTPRESSERS INSTANDSETZEN,	54-0000		04	
-DAZU BEHÄLTER AUS- UND EINBAUEN, -KABEL AM HALTER CA 10 CM VOR STECKER DURCHGESCHUEERT	54-0000		04	
-AUF DIESEM STECKER SIND AM GESPEICHERTEN STECKPLATZ DAS AD-BLUE-DOSIERVENTIL UND DIE DIFFUSOR-HEIZUNG =====	54-0000		04	

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 03.02.2014/ERBR BLATT 4

RECHNUNGS-NR. R1 2126-480813

			EURO
OSTENÜBERNAHME DURCH ERSTELLERWERK IN HÖHE VON 70 % AUS KULANZ *	00-0000	01	
ANTEILIGE KOSTEN ZU FAKTEUR KUNDEN IN HÖHE VON 30 % AUFGRUND BETRIEBSZEIT/ LAUFLEISTUNG	00-0000	01	
=====			
	SUMME ARBEITSPREIS		695,50
	ABZÜGLICH 70 % KULANZANTEIL -		486,85
	ARBEITSPREIS		208,65
ETRAG DES KUNDENAUFTRAGS:		NETTO	208,65

WAREN- UND LEISTUNGSWERT			208,65
9,00 % UMSATZSTEUER FUER	EUR	208,65	39,64

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 03.02.2014/ERBR BLATT

RECHNUNGS-NR. R1 2126-48081

RECHNUNGSENDBETRAG

EU
248,
=====

UST.-ID.-NR.

DIESE ARBEIT WURDE BEI KM-STAND 105.300 DURCHGEFUEHRT



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 28.08.2012/GELL BLATT 1

RECHNUNGS-NR. R1 2126-486539
KUNDENKONTO 226 14212

A. Kündiger
Ullma

REP.-AUFTRAGS-NR 02-75343
VOM 14.08.2012
LEISTUNGSdatum: 17.08.2012

KENNZ. ZULASSUNG FAHRZEUGTYP FAHRZEUG-IDENT.NR
22.08.2011 TOUR. RH WEB632025 13 256413

S BETREUTE SIE Andreas Eichler, Tel:1206-2840

EURO

KOMPLETTPREIS 1

WARTUNGS-AUFTRAG KLIMAWARTUNG

DURCHFÜHRTE ARBEITEN ARB.NR.

KLIMAWARTUNG DURCHFÜHREN 92-6213

REINIGUNG AUFDACHKLIMAAANLAGE FÜR
VEGOTOURISMO-COMFORT CLASS

NR. MATERIAL	TEILE-NR.	MENGE
REINIGUNGSMITTEL	84QANF0046R134A	2,0
REINIGUNGSMITTEL	38A6328350047	6,0
REINIGUNGSMITTEL	38A0018359247	8,0
REINIGUNGSMITTEL	20A1409970845	3,0
REINIGUNGSMITTEL	30A0028350647	1,0
REINIGUNGSMITTEL	16A0008301365	1,0

NETTO 350,00

UND LEISTUNGSWERT 350,00

Umsatzsteuer für EUR 350,00 66,50

SETZUNG NÄCHSTE SEITE



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 03.02.2014/ERBR BLATT

RECHNUNGS-NR. R1 2126-48081

EU

248,00

RECHNUNGSENDBETRAG

UST.-ID.-NR. DER DAIMLER

DIESE ARBEIT WURDE BEI KM-STAND 105.300 DURCHGEFUEHRT



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 28.08.2012/GELL. BLATT 2

RECHNUNGS-NR. R1 2126-486539

EURO

RECHNUNGSSENDBETRAG

416,50

=====

ID.-NR.

DE 81-

SE ARBEIT WURDE BEI KM-STAND 50.542 DURCHGEFUEHRT

In jedem Fall ein lohnendes Erlebnis:
eine Probefahrt mit der neuen B-Klasse !
Vereinbaren Sie Ihren Probefahrt-Termin unter der Telefonnummer



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 28.08.2012/GELL. BLATT 1

RECHNUNGS-NR. R2 2126-486540
KUNDENKONTO 226 14212

REP.-AUFTRAGS-NR 02-75343
VOM 14.08.2012
LEISTUNGSDATUM: 17.08.2012

ZULASSUNG 22.08.2011 FAHRZEUGTYP TOUR. RH FAHRZEUG-IDENT.NR WEB632025 13 256413

ES BETREUTE SIE

EURO

KUNDENAUFTRAG

WARTUNGSDIENST

DURCHFÜHRTE ARBEITEN	ARB.NR.	MENGE	PREISGR.	PREIS
WARTUNGSDIENST DURCHFÜHREN NE KLIMASERVICE	92-0300	106,00	AW 02	885,10
ARBEITSPREIS				885,10

NR. MATERIAL	TEILE-NR.	MENGE	E. PREIS	PREIS	RAB%
STAMOLY 266.2	92QANO201266200	0,1	20,49	2,04	10,00
FR. ÖL 235 11	92QANO200235110	0,4	6,50	2,60	
		26,0		117,00	
ÖL 228 51	92QANO200228510	1,0	89,70	89,70	18,00
		1,0	39,50	39,50	10,00
TERPATRONE	30A0040941704	1,0	57,00	57,00	28,00
ENTWÄSSERUN	20A0044301681	1,0	12,20	12,20	28,00
CKENMIT. BOX	38A0004295695	1,0	73,23	73,23	30,00
TEREINSATZ	38A0018354447	1,0	73,23	22,29	30,00
FTST. FILTER	40A0004771302	1,0	22,29	32,16	30,00
FILT. EINSATZ	40A5410900151	2,0	16,08		
FILT. EINSATZ	40A0001801709			447,72	
				77,94	
SUMME MATERIAL					369,78
ABZÜGLICH RABATTE					
MATERIAL					

NETTO

1.254,88

FRAG DES KUNDENAUFTRAGS:



Mercedes-Benz

REPARATUR-RECHNUNG
VOM 28.08.2012/GELL BLATT 2

RECHNUNGS-NR. R2 2126-486540

EURO

INSUMME			1.254,88
ÜBERNAHME DURC			- 754,88
INSUMME			500,00
UMSATZSTEUER FUER	EUR	500,00	95,00
IGSENBETRAG			595,00 =====

D.-NR.

ARBEIT WURDE BEI KM-STAND 50.542 DURCHGEFUEHRT

In jedem Fall ein lohnendes Erlebnis:
eine Probefahrt mit der neuen B-Klasse !
reinbaren Sie Ihren unter der Telefonnummer

Datum	Statistikgruppe	Intern/Extern	AWCODE	Gesamtpreis	Materialpreis	Personalpreis
05.02.26	Sicherheitsprüfung	Intern	SP	105,88	0,00	105,88
15.12.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Spiegel	10,00	0,00	10,00
19.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Spiegel	36,00	0,00	36,00
19.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	36,00	0,00	36,00

07.04.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	160,00	0,00	160,00
07.04.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Kraftstoffanlage	18,00	0,00	18,00
04.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	18,00	0,00	18,00
19.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10,00	0,00	10,00
04.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10,00	0,00	10,00
12.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10,00	0,00	10,00
13.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10,00	0,00	10,00
26.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10,00	0,00	10,00
03.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10,00	0,00	10,00
15.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10,00	0,00	10,00
17.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10,00	0,00	10,00
19.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10,00	0,00	10,00
12.06.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10,00	0,00	10,00
12.08.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	288,00	0,00	288,00
13.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	36,00	0,00	36,00
17.01.24	Tachoprüfung	Intern	§57b	30,00	0,00	30,00
26.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	288,00	0,00	288,00
03.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	10,00	0,00	10,00
15.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	20,00	0,00	20,00

17.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	5,00	0,00	5,00
19.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Umrisssleuchte erneuern	20,00	0,00	20,00
05.02.26	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13,00	0,00	13,00
18.12.25	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13,00	0,00	13,00
22.09.25	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13,00	0,00	13,00
12.05.25	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13,00	0,00	13,00
18.12.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13,00	0,00	13,00
24.02.25	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13,00	0,00	13,00
05.09.24	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13,00	0,00	13,00
14.05.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13,00	0,00	13,00
11.03.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13,00	0,00	13,00
28.09.23	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13,00	0,00	13,00
04.12.23	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13,00	0,00	13,00
12.05.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	104,62	0,00	104,62
18.12.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	104,62	0,00	104,62
24.02.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	104,62	0,00	104,62
18.12.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	102,52	0,00	102,52
14.05.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	102,52	0,00	102,52
11.03.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	102,52	0,00	102,52

22.09.25	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	224,37	0,00	224,37
04.12.23	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	96,64	0,00	96,64
28.09.23	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	202,52	0,00	202,52
05.09.24	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	217,23	0,00	217,23
12.06.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Formschlauch	144,00	0,00	144,00
15.12.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Spiegel	359,00	359,00	0,00
29.10.25	Tachoprüfung	Intern	§57b	150,77	150,77	0,00
05.09.24	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	39,49	39,49	0,00
04.09.24	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	4216,50	4216,50	0,00
25.11.24	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Getriebe	5490,00	5490,00	0,00
25.11.24	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Motor	730,23	730,23	0,00
19.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Spiegel	0,00	0,00	0,00
07.04.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	311,45	311,45	0,00
26.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	10,00	10,00	0,00
03.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	10,00	10,00	0,00
19.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Spiegel	40,60	40,60	0,00
12.08.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	174,30	174,30	0,00
03.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	6,95	6,95	0,00
26.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	83,30	83,30	0,00

17.01.24	Tachoprüfung	Intern	§57b	90,65	90,65	0,00
26.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	63,50	63,50	0,00
17.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	19,20	19,20	0,00
18.09.23	Glasschaden	Intern	Frontscheibe erneuern	1069,00	1069,00	0,00
18.09.23	Glasschaden	Intern	Scheibe	1069,00	1069,00	0,00
19.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Umrissleuchte erneuern	5,25	5,25	0,00
25.09.23	Tachoprüfung	Intern	§ 57b	137,70	137,70	0,00
12.06.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Formschlauch	31,50	31,50	0,00
19.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	990,00	990,00	0,00
04.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	11,00	11,00	0,00
26.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	41,70	41,70	0,00
15.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	5,25	5,25	0,00
26.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	156,97	156,97	0,00
07.04.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	122,88	122,88	0,00
12.08.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	363,40	363,40	0,00
26.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	32,95	32,95	0,00

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Tourismo RH	FIN / VIN:	WEB63202513256413
Motor:	OM 457 hLA (V)	Datum Erstzulassung:	22.08.2011
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,005 % (50 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	EBE-LA 125

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand:	529,370	Hauptuntersuchung	09.2022
Datum:	08.2022	Tachoprüfung	09.2023
(je nachdem, was zuerst eintritt)		Sicherheitsprüfung	12.2021

Durchgeführte Wartung

Firmenname:	KreuterMedeleSchäfer GmbH & Co. KG	Datum:	06.09.2021
Straße:	Eichleitnerstraße 19	Laufleistung:	469,370
PLZ/Ort:	86199 / Augsburg, DE		
Auftrags-Nr.:	550257		

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr:	DTFR 15C110 (228.51)
Hinterachse Blatt-Nr:	235.8
Getriebe Blatt-Nr:	235.11
Lüfterantrieb Blatt-Nr:	235.11
Retarder Blatt-Nr.:	235.28

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	529,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Zustand und Dichtheit prüfen	529,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Öl-, Kraftstoff-, Kühlmittel-, Druckluft- und Kältemittelleitungen im Motorraum auf Dichtheit und Scheuerstellen prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	529,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	529,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	529,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zyklonabscheider reinigen - Entwässerungsfunktion und Dichtheit prüfen	529,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter entwässern	529,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Voith Retarder auf Zustand und Dichtheit prüfen	529,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelstand prüfen, bei Bedarf ergänzen	529,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	529,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, bei Bedarf richtigstellen - Entlüftungsleitungen auf Zustand prüfen - Kabelanschlüsse an den Batteriepolen auf festen Sitz und einwandfreien Kontakt prüfen, einfetten	529,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Konzentration des Korrosions-/Frostschutzmittels des Kühlmittels prüfen (muss ganzjährig -37°C Frostschutz entsprechen)	529,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung überprüfen, bei Bedarf ergänzen	529,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Kupplungsfußhebelwerk am Fahrerplatz abschmieren - Flächengelenk ölen (entfällt bei automatisiertem Schaltgetriebe)	529,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Linke und rechte Achsschenkel- und Querlenkerbolzenlagerung der Vorderachse abschmieren	529,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	529,370 / 09.2023
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	549,714 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen (Ausführung ohne Entlüftung bzw. mit Entlüftungsleitung)	559,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Filtereinsatz Kraftstoffvorfilter wechseln	589,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	589,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter für Motor: Filterpatronen prüfen, bei Bedarf reinigen - Staubaustragventil des Trockenluftfilters reinigen / erneuern	589,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Verbindungsschläuche und Gummimanschetten des Ansaugrohres zwischen Luftfilter und Motor auf Dichtheit prüfen - Schlauchverbindungen zwischen Ladeluftkühler und Motor auf Dichtheit prüfen	589,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer auf Dichtheit (Sichtprüfung) und festen Sitz (von Hand) prüfen - Luftfederbälge auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)	589,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Filtereinsatz Kraftstoffhauptfilter erneuern	589,370 / 09.2022

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Bremsschläuche und Bremsleitungen auf Unversehrtheit/Scheuerstellen prüfen	589,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Spurstangengelenke auf unzulässiges Spiel prüfen - Schutzmanschetten auf Unversehrtheit prüfen - Reifenlaufflächen prüfen	589,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Türbetätigung und Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen - Einstellung der Türverriegelung prüfen - Schrauben an Tür 1 nachziehen	589,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter für Luftpresseransaugung: Filterpatrone prüfen, bei Bedarf reinigen/erneuern (nur Fahrzeuge mit Motor OM 457 LA)	589,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, bei Bedarf reinigen	589,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Notentriegelung der Dach- bzw. Notausstiegsluken auf Funktion prüfen; Abdichtung und Seildurchführung mit Gummipflegemittel behandeln	589,370 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone des Drucklufttrockners erneuern, Geräuschkämpfer reinigen	589,370 / 09.2023
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue-Versorgungseinheit: Filtreinsatz erneuern	589,370 / 09.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	589,370 / 09.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Voith Retarder: Ölwechsel durchführen - Sieb für Druckregelventil reinigen - Sichtkontrolle auf eventuell vorhandene Beschädigungen und Undichtigkeiten durchführen	649,370 / 09.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen (Ausführung mit Entlüftung am Getriebegehäuse)	649,370 / 09.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	709,370 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Gerippeseitige Querlenkerlagerung auf festen Sitz prüfen, nachziehen - Achsseitig Splint prüfen	709,370 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Federbügelverschraubung an der Hinterachse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	709,370 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse: Schraubverbindungen der Achslenker/Längslenker an Gerippe und an Achse nachziehen	709,370 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Schraubverbindungen Lenkgetriebe ZF 8098 an Gerippe nachziehen	709,370 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel am Schaltgetriebe durchführen - Filtreinsatz reinigen/erneuern	739,370 / 09.2025
<input type="checkbox"/> Flüssigkeit der hydraulischen Kupplungsbetätigung ersetzen (entfällt bei automatisiertem Schaltgetriebe)	- / 08.2022
<input type="checkbox"/> Masseband am Motor erneuern	- / 08.2022
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 08.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Funktion des Hochdruckschalters prüfen	- / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Filtertrockner ersetzen - Funktion des Niederdruckschalters prüfen - Kältemittelsammler auf Korrosion und Beschädigung prüfen	- / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kühllamellen des Kondensators reinigen - Funktion der Kondensatorlüfter prüfen	- / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue-Versorgungseinheit: Druckspeicher füllen	- / 09.2022

**Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum
(je nachdem, was zuerst eintritt)**

<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz Unterboden: Unterbodenschutzbeschichtung prüfen; Beschädigungen ausbessern	- / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum / Feuerlöschanlage Motorraum: Zustand und Druck prüfen	- / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Öl im Kältemittelverdichter auf Verunreinigungen und korrekten Füllstand prüfen, bei Bedarf Kältemaschinenöl wechseln / nachfüllen	- / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter für Motor: Filterpatronen erneuern	- / 09.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter für Luftpresseansaugung: Filterpatrone erneuern (nur Fahrzeuge mit Motor OM 457 LA)	- / 09.2024

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers