

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850513132312
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	08.11.2016
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand:	373,568	Hauptuntersuchung	11.2021
Datum:	09.2021	Tachoprüfung	09.2022
(je nachdem, was zuerst eintritt)		Sicherheitsprüfung	05.2021

Durchgeführte Wartung

Firmenname:	Datum:	10.03.2021
Straße:	Laufleistung:	328,568
PLZ/Ort:		
Auftrags-Nr.:		

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr:	DTFR 15C110 (228.51)
Hinterachse Blatt-Nr:	235.8
Lüfterantrieb Blatt-Nr:	235.11
Kühlmittel Blatt-Nr:	325.5

Tausch Dieselpartikelfilter

1. DPF: ID-Nr.:	100007204535
1. DPF: Plomben-Nr.:	18112010082408

Wartungsarbeit

**Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum
(je nachdem, was zuerst eintritt)**

Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern (Code HK50)

373,568 / 09.2021

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen	373,568 / 09.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	373,568 / 09.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	373,568 / 09.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen und Kondensator auf Zustand und Dichtheit prüfen - Kondensatorgebläse auf Funktion prüfen (Code HF01)	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsarbeiten an der Türanlage durchführen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum / Feuerlöschanlage Motorraum: Zustand und Druck prüfen	418,568 / 03.2022

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	418,568 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	418,568 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	418,568 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	427,197 / 03.2022
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	427,197 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	508,568 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	598,568 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	598,568 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	598,568 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	598,568 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	607,197 / 03.2022
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	- / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	- / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 03.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850513132312
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	08.11.2016
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0.001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand:	448,695	Tachoprüfung	09.2022
Datum:	09.2022		

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname:		Datum:	14.03.2022
Straße:		_aufleistung:	403,695
PLZ/Ort:			
Auftrags-Nr.:			

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr:	DTFR 15C110 (228.51)
Getriebe Blatt-Nr:	150.0145241-

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern (Code HK50)	448,695 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen	448,695 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	448,695 / 09.2022

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	448,695 / 09.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen und Kondensator auf Zustand und Dichtheit prüfen - Kondensatorgebläse auf Funktion prüfen (Code HF01)	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsarbeiten an der Türanlage durchführen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum / Feuerlöschanlage Motorraum: Zustand und Druck prüfen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	493,695 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	493,695 / 03.2023

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	493,695 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	493,695 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	508,568 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	583,695 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	583,695 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	598,568 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	598,568 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	598,568 / -
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	598,568 / -
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	763,695 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	- / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	- / 03.2023
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 03.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850513132312
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	08.11.2016
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 493,695
Datum: 03.2023

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: mbH Datum: 18.11.2022
Straße: Laufleistung: 462,576
PLZ/Ort: r
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	493,695 / 03.2023

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen und Kondensator auf Zustand und Dichtheit prüfen - Kondensatorgebläse auf Funktion prüfen (Code HF01)	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Wartungsarbeiten an der Türanlage durchführen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum / Feuerlöschanlage Motorraum: Zustand und Druck prüfen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	493,695 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	493,695 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	493,695 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern (Code HK50)	507,576 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen	507,576 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	507,576 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	507,576 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	508,568 / 03.2024

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	583,695 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	583,695 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	598,568 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	598,568 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	598,568 / -
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	598,568 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	763,695 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	- / 03.2023
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	- / 03.2023
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 03.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850513132312
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	08.11.2016
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 508,568
Datum: 09.2023

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 14.03.2023
Straße: Laufleistung: 492,774
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr: DTFR 15C110 (228.51)

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	508,568 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern (Code HK50)	537,774 / 09.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen	537,774 / 09.2023

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	537,774 / 09.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	537,774 / 09.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen und Kondensator auf Zustand und Dichtheit prüfen - Kondensatorgebläse auf Funktion prüfen (Code HF01)	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsarbeiten an der Türanlage durchführen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum / Feuerlöschanlage Motorraum: Zustand und Druck prüfen	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	582,774 / 03.2024

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	582,774 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	582,774 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	582,774 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	583,695 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	583,695 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	598,568 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	598,568 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	598,568 / -
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	598,568 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	763,695 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	- / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 03.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850513132312
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	08.11.2016
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0.001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 582,774

Datum: 03.2024

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname:	Datum:	29.09.2023
Straße:	Laufleistung:	539,734
PLZ/Ort:		
Auftrags-Nr.:		

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Nein**

Tausch Dieselpartikelfilter

1. DPF: ID-Nr.:	100009443393
1. DPF: Plomben-Nr.:	06082112143706

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	582,774 / 03.2024

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen und Kondensator auf Zustand und Dichtheit prüfen - Kondensatorgebläse auf Funktion prüfen (Code HF01)	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Wartungsarbeiten an der Türanlage durchführen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum / Feuerlöschanlage Motorraum: Zustand und Druck prüfen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	582,774 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	582,774 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	582,774 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	583,695 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	583,695 / 03.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern (Code HK50)	584,734 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen	584,734 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	584,734 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	584,734 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	598,568 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	598,568 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	598,568 / -
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	598,568 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	719,734 / 09.2026
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	763,695 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 03.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850513132312
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	08.11.2016
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	-

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 598,568
Datum: 09.2024

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 13.03.2024
Straße: aufleistung: 573,898
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr: DTFR 15C110 (228.51)
Hinterachse Blatt-Nr: DTFR 12B120 (235.31)
Getriebe Blatt-Nr: 150.0145241-
Lüfterantrieb Blatt-Nr: DTFR 13B110 (235.11)
Kühlmittel Blatt-Nr: DTFR 29C120 (325.5)

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	598,568 / -
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	598,568 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern (Code HK50)	618,898 / 09.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen	618,898 / 09.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	618,898 / 09.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	618,898 / 09.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen und Kondensator auf Zustand und Dichtheit prüfen - Kondensatorgebläse auf Funktion prüfen (Code HF01)	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsarbeiten an der Türanlage durchführen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	663,898 / 03.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum / Feuerlöschanlage Motorraum: Zustand und Druck prüfen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	663,898 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	663,898 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	663,898 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	719,734 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	753,898 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	753,898 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	843,898 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	843,898 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	933,898 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO ₂ -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO ₂ -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	- / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	- / 03.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2027
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 03.2041

Kommentar

Abgas stellmotor erneuert

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850513132312
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	08.11.2016
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	-

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 648,955
Datum: 03.2025

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 25.09.2024
Straße: Laufleistung: 603,955
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern (Code HK50)	648,955 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen	648,955 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	648,955 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	648,955 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	663,898 / 03.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen und Kondensator auf Zustand und Dichtheit prüfen - Kondensatorgebläse auf Funktion prüfen (Code HF01)	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Wartungsarbeiten an der Türanlage durchführen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum / Feuerlöschanlage Motorraum: Zustand und Druck prüfen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	663,898 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	663,898 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	663,898 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	719,734 / 09.2026

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	753,898 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	753,898 / 03.2027
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	843,898 / 03.2027
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	843,898 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	873,955 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	873,955 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	933,898 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	- / 03.2025
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	- / 03.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2027
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 03.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850513132312
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	08.11.2016
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	-

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 663,898
Datum: 09.2025

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 07.03.2025
Straße: Laufleistung: 638,121
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	663,898 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	663,898 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern (Code HK50)	683,121 / 09.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen	683,121 / 09.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	683,121 / 09.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	683,121 / 09.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	719,734 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen und Kondensator auf Zustand und Dichtheit prüfen - Kondensatorgebläse auf Funktion prüfen (Code HF01)	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsarbeiten an der Türanlage durchführen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum / Feuerlöschanlage Motorraum: Zustand und Druck prüfen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	728,121 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	728,121 / 03.2026

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	753,898 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	753,898 / 03.2027
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	843,898 / 03.2027
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	843,898 / 03.2027
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	873,955 / -
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	873,955 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	933,898 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	- / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	- / 03.2026
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2028
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 03.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850513132312
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	08.11.2016
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	F 1 11 11

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 717,970
Datum: 03.2026

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 12.09.2025
Straße: Laufleistung: 672,970
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr: DTFR 15C110 (228.51)

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern (Code HK50)	717,970 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen	717,970 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	717,970 / 03.2026

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	717,970 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	719,734 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen und Kondensator auf Zustand und Dichtheit prüfen - Kondensatorgebläse auf Funktion prüfen (Code HF01)	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Wartungsarbeiten an der Türanlage durchführen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum / Feuerlöschanlage Motorraum: Zustand und Druck prüfen	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	728,121 / 03.2026

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	728,121 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	753,898 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	753,898 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	762,970 / 09.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	762,970 / 09.2027
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	843,898 / 03.2027
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	843,898 / 03.2027
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	873,955 / -
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	873,955 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	933,898 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	- / 03.2026
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	- / 03.2026
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2027
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2028
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 03.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850513132312
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	08.11.2016
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 719,734

Datum: 09.2026

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname:	Datum:	11.03.2026
Straße:	Laufleistung:	709,582
PLZ/Ort:		
Auftrags-Nr.:		

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	719,734 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	753,898 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern (Code HK50)	754,582 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen	754,582 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	754,582 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	754,582 / 09.2026

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	762,970 / 09.2027
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	762,970 / 09.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen und Kondensator auf Zustand und Dichtheit prüfen - Kondensatorgebläse auf Funktion prüfen (Code HF01)	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsarbeiten an der Türanlage durchführen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum / Feuerlöschanlage Motorraum: Zustand und Druck prüfen	799,582 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	799,582 / 03.2027

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	799,582 / 03.2027
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	843,898 / 03.2027
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	843,898 / 03.2027
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	873,955 / -
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	873,955 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	889,582 / 03.2028
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	1,069,582 / 03.2028
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	- / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	- / 03.2027
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2027
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2028
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 03.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Datum	Statistikgruppe	Intern/Ext	AWCODE	Gesamtpreis	Materialpreis
10.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Reifen	20.00	0.00
10.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Luftanlage	30.00	0.00
10.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	120.00	0.00
01.04.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	216.00	0.00
16.04.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	3.40	0.00
29.01.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	72.00	0.00
29.01.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	36.00	0.00
29.01.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	36.00	0.00
29.01.26	Sicherheitsprüfung	Intern	SP	113.86	0.00
02.04.26	Sicherheitsprüfung	Intern	SP	113.86	0.00
21.07.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	36.00	0.00
01.12.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	3.40	0.00
10.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	240.00	0.00
08.08.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	163.20	0.00
08.08.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	6.80	0.00
07.08.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Spiegel	1.60	0.00
05.09.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	3.40	0.00
09.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	216.00	0.00
09.09.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	54.00	0.00
09.09.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	36.00	0.00
21.07.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	40.00	0.00
16.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	60.00	0.00

16.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	20.00	0.00
15.04.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	30.00	0.00
26.05.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	252.00	0.00
16.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	10.00	0.00
20.03.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	10.00	0.00
04.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	200.00	0.00
20.02.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Beleuchtung	10.00	0.00
13.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	400.00	0.00
30.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	10.00	0.00
20.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	5.00	0.00
17.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	20.00	0.00
12.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	40.00	0.00
13.09.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	120.00	0.00
03.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	144.00	0.00
03.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	10.00	0.00
06.09.24	Intern Fremdschaden ohne Versicherung	Intern	Spiegel	10.00	0.00
21.07.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
10.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
10.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
08.08.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
04.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
15.04.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
20.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
26.05.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
20.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
13.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
14.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
17.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
25.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
30.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
12.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
13.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
03.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
06.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
23.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00

01.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
11.06.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
04.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
21.06.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
13.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
20.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
21.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
11.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
11.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
12.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
23.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
08.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
10.11.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
26.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
29.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
20.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
21.06.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Achsen	72.00	0.00
25.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
09.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
18.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
23.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	40.00	0.00
01.08.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung/Lüftung	288.00	0.00
04.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Lackierung	60.00	0.00
11.06.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Achsen	112.00	0.00
13.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	36.00	0.00
20.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	216.00	0.00
21.02.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Karosserie	20.00	0.00
11.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	320.00	0.00
12.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	20.00	0.00
11.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	15.00	0.00
23.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	10.00	0.00
11.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	40.00	0.00
26.10.23	Intern Eigenschaden ohne Versicherung	Intern	Spiegel	36.00	0.00
10.11.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abblendlicht vorne Links erneuern	6.60	0.00
20.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Unfall schaden Reparieren	30.00	0.00

20.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen tauschen H.A.	20.00	0.00
20.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Sitzverstellung Instandsetzen	18.00	0.00
24.08.23	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Türe 2	0.00	0.00
29.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung laut Busdoc	252.00	0.00
29.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Sitz Neigungseinstellung	36.00	0.00
18.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abblendlicht	18.00	0.00
25.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Gebläse am Fahrerplatz	72.00	0.00
02.04.26	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
20.10.25	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
29.01.26	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
14.07.25	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
03.03.25	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
30.10.24	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
22.01.25	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
30.10.24	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
16.07.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
10.10.24	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
16.07.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
13.06.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	26.00	0.00
14.12.23	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
28.03.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
22.01.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 6	18.49	0.00
14.07.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 6	18.49	0.00
16.07.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 6	17.65	0.00
30.10.24	Hauptuntersuchung	Intern	SP 6	17.65	0.00
13.06.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 6	17.65	0.00
09.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifenwechsel, Luftbalg	144.00	0.00
09.10.23	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
09.10.23	Hauptuntersuchung	Intern	HU 2	210.08	0.00
10.10.24	Hauptuntersuchung	Intern	HU 2	225.63	0.00
20.10.25	Hauptuntersuchung	Intern	HU 2	232.77	0.00
14.12.23	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 4	103.36	0.00
28.03.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 4	110.08	0.00
13.06.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 4	110.08	0.00
22.01.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 4	112.60	0.00

03.03.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 4	112.60	0.00
14.07.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 4	112.60	0.00
16.07.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	102.52	0.00
30.10.24	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	217.23	0.00
27.02.26	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Motor	3053.59	3053.59
01.04.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	960.92	960.92
10.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Luftanlage	58.24	58.24
09.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	31.22	31.22
10.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	133.22	133.22
01.12.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	49.70	49.70
05.09.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	9.80	9.80
08.08.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	39.00	39.00
09.09.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	87.60	87.60
10.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	243.28	243.28
21.07.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	92.79	92.79
01.04.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	14.24	14.24
07.08.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Spiegel	72.80	72.80
10.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	61.32	61.32
09.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	87.96	87.96
16.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	24.50	24.50
09.09.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	24.50	24.50
08.08.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	57.36	57.36
16.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	109.79	109.79
13.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	3399.24	3399.24
04.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	524.16	524.16
30.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	361.95	361.95
17.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	554.69	554.69
10.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	57.74	57.74
29.01.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	1494.40	1494.40
10.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Reifen	149.44	149.44
02.10.24	Tachoprüfung	Intern	§57b Tachoprüfung	122.31	122.31
06.09.24	Intern Fremdschaden ohne Versicherung	Intern	Spiegel	40.60	40.60
03.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	54.14	54.14
06.09.24	Intern Fremdschaden ohne Versicherung	Intern	Spiegel	43.44	43.44
01.08.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung/Lüftung	109.95	109.95

11.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	0.00	0.00
20.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	10.00	10.00
04.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Lackierung	10.00	10.00
23.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	60.00	60.00
01.08.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung/Lüftung	58.45	58.45
27.06.24	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Achsen	3475.82	3475.82
01.08.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung/Lüftung	24.40	24.40
21.06.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Achsen	232.50	232.50
03.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	87.83	87.83
11.06.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Achsen	119.00	119.00
04.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	107.20	107.20
13.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	892.25	892.25
20.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	772.91	772.91
11.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	6.60	6.60
23.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	8.85	8.85
12.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	570.28	570.28
10.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	60.32	60.32
09.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	0.71	0.71
11.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	59.36	59.36
26.10.23	Intern Eigenschaden ohne Versicherung	Intern	Spiegel	111.00	111.00
10.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	3.57	3.57
24.11.23	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Dachundichtigkeit Instandsetzen	2240.29	2240.29
04.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	3.57	3.57
12.05.23	Glasschaden	Intern	Glas	1069.00	1069.00
11.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	57.00	57.00
26.10.23	Glasschaden	Intern	Dreiecksscheibe links erneuert	940.00	940.00
11.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	154.98	154.98
10.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	23.00	23.00
26.10.23	Glasschaden	Intern	Scheibe	940.00	940.00
13.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	22.90	22.90
29.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung laut Busdoc	433.48	433.48
29.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Sitz Neigungseinstellung	66.19	66.19
18.08.23	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Wassereintritt	941.78	941.78
29.08.23	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Wassereintritt	1915.10	1915.10
04.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	16.21	16.21

11.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	16.37	16.37
13.09.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	18.39	18.39
24.08.23	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Türe 2	246.78	246.78
29.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung laut Busdoc	29.95	29.95
21.07.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	52.00	52.00
29.01.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	52.00	52.00
20.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Unfall schaden Reparieren	21.40	21.40
23.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	793.08	793.08
10.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	261.65	261.65
11.07.23	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Wassereintritt	264.00	264.00
09.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifenwechsel, Luftbalg	990.00	990.00
11.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	1152.00	1152.00
09.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	15.60	15.60
25.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Gebälse am Fahrerplatz	205.80	205.80
29.01.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	120.33	120.33
10.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	13.99	13.99
20.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	216.15	216.15
16.04.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	6.75	6.75
09.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	13.74	13.74
11.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	14.96	14.96
20.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	9.11	9.11
20.02.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Beleuchtung	9.20	9.20
20.03.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	9.20	9.20
14.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	9.11	9.11
11.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	111.86	111.86
10.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	48.09	48.09
04.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	8.40	8.40
11.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	9.38	9.38
13.09.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	9.38	9.38
29.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung laut Busdoc	9.20	9.20
11.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	59.72	59.72
04.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	76.58	76.58
18.09.23	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Abblendlicht	11.00	11.00
10.11.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abblendlicht vorne Links erneuern	11.00	11.00
10.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	63.90	63.90

11.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	53.30	53.30
09.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifenwechsel, Luftbalg	192.60	192.60
04.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	42.80	42.80
10.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	43.50	43.50
04.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	12.54	12.54
10.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	10.03	10.03
11.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	10.51	10.51
01.08.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung/Lüftung	63.78	63.78
11.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	96.06	96.06
04.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	133.22	133.22
11.06.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Achsen	9.10	9.10
10.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	63.64	63.64

17.12.25 1 Stoßeck hinten rechts zerkratzt
17.12.25 1 Kratzer rechts hinten am Rücklicht
17.12.25 1 Gitter für Luftfilter hinter Fahrersitz, lack und Rostschaden.
17.12.25 1 Lackschaden rechte Seite über vorderem Rad
17.12.25 1 Hintere Rückenlehne vollgeschmiert
24.11.25 1 Undichtes Dach
16.10.25 1 Hauptspiegel re. Angefahren Schaal/Dill
28.03.25 (Kratzer hintere Klappe rechts
28.03.25 (Beschädigung hintere Klappe rechts Gitter
28.03.25 (Kratzer rechts hinten über beide Klappen unten
28.03.25 (Beschädigung Radlauf hinten rechts
28.03.25 (Kratzer rechte Seite hinter Vorderrad unten
28.03.25 (Hohe Anzahl von Steinschlägen im Frontbereich
28.03.25 (Kratzer auf linker Seite im Bereich des Schriftzuges