

Dati proprietario

Proprietario veicolo
Indirizzo
Cap / Città
Identificativo Cliente

Dati veicolo

Fabbricante / Modello
Numero di serie
Targa veicolo
Categoria veicolo

Dati tachigrafo

Tipo tachigrafo / Marca
Numero di omologazione
Sostituzione tachigrafo
N. di serie sensore / Data produzione
Fornitore sensore

TEMISA / SAFARI 80
HL TRIPDA7LOTH0000

SA

1581 1070000000 / VDO

21.64

☐ Nuovo

3020201

Continental Automotive Group

Numero di serie 11036

Data di fabbricazione 08 / 08

☐ Riparato

Misurazioni effettuate

Dimensione pneumatici
Pressione pneumatici
Metodo di misura

205/60 R22.5

8.0 bar

Configurazione veicolo

1 315 mm
2 1100 mm
3 1100 mm
4 1100 mm
5 1100 mm
6 1100 mm
7 1100 mm
8 1100 mm
9 1100 mm
10 1100 mm
11 1100 mm
12 1100 mm
13 1100 mm
14 1100 mm
15 1100 mm
16 1100 mm
17 1100 mm
18 1100 mm
19 1100 mm
20 1100 mm
21 1100 mm
22 1100 mm
23 1100 mm
24 1100 mm
25 1100 mm
26 1100 mm
27 1100 mm
28 1100 mm
29 1100 mm
30 1100 mm
31 1100 mm
32 1100 mm
33 1100 mm
34 1100 mm
35 1100 mm
36 1100 mm
37 1100 mm
38 1100 mm
39 1100 mm
40 1100 mm
41 1100 mm
42 1100 mm
43 1100 mm
44 1100 mm
45 1100 mm
46 1100 mm
47 1100 mm
48 1100 mm
49 1100 mm
50 1100 mm
51 1100 mm
52 1100 mm
53 1100 mm
54 1100 mm
55 1100 mm
56 1100 mm
57 1100 mm
58 1100 mm
59 1100 mm
60 1100 mm
61 1100 mm
62 1100 mm
63 1100 mm
64 1100 mm
65 1100 mm
66 1100 mm
67 1100 mm
68 1100 mm
69 1100 mm
70 1100 mm
71 1100 mm
72 1100 mm
73 1100 mm
74 1100 mm
75 1100 mm
76 1100 mm
77 1100 mm
78 1100 mm
79 1100 mm
80 1100 mm
81 1100 mm
82 1100 mm
83 1100 mm
84 1100 mm
85 1100 mm
86 1100 mm
87 1100 mm
88 1100 mm
89 1100 mm
90 1100 mm
91 1100 mm
92 1100 mm
93 1100 mm
94 1100 mm
95 1100 mm
96 1100 mm
97 1100 mm
98 1100 mm
99 1100 mm
100 1100 mm

752181 km

0000000

Test tachigrafo

Test velocità 30.0 km/h 60.0 km/h 90.0 km/h
Test consumo 1000 m

Tipo di intervento tecnico

- ☐ smonta montaggio di un tachigrafo
- ☐ installazione di un tachigrafo
- ☐ attivazione di un tachigrafo
- ☒ calibrazione di un tachigrafo
- ☒ controllo periodico di un tachigrafo
- ☐ riparazione / sostituzione di un tachigrafo
- ☐ riparazione / sostituzione impianto tachigrafico ex KITAS
- ☐ trasferimento dati

Controllo per manipolazioni / Service

- Nessun dispositivo di manipolazione rilevato
- Il Tachigrafo Digitale funziona correttamente
- Batteria di backup DTCD sostituita
- Eseguita pulizia slot carta DTCD

Osservazioni

KITAS SIGILLATO AL CAMBIO CON LA GABBETTA
CALIBRAZIONE ESEGUITA

Controllo Periodico

X Positivo Negativo

Firma Utente

Confermare che tutti i controlli e le operazioni sono stati eseguiti in conformità con quanto definito nel
"Manuale Tecnico del Tachigrafo".

02 953 1128
Vagnazzi Due Srl

Zona Autoporto
I-64028 Roseto degli Abruzzi (TE)

29-ago-2023
Data calibrazione

11036