

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705081
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Erschwerter Betrieb/Stadtverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 363,012
Datum: 10.2021

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 20.04.2021
Straße: Laufleistung: 333,012
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Nein**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr: DTFR 15C110 (228.51)
Lüfterantrieb Blatt-Nr: 235.11

Tausch Dieselpartikelfilter

1. DPF: ID-Nr.: 100006695740
1. DPF: Plomben-Nr.: 27032008563201

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	363,012 / 10.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	363,012 / 10.2021

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	363,012 / 10.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	363,012 / 10.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO ₂ -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO ₂ -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/>	393,012 / 04.2022

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	393,012 / 04.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	393,012 / 04.2022
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	424,101 / 12.2021
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	439,545 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	453,012 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	453,012 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	453,012 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	513,012 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	573,012 / 04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	633,012 / -
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	693,012 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 04.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705081
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Erschwerter Betrieb/Stadtverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 453,012
Datum: 11.2022

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 03.05.2022
Straße: Laufleistung: 432,242
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Nein**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr: DTFR 15C110 (228.51)
Hinterachse Blatt-Nr: 235.31
Getriebe Blatt-Nr: 150.0145241-

Wartungsarbeit

**Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum
(je nachdem, was zuerst eintritt)**

- | | |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen | 453,012 / 04.2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern | 462,242 / 11.2022 |

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	462,242 / 11.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	462,242 / 11.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	462,242 / 11.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO ₂ -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO ₂ -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	492,242 / 05.2023

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	492,242 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	492,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	513,012 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	552,242 / 05.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	552,242 / 05.2024
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	573,012 / 04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	612,242 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	633,012 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	672,242 / 05.2025
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	693,012 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2023
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 04.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 04.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705081
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 510,445
Datum: 03.2023

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 23.11.2022
Straße: Laufleistung: 465,445
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Tausch Dieselpartikelfilter

1. DPF: ID-Nr.: 100008477775
1. DPF: Plomben-Nr.: 19082107035602

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	510,445 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	510,445 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	510,445 / 05.2023

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	510,445 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO ₂ -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO ₂ -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	522,242 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	522,242 / 05.2024

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	522,242 / 05.2024
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	553,397 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	555,445 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	555,445 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	590,608 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	612,242 / 05.2024
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	612,242 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	612,935 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	645,445 / 11.2025
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	693,012 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	702,242 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2023
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 04.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 04.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705081
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 510,445
Datum: 05.2023

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: ' Datum: 06.02.2023
Straße: Laufleistung: 477,848
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr: DTFR 15C110 (228.51)
Kühlmittel Blatt-Nr: 325.5

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	510,445 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	510,445 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	510,445 / 05.2023

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	510,445 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	522,242 / 05.2024
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	553,397 / -
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	555,445 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	555,445 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammier ablassen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengeienke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgeienke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schösser fetten	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO ₂ -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO ₂ -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	567,848 / 02.2024

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	567,848 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	567,848 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	590,608 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	612,242 / 05.2024
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	612,242 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	612,935 / -
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	645,445 / 11.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	702,242 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	837,848 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 02.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 04.2041

Kommentar

- Ölwanndichtung erneuert
- Heizrohre am Standheizung erneuert

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705081
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0.001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand:	553,397
Datum:	11.2023

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname:	Datum:	23.06.2023
Straße:	Laufleistung:	513,086
PLZ/Ort:		
Auftrags-Nr.:		

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	553,397 / -
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	555,445 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	555,445 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	558,086 / 12.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	558,086 / 12.2023

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	558,086 / 12.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	558,086 / 12.2023
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO ₂ -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO ₂ -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	567,848 / 02.2024

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	567,848 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	590,608 / 04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	603,086 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	612,242 / 05.2024
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	612,242 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	612,935 / -
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	645,445 / 11.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	702,242 / 05.2025
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	837,848 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 04.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 02.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 04.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705081
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 553,397
Datum: 02.2024

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 11.10.2023
Straße: Laufleistung: 531,717
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	553,397 / -
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	567,848 / 02.2024

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	567,848 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	567,848 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	576,717 / 04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	576,717 / 04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	576,717 / 04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	576,717 / 04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	590,608 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	603,086 / 06.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	612,242 / 05.2024
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	612,242 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	612,935 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	621,717 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	621,717 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	645,445 / 11.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	702,242 / 05.2025
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	837,848 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 04.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 02.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 04.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705081
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 567,848
Datum: 08.2024

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 19.02.2024
Straße: Laufleistung: 550,836
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Lüfterantrieb Blatt-Nr: 235.11

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	567,848 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	595,836 / 08.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	595,836 / 08.2024

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	595,836 / 08.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	595,836 / 08.2024
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	603,086 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	612,242 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	612,935 / -
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	621,717 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	621,717 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammier ablassen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengeienke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgeienke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungskiappen: Scharniere ölen, Schösser fetten	640,836 / 02.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	640,836 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	645,445 / 11.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	702,242 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	730,836 / 02.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	820,836 / 02.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	820,836 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	837,848 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 02.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 02.2027
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 04.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705081
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0.001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 595,836
Datum: 08.2024

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 21.05.2024
Straße: Laufleistung: 568,475
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr: DTFR 15C110 (228.51)

Wartungsarbeit

**Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum
(je nachdem, was zuerst eintritt)**

- | | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern | 595,836 / 08.2024 |
| <input type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30) | 595,836 / 08.2024 |
| <input type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern | 595,836 / 08.2024 |

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	595,836 / 08.2024
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	603,086 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	612,242 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	612,935 / -
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	621,717 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	621,717 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammier ablassen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengeelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgeelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schösser fetten	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO ₂ -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO ₂ -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	640,836 / 02.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	645,445 / 11.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	658,475 / 05.2026
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	702,242 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	730,836 / 02.2026
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	820,836 / 02.2027
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	820,836 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	837,848 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 02.2026
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 02.2027
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 04.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705081
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 603,086

Datum: 02.2025

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 21.08.2024
 Straße: Laufleistung: 585,899
 PLZ/Ort:
 Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	603,086 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	612,242 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	612,935 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	630,899 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	630,899 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	630,899 / 02.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	630,899 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO ₂ -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO ₂ -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	645,445 / 11.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	658,475 / 05.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	675,899 / 08.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	675,899 / 08.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	702,242 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	730,836 / 02.2026
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	820,836 / 02.2027
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	820,836 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	837,848 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 02.2026
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 02.2027
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 04.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705081
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 630,899
Datum: 02.2025

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 11.11.2024
Laufleistung: 606,052

Straße:
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Getriebe Blatt-Nr: 150.0145241-

Wartungsarbeit

**Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum
(je nachdem, was zuerst eintritt)**

- | | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern | 630,899 / 02.2025 |
| <input type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30) | 630,899 / 02.2025 |

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	630,899 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	630,899 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO ₂ -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO ₂ -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	640,836 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	640,836 / 02.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	645,445 / 11.2025
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	658,475 / 05.2026
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	675,899 / 08.2025
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	675,899 / 08.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	696,052 / 11.2026
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	702,242 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	730,836 / 02.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	786,052 / 11.2027
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	820,836 / 02.2027
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	820,836 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	876,052 / -
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	966,052 / 11.2026
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 02.2026
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 02.2027
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 04.2041

Kommentar

Für Kunden eingespeichert

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705081
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 645,445
Datum: 05.2025

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 17.01.2025
Straße: Laufleistung: 617,234
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	645,445 / 11.2025
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	658,475 / 05.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	662,234 / 07.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	662,234 / 07.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	662,234 / 07.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	662,234 / 07.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	675,899 / 08.2025
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	675,899 / 08.2025
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	696,052 / 11.2026
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	702,242 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO ₂ -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO ₂ -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/>	707,234 / 01.2026

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	707,234 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	730,836 / 02.2026
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	786,052 / 11.2027
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	820,836 / 02.2027
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	820,836 / -
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	876,052 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	966,052 / 11.2026
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 02.2026
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 02.2027
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 04.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705081
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 645,445
Datum: 08.2025

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 28.04.2025
Straße: Laufleistung: 634,044
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Hinterachse Blatt-Nr: DTFR 12B140 (235.8)

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	645,445 / 11.2025
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	658,475 / 05.2026
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	675,899 / 08.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	675,899 / 08.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	679,044 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	679,044 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	679,044 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	679,044 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	696,052 / 11.2026
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	707,234 / 01.2026

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	707,234 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	730,836 / 02.2026
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	786,052 / 11.2027
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	820,836 / 02.2027
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	820,836 / -
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	876,052 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	904,044 / 04.2028
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	966,052 / 11.2026
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 02.2026
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 02.2027
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 04.2041

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Datum	Statistikgruppe	Intern/Extern	AWCODE	Gesamtpreis	Materialpreis
13.09.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Luftanlage	9.10	9.10
13.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	251.49	251.49
09.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	399.67	399.67
08.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Feststellbremse Instandsetzen	43.30	43.30
09.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	12.01	12.01
13.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	10.13	10.13
13.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	12.54	12.54
21.01.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	10.03	10.03
13.09.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Luftanlage	120.50	120.50
14.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Scheibenwischer erneuert	35.00	35.00
27.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	99.17	99.17
13.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	61.60	61.60
13.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	154.72	154.72
03.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	11.00	11.00
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	9.20	9.20

13.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	84.98	84.98
13.09.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	9.38	9.38
13.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	9.38	9.38
21.01.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	9.79	9.79
13.05.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Getriebe	52.34	52.34
13.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	57.82	57.82
20.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	7.68	7.68
20.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	5.95	5.95
14.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	0.00	0.00
05.02.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	6.75	6.75
24.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	9.80	9.80
13.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	14.96	14.96
14.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	15.32	15.32
14.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Bremsen	115.00	115.00
28.04.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	122.02	122.02
27.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	381.50	381.50
27.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	1776.36	1776.36
17.10.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Luftanlage	6.80	6.80
09.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	6.88	6.88
25.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen H.A.	1020.00	1020.00
21.01.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Beleuchtung	370.27	370.27
27.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Glas	72.35	72.35
21.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Haltewunschtaster	58.72	58.72
28.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abblendlich	6.50	6.50
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	29.95	29.95
13.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	16.21	16.21
13.09.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	18.39	18.39
13.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	16.37	16.37
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	745.70	745.70
25.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremszylinder V.A.	288.36	288.36
25.10.23	Tachoprüfung	Intern	§ 57b	116.00	116.00
10.10.23	Intern Eigenschaden ohne Versicherung	Intern	Lackierarbeiten	2492.26	2492.26
25.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen H.A.	67.24	67.24
29.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	15.33	15.33
13.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	154.98	154.98

25.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung/Lüftung	22.90	22.90
29.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	22.90	22.90
13.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	57.00	57.00
13.05.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Getriebe	154.98	154.98
05.05.23	Glasschaden	Intern	Glas	1764.00	1764.00
04.12.23	Intern Eigenschaden ohne Versicherung	Intern	Heckleuchte rechts erneuern	348.03	348.03
13.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	4.28	4.28
26.04.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Abgasanlage	570.28	570.28
21.01.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	60.32	60.32
13.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	69.70	69.70
26.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	77.16	77.16
21.02.24	Fremdwerkstatt Versicherungsschaden Eigenverschulden	Intern	Karosserie	1996.51	1996.51
13.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	29.59	29.59
25.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung/Lüftung	186.19	186.19
13.05.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Getriebe	269.99	269.99
21.06.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	559.31	559.31
29.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	111.43	111.43
13.05.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Getriebe	181.54	181.54
29.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	166.84	166.84
13.05.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Getriebe	1141.25	1141.25
13.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	10.00	10.00
26.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	10.00	10.00
26.04.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Abgasanlage	10.00	10.00
27.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	291.23	291.23
13.09.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	10.00	10.00
12.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	23.75	23.75
21.01.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Reifen	747.20	747.20
17.10.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Luftanlage	80.42	80.42
17.10.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Karosserie	10.00	10.00
09.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Achsen	273.85	273.85
09.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	257.07	257.07
01.07.24	Fremdwerkstatt Versicherungsschaden Eigenverschulden	Intern	Lackierung	3321.50	3321.50
11.10.24	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	§57b Tachoprüfung	219.30	219.30
13.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Türen	79.10	79.10
11.03.25	Fremdwerkstatt Eigenschaden ohne Versicherung	Intern	Glas	959.76	959.76

13.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Beleuchtung	3.19	3.19
01.04.25	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Motor	4790.03	4790.03
01.04.25	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Türen	90.65	90.65
28.04.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	874.86	874.86
14.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Bremsen	86.75	86.75
05.06.25	Glasschaden	Intern	Glas	995.00	995.00
21.01.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	16.21	16.21
14.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	71.75	71.75
28.08.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Spiegel	383.33	383.33
14.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	31.22	31.22
08.09.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	9.80	9.80
30.07.25	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	1920.00	1920.00
30.07.25	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	528.96	528.96
22.12.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	110.73	110.73
05.02.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Achsen	244.03	244.03
05.02.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	134.00	134.00
23.03.26	Glasschaden	Intern	Glas	890.00	890.00
19.10.23	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	202.52	0.00
11.10.24	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	217.23	0.00
23.10.25	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	224.37	0.00
07.08.23	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	96.64	0.00
14.06.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	102.52	0.00
09.04.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	102.52	0.00
14.12.23	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	96.64	0.00
17.07.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	104.62	0.00
10.03.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	104.62	0.00
19.10.23	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
07.08.23	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
14.06.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 6	17.65	0.00
23.10.25	Hauptuntersuchung	Intern	SP 6	18.49	0.00
09.04.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
14.12.23	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
14.06.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	26.00	0.00
11.10.24	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
10.03.25	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00

17.07.25	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
23.10.25	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
22.01.26	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
30.03.26	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
05.02.26	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
28.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abblendlich	9.00	0.00
21.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Haltewunschtaster	216.00	0.00
14.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Scheibenwischer erneuert	11.88	0.00
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	160.00	0.00
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	40.00	0.00
25.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremszylinder V.A.	40.00	0.00
25.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen H.A.	40.00	0.00
20.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	6.60	0.00
08.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Feststellbremse Instandsetzen	108.00	0.00
04.12.23	Intern Eigenschaden ohne Versicherung	Intern	Heckleuchte rechts erneuern	18.00	0.00
02.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Türen	18.00	0.00
02.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	18.00	0.00
25.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung/Lüftung	80.00	0.00
21.02.24	Fremdwerkstatt Versicherungsschaden Eigenverschulden	Intern	Karosserie	40.00	0.00
21.06.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	60.00	0.00
29.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	160.00	0.00
13.03.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	320.00	0.00
26.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	216.00	0.00
26.04.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Abgasanlage	40.00	0.00
13.05.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Getriebe	216.00	0.00
08.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	20.00	0.00
28.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
14.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
21.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
09.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
25.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
04.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
10.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
20.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00

08.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
02.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
25.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
26.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
13.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
13.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
26.03.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
21.06.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
29.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
08.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
12.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
20.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
27.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
13.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
17.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
03.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
13.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
28.04.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
14.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
12.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	120.00	0.00
13.09.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	80.00	0.00
27.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	80.00	0.00
17.10.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Luftanlage	0.00	0.00
17.10.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Karosserie	0.00	0.00
13.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Türen	18.00	0.00
13.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	160.00	0.00
03.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	5.00	0.00
09.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Achsen	80.00	0.00
09.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	60.00	0.00
09.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	20.00	0.00
09.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	20.00	0.00
14.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	144.00	0.00
14.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung Klima	54.00	0.00
14.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Bremsen	108.00	0.00
28.08.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Spiegel	10.00	0.00

08.09.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	36.00	0.00
27.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	72.00	0.00
27.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Glas	18.00	0.00
27.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	36.00	0.00
27.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	36.00	0.00
08.09.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	3.40	0.00
24.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	3.40	0.00
05.02.26	Sicherheitsprüfung	Intern	HU	18.91	0.00
22.01.26	Sicherheitsprüfung	Intern	SP	105.88	0.00
22.12.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	72.00	0.00
30.03.26	Sicherheitsprüfung	Intern	SP	105.88	0.00
21.01.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	160.00	0.00
05.02.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Achsen	72.00	0.00
05.02.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	6.12	0.00
05.02.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	6.12	0.00

4rer Sitz Polster gerissen	22.08.24 15:09
007 - Scheibe zerkratzt rechte seite	22.08.24 15:09
Folie über 1 Türe fehlt Grün/Blau	22.08.24 15:11
Linienanzeige defekt	24.03.25 12:10
Kratzer Stossfänger vorne rechts	11.04.25 08:02
Lackschaden vorne links über Blinker	11.04.25 08:02
Beschädigung linke Seite Radkasten hinten	11.04.25 08:02
Türknopf Tür zwei leuchtet nicht.	11.04.25 08:03
Schriftzug linke Seite fehlt	11.04.25 08:03
Fahrer seite hinten	03.06.25 07:58
Letzte Klappe rechte Seite beschädigt	11.06.25 08:04

Mehrere Kratzer rechte Seite hinten Fenster	11.06.25 08:05
Beschädigung rechte Seite Dachkante über Zielansage	11.06.25 08:05
Stand/Zusatzheizung funktioniert nicht. Bus 30 Min. eiskalt.	13.11.25 07:55
Anzeige im bus funktioniert nicht	19.11.25 07:57
Haltestellen Bremse funktioniert nicht	21.07.25 08:45
Tacho ohne Kilometer Angabe	29.08.25 13:16
Störung Heizung Lüftung	29.08.25 13:16
Innenbeleuchtung Fahrerseite ohne Funktion	27.01.26 11:35
Rückenlehnen hinteres Drittel beschmiert/beklebt.	27.01.26 11:35
An der Vorderachse Vibrationen/Schwingungen zwischen 60 und 70 km/h- war gestern noch nicht ??	20.03.26 16:21
Zeigt an „Störung Bremssteuerung“	20.03.26 16:22
Schäden am Bus: Rechte Seite, Scheibe Linke Seite Linke Rückseite	20.03.26 16:22
Kamera	29.01.26 08:57

Kratzer unten bei links Seite und das Bus wenn man lenken nach rechts oder nach links macht stark Geräusche	16.02.26 15:41
Brandmeldeanlage	16.02.26 15:43
Bremssteuerung	16.02.26 15:44
Durchgehend sehr lautes Quietschen vom Fahrwerk vorne rechts (Federung)	10.03.26 08:51