

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705083
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Erschwerter Betrieb/Stadtverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand:	344,847
Datum:	09.2021

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname:	Datum:	16.03.2021
Straße:	Laufleistung:	314,847
PLZ/Ort:		
Auftrags-Nr.:		

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Nein**

## Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr:	DTFR 15C110 (228.51)
Getriebe Blatt-Nr:	150.0145241-
Kühlmittel Blatt-Nr:	325.5

## Tausch Dieselpartikelfilter

1. DPF: ID-Nr.:	100009576555
1. DPF: Plomben-Nr.:	17042018244710

## Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	344,847 / 09.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	344,847 / 09.2021

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	344,847 / 09.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	344,847 / 09.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/>	374,847 / 03.2022

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	374,847 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	434,847 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	434,847 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	434,847 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	449,288 / 12.2021
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	449,288 / 12.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	494,847 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	494,847 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	614,847 / -
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	674,847 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

---

Stempel / Unterschrift des Händlers

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705083
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0.001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Erschwerter Betrieb/Stadtverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 434,847  
Datum: 08.2022

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 18.02.2022  
Straße: Laufleistung: 406,516  
PLZ/Ort:  
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Nein**

## Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr: DTFR 15C110 (228.51)  
Hinterachse Blatt-Nr: 235.8  
Lüfterantrieb Blatt-Nr: 235.11

## Wartungsarbeit

**Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum  
(je nachdem, was zuerst eintritt)**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen                                | 434,847 / 03.2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern | 436,516 / 08.2022 |

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	436,516 / 08.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	436,516 / 08.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	436,516 / 08.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	466,516 / 02.2023

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	466,516 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	494,847 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	494,847 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	526,516 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	526,516 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	614,847 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	646,516 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	646,516 / 02.2025
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	674,847 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

---

Stempel / Unterschrift des Händlers

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705083
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Erschwerter Betrieb/Stadtverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 457,389  
Datum: 12.2022

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 07.06.2022  
Straße: Laufleistung: 427,389  
PLZ/Ort:  
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

## Tausch Dieselpartikelfilter

1. DPF: ID-Nr.: 100003801336  
1. DPF: Plomben-Nr.: 29012106292510

## Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	457,389 / 12.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	457,389 / 12.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	457,389 / 12.2022

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	457,389 / 12.2022
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/>	466,516 / 02.2023

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	466,516 / 02.2023
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	494,847 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	494,847 / -
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	526,516 / 02.2024
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	526,516 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	547,389 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	614,847 / -
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	646,516 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	646,516 / 02.2025
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	674,847 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

---

Stempel / Unterschrift des Händlers

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705083
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 528,576  
Datum: 12.2023

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 13.06.2023  
Straße: Laufleistung: 502,941  
PLZ/Ort:  
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Nein**

## Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr: DTFR 15C110 (228.51)  
Getriebe Blatt-Nr: 150.0145241-  
Kühlmittel Blatt-Nr: 325.5

## Wartungsarbeit

**Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum  
(je nachdem, was zuerst eintritt)**

Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen

528,576 / -

Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern

547,941 / 12.2023

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	547,941 / 12.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	547,941 / 12.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	547,941 / 12.2023
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	576,079 / 02.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	592,941 / 06.2024

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	592,941 / 06.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	592,941 / 06.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	592,941 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	596,101 / -
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	607,389 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	673,907 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	673,907 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	682,941 / 06.2026
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	862,941 / 06.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 06.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 06.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

---

Stempel / Unterschrift des Händlers

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705083
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 582,798

Datum: 11.2024

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 17.05.2024  
 Straße: Laufleistung: 537,798  
 PLZ/Ort:  
 Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

## Wartungsarbeit

**Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum  
(je nachdem, was zuerst eintritt)**

<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	582,798 / 11.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	582,798 / 11.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	582,798 / 11.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	582,798 / 11.2024
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	592,941 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	592,941 / 06.2025

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	596,101 / -
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	607,389 / 06.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	627,798 / 05.2025

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	673,907 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	673,907 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	682,941 / 06.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	717,798 / 05.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	807,798 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	862,941 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 06.2026
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 06.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

---

Stempel / Unterschrift des Händlers

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705083
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0.001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 627,798  
Datum: 02.2025

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 24.10.2024  
Straße: Laufleistung: 602,337  
PLZ/Ort:  
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

### Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr: DTFR 15C110 (228.51)

### Tausch Dieselpartikelfilter

1. DPF: ID-Nr.: 200023112399  
1. DPF: Plomben-Nr.: 03042407062301

## Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	627,798 / 05.2025

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	627,798 / 05.2025
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	627,798 / 05.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	647,337 / 04.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	647,337 / 04.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	647,337 / 04.2025

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	647,337 / 04.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	673,907 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	673,907 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	682,941 / 06.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	692,337 / 10.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	692,337 / 10.2026
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	717,798 / 05.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	782,337 / 10.2027
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	807,798 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	862,941 / 06.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	872,337 / -
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 06.2026
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 06.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

---

Stempel / Unterschrift des Händlers

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705083
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt < 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand:	678,050
Datum:	06.2025

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname:	Datum:	07.03.2025
Straße:	Laufleistung:	633,050
PLZ/Ort:		
Auftrags-Nr.:		

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

## Eingefüllte Betriebsstoffe

Hinterachse Blatt-Nr:	DTFR 12B120 (235.31)
Lüfterantrieb Blatt-Nr:	DTFR 13B110 (235.11)

## Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	678,050 / 09.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	678,050 / 09.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	678,050 / 09.2025

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	678,050 / 09.2025
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	682,941 / 06.2026
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	692,337 / 10.2026
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	692,337 / 10.2026
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	717,798 / 05.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	723,050 / 03.2026

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	782,337 / 10.2027
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	807,798 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	862,941 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	872,337 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	903,050 / 03.2028
<input checked="" type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	903,050 / 03.2028
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 06.2026
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 06.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

---

Stempel / Unterschrift des Händlers

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705083
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	WFB 1100

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 717,798  
Datum: 03.2026

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 01.12.2025  
Straße: Laufleistung: 696,814  
PLZ/Ort:  
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Nein**

## Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr: DTFR 15C110 (228.51)  
Getriebe Blatt-Nr: 150.0145241-

## Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	717,798 / 05.2026
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	723,050 / 03.2026

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	723,050 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	723,050 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	741,814 / 06.2026
<input checked="" type="checkbox"/>	741,814 / 06.2026

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	741,814 / 06.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	741,814 / 06.2026
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	782,337 / 10.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	786,814 / 12.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	786,814 / 12.2027
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	807,798 / -
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	872,337 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	876,814 / 12.2028
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	903,050 / 03.2028
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	903,050 / 03.2028
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	1,056,814 / 12.2027
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 06.2026
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 06.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

Vorheriger Mechaniker(Hr. Funke) war nicht in der Lage, die Wartungen ordentlich in das System zu übertragen/zu speichern.  
Die Wartungen wurden trotzdem ordnungsgemäß durchgeführt.

---

Stempel / Unterschrift des Händlers

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705083
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 757,277  
Datum: 06.2026

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 12.03.2026  
Straße: Laufleistung: 712,277  
PLZ/Ort:  
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

## Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	757,277 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	757,277 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	757,277 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	757,277 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	782,337 / 10.2027
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	786,814 / 12.2027

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	786,814 / 12.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	802,277 / 03.2027
<input checked="" type="checkbox"/>	802,277 / 03.2027

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	802,277 / 03.2027
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	807,798 / -
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	872,337 / -
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	876,814 / 12.2028
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	892,277 / 03.2028
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	903,050 / 03.2028
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	903,050 / 03.2028
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	1,056,814 / 12.2027
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 06.2026
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 06.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

---

Stempel / Unterschrift des Händlers

Datum	Statistikgruppe	Intern/Exte	AWCODE	Gesamtpr	Materialpreis
24.11.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	52.43	52.43
27.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abblendlicht	11.00	11.00
24.02.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	65.46	65.46
11.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	9.79	9.79
22.10.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	8.40	8.40
11.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	0.00	0.00
24.11.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	66.30	66.30
25.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	51.03	51.03
09.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	9.11	9.11
09.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	7.68	7.68
18.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	7.68	7.68
24.11.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	13.74	13.74
28.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	9.20	9.20
14.01.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	9.20	9.20
12.01.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	6.75	6.75

07.07.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	115.00	115.00
24.11.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	15.60	15.60
22.10.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	14.96	14.96
11.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	1152.00	1152.00
03.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	1380.05	1380.05
21.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	390.00	390.00
14.06.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	87.21	87.21
23.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	941.68	941.68
23.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremssattel	153.51	153.51
23.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kombizylinder	675.56	675.56
19.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	200.00	200.00
23.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	254.80	254.80
24.02.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	16.21	16.21
11.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	135.00	135.00
22.10.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	201.00	201.00
29.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	22.90	22.90
22.10.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	51.53	51.53
11.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung	5.75	5.75
24.02.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	81.36	81.36
24.11.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	160.75	160.75
11.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	3.57	3.57
24.02.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	0.71	0.71
11.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	45.50	45.50
11.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	570.28	570.28
26.01.24	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Motor	1070.80	1070.80
31.01.24	Glasschaden	Intern	Glas	1621.00	1621.00
25.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	164.22	164.22
28.01.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	104.62	104.62
09.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	44.10	44.10
21.02.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Abgasanlage	1055.76	1055.76
13.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	120.00	120.00
13.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	34.70	34.70
25.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	77.16	77.16
05.03.24	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Motor	2633.57	2633.57
18.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	15.70	15.70

29.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	156.06	156.06
16.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	156.06	156.06
17.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	22.70	22.70
11.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	10.00	10.00
10.09.24	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Glas	1645.00	1645.00
16.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	10.00	10.00
26.09.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	43.00	43.00
03.12.24	Tachoprüfung	Intern	§57b	122.31	122.31
29.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	333.85	333.85
22.10.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	1460.98	1460.98
08.05.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	5.80	5.80
08.01.25	Glasschaden	Intern	Glas	1413.00	1413.00
09.10.24	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Glas	1272.11	1272.11
08.08.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	57.36	57.36
07.07.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	307.80	307.80
13.12.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Karosserie	550.00	550.00
27.05.25	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Achsen	391.50	391.50
07.07.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Achsen	482.34	482.34
17.03.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	39.37	39.37
10.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	582.20	582.20
11.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	16.21	16.21
24.11.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	71.75	71.75
11.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	61.32	61.32
24.11.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	31.22	31.22
07.07.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	880.69	880.69
07.07.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	3.19	3.19
17.09.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	85.10	85.10
11.09.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	9.80	9.80
03.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	541.51	541.51
11.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung	32.16	32.16
24.11.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	16.21	16.21
21.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Heizung/Lüftung	561.47	561.47
21.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	947.03	947.03
18.02.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	363.60	363.60
19.12.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	1556.53	1556.53

04.02.26	Glasschaden	Intern	Glas	1320.00	1320.00
23.04.26	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	546.57	546.57
16.10.23	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	202.52	0.00
17.10.24	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	217.23	0.00
03.08.23	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	96.64	0.00
17.11.25	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	224.37	0.00
20.12.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	102.52	0.00
14.06.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	102.52	0.00
28.03.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	102.52	0.00
11.12.23	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	96.64	0.00
10.06.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	104.62	0.00
10.03.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	104.62	0.00
16.10.23	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
17.04.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	104.62	0.00
28.03.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
11.12.23	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
03.08.23	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
14.06.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
17.10.24	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
20.12.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
10.06.25	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
10.03.25	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
17.04.25	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
29.01.26	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
17.11.25	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
23.04.26	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
14.06.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	144.00	0.00
23.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	336.00	0.00
23.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremssattel	336.00	0.00
23.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kombizylinder	432.00	0.00
27.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abblendlicht	5.00	0.00
19.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	18.00	0.00
31.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Heizung/Lüftung	72.00	0.00
06.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Türgummi Instandsetzen	20.00	0.00
11.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	40.00	0.00

11.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	40.00	0.00
19.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremse Prüfen	36.00	0.00
11.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	40.00	0.00
25.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	240.00	0.00
09.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	10.00	0.00
13.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	108.00	0.00
13.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	72.00	0.00
21.02.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Abgasanlage	576.00	0.00
16.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	144.00	0.00
29.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	72.00	0.00
01.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Lackierung	10.00	0.00
19.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
23.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
14.06.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
27.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
31.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
06.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
25.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
11.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
09.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
13.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
21.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
18.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
29.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
16.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
01.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
09.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
10.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
09.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
11.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
14.01.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
28.01.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
29.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
13.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
17.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00

22.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
10.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
24.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
18.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
08.05.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
07.07.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
24.11.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
21.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
09.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	6.60	0.00
10.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Lackierung	11.88	0.00
10.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Glas	13.40	0.00
09.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	3.40	0.00
11.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	15.00	0.00
17.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	40.00	0.00
24.02.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	288.00	0.00
28.01.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	72.00	0.00
14.01.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	3.40	0.00
13.12.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Karosserie	40.00	0.00
29.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	320.00	0.00
22.10.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	576.00	0.00
28.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	20.00	0.00
08.05.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	18.00	0.00
08.05.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	18.00	0.00
10.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	60.00	0.00
17.03.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	10.00	0.00
18.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	110.00	0.00
07.07.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Achsen	60.00	0.00
07.07.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	160.00	0.00
07.07.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Heizung/Lüftung	18.00	0.00
07.07.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	18.00	0.00
08.08.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	13.40	0.00
17.09.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	6.60	0.00
26.09.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	10.00	0.00
03.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	360.00	0.00
03.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Heizung	36.00	0.00

03.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	40.00	0.00
24.11.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	160.00	0.00
21.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Heizung/Lüftung	164.00	0.00
21.11.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	20.00	0.00
12.01.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	23.40	0.00
19.12.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	36.00	0.00
19.12.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	80.00	0.00
18.02.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	864.00	0.00
23.04.26	Sicherheitsprüfung	Intern	SP	118.88	0.00
29.01.26	Sicherheitsprüfung	Intern	SP	105.88	0.00
11.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	216.00	0.00
11.03.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung	36.00	0.00

14.05.25 ( Kleiner Schaden Radkasten vorne links  
 14.05.25 ( Vorne links an der Ecke, Lackfehler  
 14.05.25 ( Lackschaden Radkasten hinten links  
 14.05.25 ( Stoßeck vorne links unten angefahren  
 14.05.25 ( Linke Seite vor zweiter Achse unten angefahren  
 14.05.25 ( Schaden Stoßstange hinten  
 14.05.25 ( Werbespot linke Seite unvollständig  
 14.05.25 ( Anschrift Unternehmen Batteriedeckel fehlt  
 14.05.25 ( MVV Logo hinten fehlt  
 14.05.25 ( Rückenlehnen im hinteren Drittel beschmiert  
 14.05.25 ( Grober Schaden vor Tür Zwei  
 14.05.25 ( Kratzer über MVV Schriftzug rechte Seite  
 21.11.25 ( Beschädigte rechte Vorderseite des Busses  
 10.07.25 ( beschädigtes Spiegelgehäuse  
 06.12.24 ( Lackierarbeiten - hinten rechts oben  
 02.01.25 ( Nothammer hinten links u. rechts fehlt  
 01.12.25 ( Rechte Seite hinter zweiter Tür, mehrere Kratzer  
 01.12.25 ( Kratzer rechte Seite vorletztes/ drittletztes Fenster  
 01.12.25 ( Fenster rechte Seite hinter zweiter Tür, beschädigt.  
 01.12.25 ( Lackschaden Dachaufbau rechte Seite  
 15.12.25 ( leichte Delle oben links hinten  
 05.05.26 ( Behindertenhaltewunsch geht immer wieder von selber an  
 05.05.26 ( Spiegelverstellung rechts defekt  
 05.05.26 ( Ladebuchse ohne Funktion  
 20.03.26 ( Quietschen vom Fahrwerk vorne rechts beim Ein- und Ausfedern