



N° Or :
CLIENT :
DATE : 31/07/2025
PLAQUE :

RAPPORT D'INTERVENTION SUR VOTRE VEHICULE

1. Entretien suivant plan VOSP

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

2. Réparation usure/entretien

1_Travaux en atelier

////////

Remplacement des contacteurs de batteries.

ACCORD AJ LE 31/07/2025.

*mise en place du véhicule des pistons et passerelle
deconnecter les batteries 24volts ouvrir la jction box
sur le toit ouvrir les capots
deconnecter les batteries 600v ouvrir les batteries
deconnecter et remplacer les 2 BDU reconnecter refermer
reconnecter les batteries refermer la HJB rebrancher les
24volts mettre sous tensions et calibrer les BDU lire et
effacer les dtc ok.
(2 BDU) pas facturés .*

////////

*nettoyage des optiques de feux de croisement
deposer les sokets deposer les optiques dessolidariser nettoyer
remonter et reposer repositionner les sokets fixer ok*

PREPA CT

effectuer les reparations necessaire au passage ct

Marchepied et escalier

*degripper la poignée la charniere puis graisser
degripper faire fonctionner brosse metallique et graissage ok*

Éclairage, généralités. Numéro

*d'opération secondaire remplacer 1 feu de gabarit lateral droit P2 une
ampoule de feu de croisement et 2 ampoules de feux de
positions-----*

ACCORD AJ LE 05/08/2025.

*remplacer ampoule feu gauche et 2 veilleuses ok malgres le
remplacement le feu de gabarit ne fonctionne pas apres recherche
faisseau coupé entre le correcteur de hauteur et le reservoir a gas*

31/07/2025

oil degraffer le faisceau reparer les fils remettre de la gaine fixer
essayer ok

////////

jeu dans bielle pendante poser un graisseur et graisser

ACCORD AJ LE 05/08/2025.

mettre la bielle en position déposer le bouchon poser un graisseur et
graisser ok

Service et entretien, généralités.

Numéro d'opération secondaire

rampe PMR rivet hs

perçage des vieux rivet, remise de rivet plus costaud ok

Couple réducteur (avant et arrière).

Numéro d'opération secondaire refuser au CT pour les tirant 3eme axe
les remplacer. ACCORD AJ LE 07/08/2025.

remplacement des tirant 3eme axe effectué

Divers, généralités. Numéro d'opération

secondaire

Essai routier

2_Pièces montées

- 1 FEU GABARIT LATERAL
- 1 AMPOULE H1 70W
- 2 AMPOULE 4W
- 15 RIVET AL T14mm/D4,8mm/L30mm
- 2 BIELLE DE REACTION

3. Réparation ne concernant pas l'usure

1_Travaux en atelier

////////

nettoyage sommaire de l interieur du bus avant
presentation au ct
elimination des detritus jonvant le bus pour presentation au ct

Passage contrôle technique bus articulé

passage ok

////////

pas de sticker d avertissement et nombre de place

ACCORD AJ LE 05/08/2025.

confection de la plaque pose de double face et mise en place ok

////////

pas de sticker interdiction de fumer et parler au
chauffeur dans le poste de conduite
confection et pose des sticker manquants ok

////////

manque un marteau

ACCORD AJ LE 05/08/2025.

depoqe du vieux supports montzr le support neuf enfiler le marteau
plomber ok

Outil, cric

Extincteurs dans le vehicule date de remplissage depassée remplacer

les 2 extincteurs

ACCORD AJ LE 06/08/2025.

depose remplacement et remise en place des extincteurs avec fiche d
entretien visible ok

Repassage contrôle technique Bus

2_Pièces montées

- 1 DEFENSE DE PARLER CHAUFFEUR
- 1 MARTEAU
- 1 DEFENSE DE FUMER

4. Garantie

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

5. Réparation attente accord client

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

6. Casse attente accord client/financier

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

7. Erreur garage

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

8. Informations

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées