

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705084
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt < 0.001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Erschwerter Betrieb/Stadtverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand:	312,529	Hauptuntersuchung	11.2020
Datum:	07.2020	Tachoprüfung	10.2021
<b>(je nachdem, was zuerst eintritt)</b>		Sicherheitsprüfung	02.2020

## Durchgeführte Wartung

Firmenname:		Datum:	13.01.2020
	um	Laufleistung:	282,531

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort:

Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Nein**

## Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr:	DTFR 15C110 (228.51)
Getriebe Blatt-Nr:	150.0145241-
Lüfterantrieb Blatt-Nr:	235.11
Kühlmittel Blatt-Nr:	325.5

## Tausch Dieselpartikelfilter

1. DPF: ID-Nr.:	100004522747
1. DPF: Plomben-Nr.:	11101916410208

## Wartungsarbeit

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	312,529 / 07.2020
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	312,529 / 07.2020
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	312,529 / 07.2020
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	312,529 / 07.2020
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	342,527 / 01.2021

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	342,527 / 01.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	402,523 / 01.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	402,523 / 01.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	402,523 / 01.2022
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	445,907 / 11.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	462,531 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	462,531 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	522,531 / 01.2023
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	565,907 / 11.2020
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	582,531 / -
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 11.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 01.2023

## Kommentar

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705084
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt < 0,001 % / 10 ppm
Einsatzart:	Erschwerter Betrieb/Stadtverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand:	375,539	Tachoprüfung	10.2021
Datum:	09.2021		

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname:		Datum:	20.03.2021
Straße:		Laufleistung:	345,539
PLZ/Ort:			
Auftrags-Nr.:			

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Nein**

## Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr:	DTFR 15C110 (228.51)
Hinterachse Blatt-Nr:	235.8

## Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	375,539 / 09.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	375,539 / 09.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	375,539 / 09.2021

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	375,539 / 09.2021
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	402,531 / 01.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/>	405,539 / 03.2022

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	405,539 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	405,539 / 03.2022
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	462,531 / 01.2023
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	462,531 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	465,539 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	465,539 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	522,531 / 01.2023
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	582,531 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	585,539 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	705,539 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705084
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Erschwerter Betrieb/Stadtverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand:	449,124
Datum:	08.2022

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname:	Datum:	31.01.2022
Straße:	Laufleistung:	419,124
PLZ/Ort:		
Auftrags-Nr.:		

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Nein**

## Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr:	DTFR 15C110 (228.51)
Getriebe Blatt-Nr:	150.0145241-

## Tausch Dieselpartikelfilter

1. DPF: ID-Nr.:	100006011095
1. DPF: Plomben-Nr.:	17042018215305

## Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	449,124 / 08.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	449,124 / 08.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	449,124 / 08.2022

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	449,124 / 08.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	479,124 / 01.2023

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	479,124 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	479,124 / 01.2023
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	522,531 / 01.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	539,124 / 01.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	539,124 / 01.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	539,124 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	582,531 / -
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	585,539 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	599,124 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	599,124 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	705,539 / 03.2023
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 01.2023
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705084
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt < 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 509,124  
Datum: 03.2023

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 21.11.2022  
Straße: Laufleistung: 473,350  
PLZ/Ort:  
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

## Eingefüllte Betriebsstoffe

Lüfterantrieb Blatt-Nr: 235.11  
Kühlmittel Blatt-Nr: 325.5

## Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	509,124 / 01.2024
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	509,124 / 01.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	518,350 / 05.2023

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	518,350 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	518,350 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	518,350 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	563,350 / 11.2023

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	563,350 / 11.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	566,190 / -
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	599,124 / 01.2024
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	599,124 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	599,124 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	606,341 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	689,124 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	705,539 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	743,350 / 11.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 11.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705084
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 545,721  
Datum: 11.2023

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 06.06.2023  
Straße: Laufleistung: 500,721  
PLZ/Ort:  
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

## Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr: DTFR 15C110 (228.51)

## Wartungsarbeit

**Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum  
(je nachdem, was zuerst eintritt)**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern   | 545,721 / 12.2023 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30) | 545,721 / 12.2023 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern  | 545,721 / 12.2023 |

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	545,721 / 12.2023
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/>	563,350 / 11.2023

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	563,350 / 11.2023
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	566,190 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	590,721 / 06.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	590,721 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	599,124 / 01.2024
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	599,124 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	599,124 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	606,341 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	689,124 / -
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	743,350 / 11.2025
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	860,721 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 11.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705084
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 566,190  
Datum: 01.2024

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname: + Datum: 09.10.2023  
Straße: Laufleistung: 524,304  
PLZ/Ort:  
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

## Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	566,190 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	569,304 / 04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	569,304 / 04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	569,304 / 04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	569,304 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	590,721 / 06.2025

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	590,721 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	599,124 / 01.2024
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	599,124 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	599,124 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	606,341 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	614,304 / 10.2024

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	614,304 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	689,124 / -
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	743,350 / 11.2025
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	860,721 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 11.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705084
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0.001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 590,721  
Datum: 10.2024

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname: + Datum: 09.04.2024  
Straße: Laufleistung: 560,985  
PLZ/Ort:  
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

## Eingefüllte Betriebsstoffe

Hinterachse Blatt-Nr: 235.31

## Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	590,721 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	590,721 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	599,124 / 01.2025

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	599,124 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	605,985 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	605,985 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	605,985 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	605,985 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	614,304 / 10.2024

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	614,304 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	689,124 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	740,985 / 04.2026
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	743,350 / 11.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	830,985 / 04.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	830,985 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	860,721 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 11.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 04.2027
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705084
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt < 0.001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 640,368  
Datum: 04.2025

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 09.10.2024  
Straße: Laufleistung: 595,368  
PLZ/Ort:  
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

### Eingefüllte Betriebsstoffe

Getriebe Blatt-Nr: 150.0145241-

### Tausch Dieselpartikelfilter

1. DPF: ID-Nr.: 100004133252  
1. DPF: Plomben-Nr.: 03042406403901

## Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	640,368 / 04.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	640,368 / 04.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	640,368 / 04.2025

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	640,368 / 04.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	685,368 / 10.2025

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	685,368 / 10.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	685,368 / 10.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	685,368 / 10.2026
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	689,124 / -
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	740,985 / 04.2026
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	743,350 / 11.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	775,368 / 10.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	775,368 / 10.2027
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	830,985 / 04.2027
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	830,985 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	860,721 / 06.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 11.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 04.2027
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705084
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 669,931  
Datum: 09.2025

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 11.03.2025  
Straße: Laufleistung: 624,931  
PLZ/Ort:  
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

## Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	669,931 / 09.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	669,931 / 09.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	669,931 / 09.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	669,931 / 09.2025
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	685,368 / 10.2025

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	685,368 / 10.2025
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	685,368 / 10.2026
<input type="checkbox"/>	685,368 / 10.2026

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	689,124 / -
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	740,985 / 04.2026
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	743,350 / 11.2025
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	775,368 / 10.2027
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	775,368 / 10.2027
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	830,985 / 04.2027
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	830,985 / -
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	984,931 / 03.2027
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 11.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 04.2027
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705084
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt < 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 685,368  
Datum: 03.2026

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname: 4 Datum: 11.09.2025  
Straße: Laufleistung: 671,442  
PLZ/Ort:  
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

## Eingefüllte Betriebsstoffe

Lüfterantrieb Blatt-Nr: DTFR 13B110 (235.11)  
Kühlmittel Blatt-Nr: DTFR 29C120 (325.5)

## Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	685,368 / 10.2026
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	685,368 / 10.2026
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	689,124 / -

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	716,442 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	716,442 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	716,442 / 03.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	716,442 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	740,985 / 04.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	761,442 / 09.2026

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	761,442 / 09.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	775,368 / 10.2027
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	775,368 / 10.2027
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	830,985 / 04.2027
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	830,985 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	941,442 / 09.2028
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	984,931 / 03.2027
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 04.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 09.2028
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705084
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt < 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 716,442  
Datum: 03.2026

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 12.12.2025  
Straße: Laufleistung: 688,894  
PLZ/Ort:  
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

## Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr: DTFR 15C110 (228.51)

## Wartungsarbeit

**Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum  
(je nachdem, was zuerst eintritt)**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern   | 716,442 / 03.2026 |
| <input type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30) | 716,442 / 03.2026 |
| <input type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern  | 716,442 / 03.2026 |

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	716,442 / 03.2026
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	740,985 / 04.2026
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/>	761,442 / 09.2026

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	775,368 / 10.2027
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	775,368 / 10.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	778,894 / 12.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	778,894 / 12.2027
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	830,985 / 04.2027
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	830,985 / -
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	941,442 / 09.2028
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	958,894 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	984,931 / 03.2027
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 04.2027
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 09.2028
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

# Wartungsbericht

## Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705084
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0.001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

## Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 742,204

Datum: 09.2026

(je nachdem, was zuerst eintritt)

## Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 14.04.2026  
 Straße: Laufleistung: 697,204  
 PLZ/Ort:  
 Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

## Wartungsarbeit

Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum  
(je nachdem, was zuerst eintritt)

<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	742,204 / 10.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	742,204 / 10.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	742,204 / 10.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	742,204 / 10.2026
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	761,442 / 09.2026

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO <sub>2</sub> -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO <sub>2</sub> -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	761,442 / 09.2026
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	775,368 / 10.2027
<input type="checkbox"/>	775,368 / 10.2027

	<b>Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	778,894 / 12.2027
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	778,894 / 12.2027
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	830,985 / 04.2027
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	830,985 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	877,204 / 04.2028
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	941,442 / 09.2028
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	958,894 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	984,931 / 03.2027
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 04.2027
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 09.2028
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2036

## Kommentar

---

Stempel / Unterschrift des Händlers

Datum	Statistikgruppe	Intern/E:AWCODE	Gesamtpreis	Materialpreis
20.03.26	Intern sonstige Aufträge	Intern Karosserie	46.60	0.00
24.03.26	Intern sonstige Aufträge	Intern Abgasanlage	54.00	0.00
02.03.26	Sicherheitsprüfung	Intern SP	18.91	0.00
14.04.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	108.00	0.00
14.04.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern Heizung/Lüftung	108.00	0.00
14.04.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern Innenausstattung	72.00	0.00
02.03.26	Sicherheitsprüfung	Intern SP	105.88	0.00
10.03.26	Intern sonstige Aufträge	Intern Elektr. Anlage	40.00	0.00
10.03.26	Intern sonstige Aufträge	Intern Luftanlage	20.00	0.00
12.01.26	Sicherheitsprüfung	Intern SP	105.88	0.00
13.01.26	Intern sonstige Aufträge	Intern Beleuchtung	3.40	0.00
15.01.26	Intern sonstige Aufträge	Intern Bremsen	108.00	0.00
19.01.26	Sicherheitsprüfung	Intern HU	18.91	0.00
12.12.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	66.00	0.00
09.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	216.00	0.00
24.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern Motor	728.00	0.00
24.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern Achsen	20.00	0.00
08.09.25	Intern sonstige Aufträge	Intern Achsen	18.00	0.00
06.08.25	Intern sonstige Aufträge	Intern Beleuchtung	3.40	0.00
27.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern Karosserie	10.00	0.00
08.05.25	Intern sonstige Aufträge	Intern Luftanlage	20.00	0.00
08.05.25	Intern sonstige Aufträge	Intern Beleuchtung	10.00	0.00
08.05.25	Intern sonstige Aufträge	Intern Innenausstattung	10.00	0.00

08.05.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	10.00	0.00
03.04.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	10.00	0.00
18.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	5.00	0.00
09.01.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung/Lüftung	18.00	0.00
28.01.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	20.00	0.00
28.01.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Lenkung	40.00	0.00
28.01.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Heizung/Lüftung	18.00	0.00
07.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	348.00	0.00
07.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	0.00	0.00
11.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	268.00	0.00
04.03.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Lackierung	270.00	0.00
07.03.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	20.00	0.00
07.03.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Lackierung	20.00	0.00
01.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	72.00	0.00
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	36.00	0.00
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Lenkung	360.00	0.00
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	487.28	0.00
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	20.00	0.00
25.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	164.00	0.00
04.11.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Beleuchtung	20.00	0.00
04.11.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Luftanlage	18.00	0.00
18.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	5.00	0.00
09.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	10.00	0.00
09.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Spiegel	30.00	0.00
10.03.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
24.03.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
14.04.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
09.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
08.05.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
25.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
11.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
04.03.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
07.03.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
18.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
09.01.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00

04.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
18.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
01.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
20.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
09.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
19.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
22.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
07.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
12.06.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
01.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
12.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
17.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
03.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
12.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
15.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
17.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
08.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
09.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
28.01.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
14.07.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
07.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
08.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	216.00	0.00
19.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	40.00	0.00
22.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	10.00	0.00
07.08.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung/Lüftung	216.00	0.00
16.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	118.00	0.00
12.06.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	6.60	0.00
01.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	520.00	0.00
17.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Heizung/Lüftung	40.00	0.00
17.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	30.00	0.00
03.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	20.00	0.00
12.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Lackierung	5.00	0.00
12.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Spiegel links erneue	18.00	0.00
15.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	72.00	0.00

17.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	V.A. macht Geräusc	36.00	0.00
17.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Heizung ohne Funkt	20.00	0.00
09.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung laut BusDc	288.00	0.00
02.03.26	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
16.10.25	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	44.49	0.00
12.01.26	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
19.01.26	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
14.07.25	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
17.03.25	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
20.12.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
30.10.24	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
14.06.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
11.12.23	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
05.04.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
16.10.25	Hauptuntersuchung	Intern	SP 6	18.49	0.00
07.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Absperrventil	60.00	0.00
16.10.23	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
17.03.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	104.62	0.00
14.07.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	104.62	0.00
11.12.23	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	96.64	0.00
05.04.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	102.52	0.00
14.06.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	102.52	0.00
20.12.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	102.52	0.00
16.10.25	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	224.37	0.00
30.10.24	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	217.23	0.00
24.03.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	584.64	584.64
14.07.23	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	288.00	0.00
16.10.23	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	202.52	0.00
14.04.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung/Lüftung	23.84	23.84
14.04.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Innenausstattung	132.10	132.10
15.01.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	167.82	167.82
10.03.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	377.92	377.92
12.12.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	228.88	228.88
08.09.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Achsen	120.30	120.30
24.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	1358.05	1358.05

24.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Achsen	147.02	147.02
09.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	61.32	61.32
06.08.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	9.85	9.85
25.10.25	Tachoprüfung	Intern	§57b	122.31	122.31
12.12.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	71.75	71.75
14.04.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	1.47	1.47
09.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	16.21	16.21
08.05.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	37.66	37.66
08.05.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	3.19	3.19
08.05.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	93.00	93.00
08.05.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	192.20	192.20
29.10.24	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Scheibe	1272.11	1272.11
28.01.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Lenkung	308.77	308.77
07.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	2104.66	2104.66
19.11.24	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	599.56	599.56
01.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	40.21	40.21
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	912.76	912.76
25.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	313.03	313.03
11.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	1370.00	1370.00
27.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	43.00	43.00
14.04.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	65.94	65.94
09.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Spiegel	30.00	30.00
25.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	572.36	572.36
07.08.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung/Lüftung	109.95	109.95
19.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	112.60	112.60
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	147.60	147.60
03.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	10.00	10.00
17.06.24	Glasschaden	Intern	Glas	830.00	830.00
02.04.24	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	250.77	250.77
01.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	554.69	554.69
01.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Türen	572.36	572.36
08.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	105.60	105.60
01.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	543.80	543.80
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	457.26	457.26
11.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	106.04	106.04

09.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	0.71	0.71
12.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Spiegel links erneue	210.17	210.17
15.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	124.37	124.37
08.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	1.72	1.72
09.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Spiegel	44.10	44.10
08.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	52.25	52.25
28.03.23	Glasschaden	Intern	Glas	530.00	530.00
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	154.32	154.32
17.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	49.50	49.50
20.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	45.56	45.56
12.12.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	23.00	23.00
17.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Heizung ohne Funkt	135.00	135.00
14.10.23	Tachoprüfung	Intern	§ 57b	116.00	116.00
08.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	16.37	16.37
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	17.18	17.18
11.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	16.21	16.21
07.03.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	18.35	18.35
14.07.23	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	219.13	219.13
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	19.53	19.53
04.11.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Beleuchtung	19.53	19.53
17.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	18.90	18.90
01.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	256.20	256.20
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	6.80	6.80
03.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	347.80	347.80
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	14.96	14.96
12.12.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	15.64	15.64
13.01.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	6.75	6.75
18.12.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	9.11	9.11
03.04.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	9.20	9.20
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	11.45	11.45
12.06.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	7.68	7.68
09.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	7.68	7.68
18.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	9.11	9.11
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	56.50	56.50
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Lenkung	274.82	274.82

08.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	9.38	9.38
09.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	9.40	9.40
14.04.26	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	9.79	9.79
11.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	8.40	8.40
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	60.57	60.57
09.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung laut BusDc	93.91	93.91
08.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	41.70	41.70
11.03.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	61.60	61.60
10.03.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	128.00	128.00
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	46.22	46.22
09.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	23.13	23.13
09.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung laut BusDc	98.00	98.00
09.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	10.03	10.03
01.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	184.00	184.00
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	10.04	10.04
09.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung laut BusDc	10.51	10.51
07.08.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung/Lüftung	42.88	42.88
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	96.06	96.06
07.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Absperrventil	116.10	116.10
02.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	101.56	101.56

14.04.26 ( Letztes Katzenauge links hinten o.F.

01.12.25 ( Rechte Spiegelschale zerkratzt

01.12.25 ( Rechte Seite ,Radkasten hinten. Ecke rausgebrochen

01.12.25 ( Rechte Seite beide Fenster hinter der zweiten Tür, lange Kratzer

10.06.25 ( zerkratztes Glas

28.07.25 ( Lackbeschädigung über vorderer Tür

28.07.25 ( Linke Seite unter MVV im Schriftzug, eine Delle

03.04.24 ( TFT Monitor defekt