

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705082
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Erschwerter Betrieb/Stadtverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand:	382,075
Datum:	09.2021

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname:	Datum:	23.03.2021
Straße:	Laufleistung:	352,075
PLZ/Ort:		
Auftrags-Nr.:		

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr:	DTFR 15C110 (228.51)
Lüfterantrieb Blatt-Nr:	235.11
Kühlmittel Blatt-Nr:	325.5

Tausch Dieselpartikelfilter

1. DPF: ID-Nr.:	200011184370
1. DPF: Plomben-Nr.:	09092016524004

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	382,075 / 09.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	382,075 / 09.2021

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	382,075 / 09.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	382,075 / 09.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO ₂ -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO ₂ -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/>	412,075 / 03.2022

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	412,075 / 03.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	412,075 / 03.2022
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	453,736 / 02.2022
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	462,279 / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	472,075 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	472,075 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	472,075 / 03.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	532,075 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	592,075 / 03.2024
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	642,279 / 02.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	652,075 / -
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 02.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2035

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705082
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Erschwerter Betrieb/Stadtverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand:	467,363
Datum:	10.2022

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname:	Datum:	26.04.2022
Straße:	Laufleistung:	437,363
PLZ/Ort:		
Auftrags-Nr.:		

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Nein**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr:	DTFR 15C110 (228.51)
Hinterachse Blatt-Nr:	235.8
Getriebe Blatt-Nr:	150.0145241-

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	467,363 / 10.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	467,363 / 10.2022

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	467,363 / 10.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	467,363 / 10.2022
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	472,075 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO ₂ -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO ₂ -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	497,363 / 04.2023

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	497,363 / 04.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	497,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	532,075 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	557,363 / 04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	557,363 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	592,075 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	617,363 / 04.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	652,075 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	677,363 / 04.2025
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	797,363 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 02.2023
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2035

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705082
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 489,431
Datum: 02.2023

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 18.11.2022
Straße: Laufleistung: 476,392
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	489,431 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	521,392 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	521,392 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	521,392 / 05.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	521,392 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	527,363 / 04.2023

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO ₂ -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO ₂ -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/>	527,363 / 04.2024

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	527,363 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	579,431 / -
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	611,414 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	617,363 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	617,363 / 04.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	630,604 / -
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	707,363 / 04.2025
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	797,363 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 02.2023
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2035

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705082
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 521,392
Datum: 04.2023

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 09.12.2022
Straße: Laufleistung: 492,549
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Tausch Dieselpartikelfilter

1. DPF: ID-Nr.: 100009283093
1. DPF: Plomben-Nr.: 28082005383802

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	521,392 / 05.2023
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	527,363 / 04.2023

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	527,363 / 04.2023
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	527,363 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	527,363 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	537,549 / 06.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	537,549 / 06.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	537,549 / 06.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	537,549 / 06.2023
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	579,431 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammlier ablassen	582,549 / 12.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	582,549 / 12.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	582,549 / 12.2023

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	582,549 / 12.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	582,549 / 12.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	582,549 / 12.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	582,549 / 12.2023
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	611,414 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	617,363 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	617,363 / 04.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	630,604 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	672,549 / 12.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	707,363 / 04.2025
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	797,363 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 12.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2035

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705082
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 562,830
Datum: 09.2023

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 21.03.2023
Straße: Laufleistung: 517,830
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr: DTFR 15C110 (228.51)

Wartungsarbeit

**Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum
(je nachdem, was zuerst eintritt)**

- | | |
|---|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern | 562,830 / 09.2023 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30) | 562,830 / 09.2023 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern | 562,830 / 09.2023 |

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	562,830 / 09.2023
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	579,431 / -
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	582,549 / 12.2023
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	582,549 / 12.2023
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	582,549 / 12.2023
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	582,549 / 12.2023
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	582,549 / 12.2023
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	582,549 / 12.2023
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	582,549 / 12.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	607,830 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	607,830 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	607,830 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	607,830 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	607,830 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	607,830 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	607,830 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	607,830 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	607,830 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	607,830 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	607,830 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	607,830 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	607,830 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	607,830 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	607,830 / 03.2024

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	607,830 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	607,830 / 03.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	607,830 / 03.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	607,830 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	611,414 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	617,363 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	617,363 / 04.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	630,604 / -
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	672,549 / 12.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	707,363 / 04.2025
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	797,363 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 12.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2035

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705082
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0 001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand:	579,431
Datum:	03.2024

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname:	Datum:	04.10.2023
Straße:	Laufleistung:	557,292
PLZ/Ort:		
Auftrags-Nr.:		

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	579,431 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	602,292 / 04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	602,292 / 04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	602,292 / 04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	602,292 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	607,830 / 03.2024

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	607,830 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	607,830 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	607,830 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	607,830 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	607,830 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	607,830 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	607,830 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	607,830 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	607,830 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	607,830 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	607,830 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	607,830 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO ₂ -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO ₂ -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	607,830 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	607,830 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	607,830 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	607,830 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	607,830 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	607,830 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	611,414 / 03.2024
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	617,363 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	617,363 / 04.2025
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	630,604 / -
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	647,292 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	647,292 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	647,292 / 10.2024

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	647,292 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	647,292 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	647,292 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	647,292 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	647,292 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	672,549 / 12.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	707,363 / 04.2025
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	797,363 / 04.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 03.2024
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 12.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2035

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705082
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0.001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 607,830
Datum: 07.2024

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 30.01.2024
Straße: Laufleistung: 588,624
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Lüfterantrieb Blatt-Nr: 235.11
Kühlmittel Blatt-Nr: 325.5

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	607,830 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	607,830 / 03.2025
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	617,363 / 04.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	630,604 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	633,624 / 07.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	633,624 / 07.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	633,624 / 07.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	633,624 / 07.2024
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	647,292 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	647,292 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	647,292 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	647,292 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	647,292 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	647,292 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	647,292 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	672,549 / 12.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	678,624 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	678,624 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	678,624 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	678,624 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	678,624 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	678,624 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	678,624 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	678,624 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	678,624 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	678,624 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	678,624 / 01.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	678,624 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	678,624 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO ₂ -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO ₂ -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	678,624 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	678,624 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	678,624 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	707,363 / 04.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	768,624 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	858,624 / 01.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	858,624 / -
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	948,624 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 12.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 01.2027
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2035

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705082
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0.001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 630,604
Datum: 10.2024

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 14.05.2024
Straße: Laufleistung: 614,379
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr: DTFR 15C110 (228.51)
Getriebe Blatt-Nr: 150.0145241-

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	630,604 / -
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	647,292 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	647,292 / 10.2024

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	647,292 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	647,292 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	647,292 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	647,292 / 10.2024
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	647,292 / 10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	659,379 / 11.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	659,379 / 11.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	659,379 / 11.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	659,379 / 11.2024
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	672,549 / 12.2025
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	678,624 / 01.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	678,624 / 01.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	704,379 / 05.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	704,379 / 05.2026
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	707,363 / 04.2025
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	768,624 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	794,379 / 05.2027
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	858,624 / 01.2027
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	858,624 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	948,624 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 12.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 01.2027
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2035

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705082
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0.001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 672,549
Datum: 01.2025

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 27.08.2024
Straße: Laufleistung: 636,030
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	672,549 / 12.2025
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	678,624 / 01.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	678,624 / 01.2025
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	681,030 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	681,030 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	681,030 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	681,030 / 02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	681,030 / 02.2025
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	704,379 / 05.2026
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	704,379 / 05.2026
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	707,363 / 04.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammlicr ablassen	726,030 / 08.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	726,030 / 08.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	726,030 / 08.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	726,030 / 08.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	726,030 / 08.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	726,030 / 08.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	726,030 / 08.2025
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	768,624 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	794,379 / 05.2027
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	858,624 / 01.2027
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	858,624 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	906,030 / -
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	948,624 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 12.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 01.2027
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2035

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705082
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 704,379
Datum: 07.2025

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 27.01.2025
Straße: Laufleistung: 670,174
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Hinterachse Blatt-Nr: DTFR 12B120 (235.31)

Tausch Dieselpartikelfilter

1. DPF: ID-Nr.: 200029304952
1. DPF: Plomben-Nr.: 07082405491505

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	704,379 / 05.2026
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	704,379 / 05.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	715,174 / 07.2025

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	715,174 / 07.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	715,174 / 07.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	715,174 / 07.2025
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	726,030 / 08.2025
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	726,030 / 08.2025
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	726,030 / 08.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	726,030 / 08.2025
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	726,030 / 08.2025
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	726,030 / 08.2025
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	726,030 / 08.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	760,174 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	760,174 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	760,174 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	760,174 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	760,174 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	760,174 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	760,174 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	760,174 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	760,174 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	760,174 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	760,174 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	760,174 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	760,174 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	760,174 / 01.2026

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	760,174 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	760,174 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	768,624 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	794,379 / 05.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	850,174 / 01.2028
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	858,624 / 01.2027
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	858,624 / -
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	906,030 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	940,174 / 01.2028
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	948,624 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 12.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 01.2027
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2035

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705082
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 704,379
Datum: 12.2025

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 21.07.2025
Straße: Laufleistung: 694,156
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	704,379 / 05.2026
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	704,379 / 05.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	739,156 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	739,156 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	739,156 / 01.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	739,156 / 01.2026

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO ₂ -Gehalt prüfen, bei abweichendem CO ₂ -Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	760,174 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	768,624 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	784,156 / 07.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	784,156 / 07.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	784,156 / 07.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	784,156 / 07.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	784,156 / 07.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	784,156 / 07.2026
<input checked="" type="checkbox"/>	784,156 / 07.2026

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	784,156 / 07.2026
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	794,379 / 05.2027
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	850,174 / 01.2028
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	858,624 / 01.2027
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	858,624 / -
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	906,030 / -
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	940,174 / 01.2028
<input type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	948,624 / 01.2026
<input type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 12.2025
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 01.2027
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2035

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Wartungsbericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Citaro LE 2-türig	FIN / VIN:	WEB62850313705082
Motor:	OM 936 (VI)	Datum Erstzulassung:	23.11.2015
Motorölqualität:	DTFR 15C110 (228.51)	Kraftstoffqualität:	Diesel, Schwefelgehalt ≤ 0,001 % (10 ppm)
Einsatzart:	Einsatz im Überlandverkehr	Kennzeichen:	

Fälligkeit nächste Wartung

Bei KM-Stand: 754,846
Datum: 06.2026

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Durchgeführte Wartung

Firmenname: Datum: 12.12.2025
Straße: Laufleistung: 709,846
PLZ/Ort:
Auftrags-Nr.:

Wartungsvorgaben der EvoBus GmbH eingehalten: **Ja**

Eingefüllte Betriebsstoffe

Motor Blatt-Nr: DTFR 15C110 (228.51)

Wartungsarbeit

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Luftfilter für Fahrgastraum erneuern	754,846 / 06.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls richtig stellen (Code EB01, EB05 oder EB30)	754,846 / 06.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter der Fahrerplatzheizung erneuern	754,846 / 06.2026

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmetauscher an der Seitenwand reinigen, Gebläse auf Funktion prüfen	754,846 / 06.2026
<input type="checkbox"/> Zustand der Radbremsen prüfen	784,156 / 07.2026
<input type="checkbox"/> Abscheider mit Entwässerungsventil reinigen, gegebenenfalls Kondensat am Kondensatsammler ablassen	784,156 / 07.2026
<input type="checkbox"/> Spur- und Lenkstangengelenke, Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke auf Zustand prüfen - Lenkungssystem auf Dichtheit prüfen	784,156 / 07.2026
<input type="checkbox"/> Kühlmittelfilter reinigen	784,156 / 07.2026
<input type="checkbox"/> Zusatzheizung: Brennstofffilter erneuern	784,156 / 07.2026
<input type="checkbox"/> Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen	784,156 / 07.2026
<input type="checkbox"/> Achsschenkel-Lagerung, Querlenkerbolzen-Lagerung und Lenkzwischenhebel abschmieren	784,156 / 07.2026
<input type="checkbox"/> Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe Voith Diwa 6 durchführen	794,379 / 05.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsdienst durchführen	799,846 / 12.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Motor und Getriebe auf Dichtheit und Zustand prüfen - alle Leitungen im Motorraum prüfen - Abgasanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	799,846 / 12.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Sämtliche Antriebsriemen auf Zustand und Spannung prüfen	799,846 / 12.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Wartungsanzeige Luftfilter prüfen	799,846 / 12.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Motor: Dichtheit und Zustand prüfen	799,846 / 12.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer, Stabilisator und Bremsschläuche an allen Achsen prüfen	799,846 / 12.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage: Kältemittelkompressor, Kältemittelleitungen, Kondensator und Verdampfer auf Zustand und Dichtheit prüfen - Lüftergebläse auf Funktion prüfen	799,846 / 12.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Hinterachse auf Zustand und Dichtheit prüfen	799,846 / 12.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Druckluftbehälter: Kondenswasser ablassen	799,846 / 12.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Batterien: Anschlüsse reinigen, nachziehen und fetten	799,846 / 12.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Starter, Generatoren, Batterien: Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, nachziehen	799,846 / 12.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen der Türanlage auf Funktion prüfen	799,846 / 12.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsklappen: Scharniere ölen, Schlösser fetten	799,846 / 12.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzheizgerät: Funktion und CO2-Gehalt prüfen, bei abweichendem CO2-Gehalt erweiterte Wartung durchführen (gegen gesonderte Berechnung)	799,846 / 12.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz am Unterboden prüfen und Kondenswasser-Ablauföffnungen reinigen. Festgestellte Schäden gegen gesonderte Berechnung beseitigen	799,846 / 12.2026

	Nächste Fälligkeit bei Laufleistung / Datum (je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage Motorraum (Code JW53) / Feuerlöschanlage Motorraum (Code MF01): Zustand und Druck prüfen	799,846 / 12.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Ölstand im Ausgleichsbehälter der Hydrolenkung prüfen	799,846 / 12.2026
<input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel durchführen, Hauptstromölfilter ersetzen	799,846 / 12.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter am Motor: Alle Filtereinsätze erneuern	799,846 / 12.2027
<input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter tauschen	850,174 / 01.2028
<input type="checkbox"/> Lüfterantrieb: Ölwechsel am Winkelgetriebe durchführen	858,624 / 01.2027
<input type="checkbox"/> Ventilspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen	858,624 / -
<input checked="" type="checkbox"/> Granulatpatrone der Electronic Air-Processing Unit (EAPU) erneuern	889,846 / 12.2027
<input type="checkbox"/> Inspektion am Lenkgetriebe Servocom 8098 durchführen	906,030 / -
<input type="checkbox"/> Ölwechsel an der Hinterachse durchführen	940,174 / 01.2028
<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®-Versorgungseinheit: Filtereinsatz erneuern	1,069,846 / 12.2027
<input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	- / 01.2027
<input checked="" type="checkbox"/> Motor: Filtereinsatz des Luftfilters erneuern	- / 12.2028
<input type="checkbox"/> Zusatzarbeit zum Ventilspiel prüfen: Resonanzbehälter über dem Motor aus- und einbauen	- / 11.2035

Kommentar

Stempel / Unterschrift des Händlers

Datum	Statistikgruppe	Intern/E:AWCODE	Gesamtpreis	Materialpreis
13.05.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	96.06	96.06
01.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Heizung/Lüftung	45.67	45.67
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Wartung	10.51	10.51
17.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	10.03	10.03
15.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Beleuchtung	19.90	19.90
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Luftverlust	98.00	98.00
27.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Achsen	196.00	196.00
29.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	0.00	0.00
04.01.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	53.30	53.30
08.12.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	52.43	52.43
17.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	40.30	40.30
20.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern Beleuchtung	11.00	11.00
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Wartung	84.71	84.71
04.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Wartung	63.54	63.54
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Wartung	9.20	9.20
04.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Wartung	9.20	9.20
27.01.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	8.40	8.40
17.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	9.40	9.40
08.12.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	9.40	9.40
13.05.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	110.16	110.16
29.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	13.74	13.74
08.12.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	13.74	13.74
09.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Beleuchtung	7.68	7.68
09.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Beleuchtung	9.11	9.11
10.01.25	Intern sonstige Aufträge	Intern Beleuchtung	9.20	9.20
06.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern Beleuchtung	9.20	9.20
13.05.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	14.96	14.96
29.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	15.60	15.60
08.12.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	15.60	15.60
17.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern Bremsen	230.00	230.00
24.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern Motor	133.80	133.80
06.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Kraftstoffanlage	194.67	194.67
12.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Reifen	800.00	800.00
23.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Bereifung NEU	990.00	990.00
12.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Reifen	888.18	888.18

23.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftbalg Befestigungsplatte	0.00	0.00
22.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abblendlicht	0.00	0.00
24.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	196.27	196.27
19.09.23	Intern Eigenschaden ohne Versicherung	Intern	Heckleuchte links erneuern	348.02	348.02
13.09.23	Glasschaden	Intern	Scheibe	3251.52	3251.52
09.02.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	26.00	26.00
21.04.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	26.00	26.00
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	18.90	18.90
15.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	17.35	17.35
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	29.95	29.95
04.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	16.77	16.77
27.01.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	16.21	16.21
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Spiegel	460.06	460.06
16.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Spiegel	460.06	460.06
14.10.23	Tachoprüfung	Intern	§ 57b	116.00	116.00
12.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Heizung/Lüftung	168.00	168.00
24.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	34.35	34.35
12.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Heizung/Lüftung	22.90	22.90
27.01.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	11.50	11.50
15.04.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	11.50	11.50
08.11.23	Glasschaden	Intern	Frontscheibe erneuert	1069.00	1069.00
13.05.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	154.98	154.98
15.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Heizung/Lüftung	23.60	23.60
27.01.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	74.58	74.58
05.04.23	Glasschaden	Intern	Glas	926.50	926.50
15.04.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	3.57	3.57
17.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	3.57	3.57
21.11.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Positionsleuchte erneuern	63.40	63.40
20.12.23	Glasschaden	Intern	Glas	530.00	530.00
23.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	2.00	2.00
27.01.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	0.71	0.71
17.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	1.42	1.42
08.12.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	59.76	59.76
23.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	579.24	579.24
04.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	6.60	6.60

06.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kraftstoffanlage	206.70	206.70
24.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	104.80	104.80
08.12.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	109.50	109.50
24.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	52.67	52.67
15.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	45.60	45.60
13.05.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	523.51	523.51
24.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	57.01	57.01
16.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	433.78	433.78
12.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Achsen	232.50	232.50
01.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Heizung/Lüftung	596.19	596.19
16.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	539.70	539.70
16.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Lenkung	310.72	310.72
19.04.24	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Lackierung	2966.20	2966.20
04.01.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	10.00	10.00
13.05.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	10.00	10.00
16.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	10.00	10.00
15.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Elektr. Anlage	10.00	10.00
10.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Heizung/Lüftung	63.80	63.80
02.01.25	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Glas	1490.00	1490.00
27.01.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	471.77	471.77
24.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	200.21	200.21
31.03.25	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	1615.40	1615.40
06.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	22.72	22.72
06.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	3.19	3.19
09.02.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	22.50	22.50
21.04.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	22.50	22.50
17.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	16.21	16.21
29.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	71.75	71.75
08.12.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	71.75	71.75
29.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	31.22	31.22
17.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	61.32	61.32
17.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung/Lüftung	32.67	32.67
17.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Spiegel	469.26	469.26
03.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	1321.43	1321.43
03.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	584.64	584.64

09.02.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	6.60	6.60
18.10.25	Tachoprüfung	Intern	§57b	122.31	122.31
08.12.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	31.22	31.22
09.02.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	1301.49	1301.49
20.03.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	472.24	472.24
21.04.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	36.52	36.52
30.11.23	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	202.52	0.00
12.11.24	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	217.23	0.00
03.11.25	Hauptuntersuchung	Intern	HU 1	224.37	0.00
14.08.23	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	109.64	0.00
13.02.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	102.52	0.00
16.04.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	102.52	0.00
22.07.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	102.52	0.00
07.02.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	104.62	0.00
12.05.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	104.62	0.00
31.07.25	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 3	104.62	0.00
30.11.23	Hauptuntersuchung	Intern	SP 6	15.97	0.00
22.07.24	Sicherheitsprüfung	Intern	SP 6	17.65	0.00
12.11.24	Hauptuntersuchung	Intern	SP 6	17.65	0.00
30.11.23	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	26.00	0.00
13.02.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
16.04.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
22.07.24	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	26.00	0.00
12.11.24	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	26.00	0.00
07.02.25	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
12.05.25	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
31.07.25	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
03.11.25	Hauptuntersuchung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
02.02.26	Sicherheitsprüfung	Intern	HU/SP Arbeit	13.00	0.00
22.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abblendlicht	3.40	0.00
19.09.23	Intern Eigenschaden ohne Versicherung	Intern	Heckleuchte links erneuern	54.00	0.00
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Ölverlust	36.00	0.00
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftverlust	36.00	0.00
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	72.00	0.00
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern	Wartung	120.00	0.00

04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Spiegel	10.00	0.00
16.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Spiegel	18.00	0.00
04.01.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	160.00	0.00
27.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Reifen	18.00	0.00
27.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Achsen	126.00	0.00
12.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Reifen	90.00	0.00
06.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Kraftstoffanlage	168.00	0.00
15.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Elektr. Anlage	18.00	0.00
15.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Heizung/Lüftung	36.00	0.00
15.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Türen	36.00	0.00
15.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Beleuchtung	18.00	0.00
13.05.24	Interne Wartungsarbeiten	Intern Wartung	288.00	0.00
16.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Motor	60.00	0.00
01.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Heizung/Lüftung	276.00	0.00
16.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Bremsen	252.00	0.00
16.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Lenkung	36.00	0.00
19.04.24	Fremdwerkstatt sonstige Aufträge	Intern Lackierung	40.00	0.00
09.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Türen	27.00	0.00
09.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Beleuchtung	5.40	0.00
12.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Kleinteile	20.00	0.00
27.01.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern Kleinteile	10.00	0.00
23.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Kleinteile	10.00	0.00
22.08.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Kleinteile	10.00	0.00
19.09.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Kleinteile	10.00	0.00
04.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Kleinteile	10.00	0.00
16.10.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Kleinteile	10.00	0.00
21.11.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Kleinteile	10.00	0.00
27.12.23	Intern sonstige Aufträge	Intern Kleinteile	10.00	0.00
04.01.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Kleinteile	10.00	0.00
06.02.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Kleinteile	10.00	0.00
15.04.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Kleinteile	10.00	0.00
13.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Kleinteile	10.00	0.00
16.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Kleinteile	10.00	0.00
24.05.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Kleinteile	10.00	0.00
01.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern Kleinteile	10.00	0.00

16.07.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
01.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
23.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
09.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
10.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
09.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
10.01.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
24.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
20.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
15.04.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
06.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
17.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
29.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
03.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
20.03.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
21.04.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Kleinteile	10.00	0.00
23.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Bremsen	36.00	0.00
10.09.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Heizung/Lüftung	40.00	0.00
23.08.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	72.00	0.00
09.10.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	3.40	0.00
12.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Reifen	70.00	0.00
12.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	20.00	0.00
12.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Heizung/Lüftung	40.00	0.00
12.11.24	Intern sonstige Aufträge	Intern	Achsen	60.00	0.00
10.01.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	5.00	0.00
27.01.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	432.00	0.00
20.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	5.00	0.00
24.02.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	196.00	0.00
05.03.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Karosserie	15.00	0.00
15.04.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	40.00	0.00
06.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	60.00	0.00
06.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	30.00	0.00
06.06.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Innenausstattung	10.00	0.00
17.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	160.00	0.00
17.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Innenausstattung	5.00	0.00

17.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Heizung/Lüftung	20.00	0.00
17.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Spiegel	10.00	0.00
17.07.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Bremsen	80.00	0.00
03.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	972.00	0.00
03.10.25	Intern sonstige Aufträge	Intern	Abgasanlage	72.00	0.00
29.09.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	144.00	0.00
08.12.25	Interne Wartungsarbeiten	Intern	Wartung	160.00	0.00
02.02.26	Sicherheitsprüfung	Intern	SP	105.88	0.00
09.02.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Luftanlage	144.00	0.00
09.02.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	36.00	0.00
20.03.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	72.00	0.00
21.04.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Beleuchtung	36.00	0.00
21.04.26	Intern sonstige Aufträge	Intern	Motor	36.00	0.00

Erfasst Mangel

05.03.25 12:01	Steinschlag Zentral vorne
05.03.25 12:01	MVV Logo vorne fehlt
05.03.25 12:02	Lehnen letzte beide Reihen verdreht
05.03.25 12:02	Keine Warnwesten, keine Warnleuchte
11.06.25 08:00	Kratzer hinten rechts oben
11.06.25 08:00	Scheibe hinten rechts Kratzer
11.06.25 08:01	Kratzer rechte Seite hinter vorderer Achse unten
11.06.25 08:01	TFT funktioniert nicht
11.06.25 08:01	Linke Seite, Kratzer im mittleren Bereich über eine längere Strecke
11.06.25 08:01	Linke Seite vor zweiter Achse, Kratzer
11.06.25 08:01	Lackschaden linke Seite hinten neben Lüftungsgitter
09.07.25 11:40	Schaden linke Seite
19.08.25 08:37	MVV Logo hinten fehlt
19.08.25 08:38	MVV Logo hi re fehlt
10.09.25 11:10	Recht Seite mittig, starker Kratzer
22.09.25 13:40	Fahrer hintere Fenster re
04.11.25 08:02	Innenbeleuchtung an verschiedenen Punkten defekt
26.01.26 15:47	Links-Seite u. Rechts Seite starker Kratzer bzw. Links Seite wurde eingefahren und beschädigt
26.01.26 15:47	Fahrersonnenrollo linke Seite defekt
26.01.26 15:47	Unfallschaden linke Seite Mitte
26.01.26 15:47	Unfallschaden hinten rechts
27.01.26 11:37	zerkratze Karosserie am MVV-Werbespot
20.03.26 16:14	Tachographschublade defekt. Lässt sich auch nicht mehr schließen
04.05.26 11:03	Motor Steuerung funktioniert nicht, laut Display.