



SCANIA

TBAI-A20111217-200625-ELImEoTTQkq&LJ&Y113113131313

VERIFICADO POR

CONSEJO REGULADOR

FACTURA

CONSEJO REGULADOR DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

NIF: **ESB20526968**Cliente: **68646**Nº Factura: **4752943**Página **1**F. Documento: **20/06/25**F. Vencimiento: **20/07/25**Forma de pago: **30 - GIRO A 30 DIAS**Nº Pedido: **58103.0**F. Entrada: **10/06/25**Kms: **1091132**

Hrs:

Ref.Cliente:

Matricula: **AD43AD13**Marca: **Scania**

Nº Contrato:

Nº Chasis: **01892401**F. Matricula: **01/01/2000**

Nº Flota:

Tipo chasis: **K 410 EB4x2NI**

Blk	Referencia	Descripcion	Cantidad	Precio	Dsto	Unidad	Total
03-00-00-L1: SE CALIENTA							
	02058000	Desmontar intercooler				15	
	02058000	Limpiar intercooler y radiador				23	
	02155019	Cambiar el termostato, x 1, en el sistema de refrigeración del motor.				15	
	02155020	Comprobar termostato, x 1, en el sistema de refrigeración del motor.				5	
						58	353,80
	SC0001745449	TERMOSTATO	1,00	175,32	15,00		149,02
	SC0001755952	JUNTA	1,00	14,53	15,00		12,35
	SC0001896695	ANTICONGE 1000L50/50 MEZCLA	10,00	5,61	20,00		44,88
		Subtotal				560,05	
		Piezas / tasa ambiental					15,00
		Subtotal				15,00	
Suma y Sigue							0,00

