

Numero	Factura	Bastidor	Fecha	Km	Descripción	MO	Materiales
784660	T25 2493	WMAR08ZZ0FT021268	12/07/2025	1097560	EL VEHICULO EN CARRETERA-FUGA REFRIGERANTE FURGON DESPLAZAMIENTO (52 KMS X 1,62 EUR) DESPLAZARSE A AUTOVIA ALTURA DE VALDALIGA DIRECCION TORRELAVEGA. DESMONTAR TAPA INFERIOR DE MOTOR PARA COMPROBAR FUGAS DE LIQUIDO REFRIGERANTE POR RADIADOR. TALLER: SACAR CHAPA INFERIOR DE MOTOR, CHAPA INFERIOR DE RADIADORES Y TRAVESAÑO INFERIOR DE RADIADORES. SOLTAR LIQUIDO REFRIGERANTE, PURIFICADOR DE AIRE, MANGUITOS DE RADIADOR, ACEITE DE HIDROVENTILADOR, LATIGUILLOS, PRECALENTADOR DE CALEFACCION Y SOPORTES, TACOS DE SUJECCION DE RADIADORES. SACAR RADIADORES, HIDROVENTILADOR Y SOPORTES COMPLETO. DESMONTAR, COMPROBAR ROTURA EN RADIADOR DE ALTA. MANDAR A COMPROBAR RADIADOR DE BAJA. CAMBIAR RADIADOR DE ALTA MONTAR. REFORMAR TUBERIA DE RETORNO DE RADIADOR DE ALTA. MONTAR RADIADORES Y ACCESORIOS EN VEHICULO. ECHAR LIQUIDO REFRIGERANTE NUEVO, ACEITE HIDRAULICO Y PURGAR.	1.464,12	1.911,54
778570	T25 2152	WMAR08ZZ0FT021268	23/06/2025	1097533	EL CLIENTE INDICA CAMBIAR VASO DE EXPANSION. PIEZA EN CABINA EL CLIENTE INDICA REVISAR RUIDOS EJE DELANTERO VACIAR LÍQUIDO REFRIGERANTE, SOLTAR Y DESMONTAR TUBERÍAS Y ABRAZADERAS DE DEPÓSITO DE EXPANSIÓN, SUSTITUIR DEPÓSITO DE EXPANSIÓN DE SU PROPIEDAD, ECHAR AGUA, ARRANCAR Y PROBAR ESTANQUEIDAD. CALZAR CHASIS, DESMONTAR RUEDAS DE EJE DELANTERO, SACAR TORNILLOS Y ARANDELAS DE SILENTBLOCKS DE BRAZOS DE FUELLE NEUMÁTICO, COMPROBAR ESTADO DE LOS MISMOS. SACAR BRAZO DE LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO, CAMBIAR TORNILLO DE LADO IZQUIERDO. COLOCAR GATO EN MANGUETA DE LADO DERECHO, SACAR Y METER TIRANTES DE DE BOMBONA, AMARRAR TIRANTES. AJUSTAR Y MONTAR RUEDAS.	349,13	945

764910	GT25 912	WMAR08ZZ0FT021268	08/05/2025	1091164	CLIENTE SOLICITA REPARAR FUGA DE REFRIGERANTE POR BOMBA AGUA Bomba de liquido refrigerante Motor D20/D26 CR , cambiar Liquido refrigerante/refrigerante , , Purgar, llenar Sistema refrigeracion refrigeracion , , Purgar con MAN-CATS SISTEMA REFRIGERACION REFRIGERACION , , COMPROBAR PERDIDA DE COMPENSACION GARANTIA 239067	160,63	582,66
758020	T25 1308	WMAR08ZZ0FT021268	08/04/2025	1082396	CLIENTE SOLICITA REVISAR TRANSFORMADOR DE 220V COMPROBAR TRANSFORMADOR DE 220 VOLTIOS, ANULAR CONTROL REMOTO TRANSFORMADOR, COMPROBAR INSTALACIÓN Y SANEAR Y LIMPIAR CONTACTOS DE CAJAS DE FUSIBLES.	216,13	193,63
761760	T25 1243	WMAR08ZZ0FT021268	25/04/2025	86879	EL CLIENTE INDICA CAMBIAR CENTRALITA DEL ACERBI CONECTAR ORDENADOR BAJAR PROGRAMACION PARA CAMBIO DE CENTRALITA DE EJE DIRECCIONAL , METER PROGRAMACION Y CALIBRAR SENSOR DE EJE DIRECCIONAL.BORRAR FALLOS	199,5	2.962,06
749230	T25 892	WMAR08ZZ0FT021268	10/03/2025	1078799	EL CLIENTE INDICA CAMBIAR AYUDA DE EMBRAGUE ACEITE MOTOR Y FILTRO. ENGRASAR UNIDAD DESMONTAR CHAPA INFERIOR DE MOTOR, SACAR AYUDA DE EMBRAGUE,COMPROBAR HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, CAMBIAR AYUDA DE EMBRAGUE,MONTAR CAMBIAR ACEITE DE MOTOR Y FILTRO ENGRASAR UNIDAD	149,63	1.340,13
733230	T25 217	WMAR08ZZ0FT021268	16/01/2025	1073301	CLIENTE SOLICITA COLOCAR TECLAS DE ESCALERES COLOCAR MAMPARA DE SU PROPIEDAD REVISAR AVISADOR ACUSTICO MARCHA ATRAS CONECTAR ORDENADOR PROGRAMAR VEHICULO PARA INSTALAR TECLA ESCOLARES , CAMBIAR TAPA DE TECLA ESCOLARES Y BORRAR FALLOS	149,63	504,23
730570	T25 15	WMAR08ZZ0FT021268	08/01/2025	73143	EL CLIENTE INDICA CAMBIAR ALTERNADOR DE SU PROPIEDAD DESMONTAR CORREA DE BOMBA DE AGUA, CORREA DE SEGUNDO ALTERNADOR Y CORREA DE TERCER ALTERNADOR. SOLTAR POLEA TENSORA, SOPORTE DE POLEA TENSORA, CAMBIAR ALTERNADOR N° 1 Y N° 3, MONTAR COMPLETO.	133	1.341,06
726490	T24 4128	WMAR08ZZ0FT021268	18/12/2024	1070342	CLIENTE SOLICITA: REPARAR FUGA DE AIRE COMPROBAR Y REPARAR FUGAS DE AIRE.	45,38	24,95

710980	T24 3350	WMAR08ZZ0FT021268	23/10/2024	1057643	SUSTITUIR VALVULINA DE CAJA DE CAMBIOS Y GRUPO DIFERENCIAL CONTROL GENERAL DE NIVELES, LUCES, FALLOS DESMONTAR SOPORTES TRASEROS CAMBIAR VALVULINA CAJA DE CAMBIOS Y FILTRO INTARDER. CAMBIAR VALVULINA GRUPO DIFERENCIAL. REVISAR LUCES, REVISAR NIVELES. ENGRASAR MANGUETAS. CONECTAR ORDENADOR, BORRAR SERVICIOS VENCIDO Y FALLOS. FLASHEAR ELECTRONICO ADBLUE. DESMONTAR SOPORTES TRASEROS	211,76	466,99
700210	T24 2870	WMAR08ZZ0FT021268	13/09/2024	1050015	CLIENTE SOLICITA, SUSTITUIR BATERÍAS SUSTITUIR BATERÍAS, Nº DE SERIE DE BATERÍAS INSTALADAS: 225215409040058 / 22521540940056	60,5	652,5
690450	T24 2533	WMAR08ZZ0FT021268	08/08/2024	41808	EL CLIENTE INDICA CASQUILLOS BIELA-BANCADA-REENCIO DIRECCION SOLTAR LIQUIDO REFRIGERANTE. SOLTAR MANGUITO INTERIOR DE CALEFACCION. SOLTAR TUBO DE ESCAPE DE TURBO HACIA SILENCIOSO. SOLTAR ACEITE MOTOR, SACAR CARTER. SOLTAR CHUPONA DE ACEITE. SOLTAR CORREA DE AIRE ACONDICIONADO. CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA SUPERIOR E INFERIOR. CAMBIAR TORNILLOS DE BANCADA. CAMBIAR CASQUILLOS AXIALES DE CIGÜEÑAL. CAAMBIAR CASQUILLO Y TORNILLO DE BIELAS. CAMBIAR JUNTA DE CHUPONA, MANGUITOS Y ABRAZADERAS DE DESAHOGO DE TURBOS EN CARTER. CAMBIAR JUNTA DE CARTER. LIMPIAR Y MONTAR. CAMBIAR ACEITE MOTOR Y FILTRO	726	3.709,97
690450	T24 2534	WMAR08ZZ0FT021268	08/08/2024	41808	HACER REGLAJE DE VÁLVULAS (AMPLIACION) REENVIO DIRECCIÓN (AMPLIACION) CAMBIAR ALTERNADOR ROTO (AMPLIACION) SOLTAR TAPA DE BALANCINES, HACER REGLAJE DE VALVULAS DE MOTOR. CAMBIAR JUNTA DE TAPA. COMPROBAR HOLGUERAS EN REENVIO DE DIRECCION DELANTERO IZQUIERDO. SOLTAR BARRAS DE DIRECCION, AMARRARLAS A DICHO REENVIO. SACAR REENVIO. CAMBIAR RODAMIENTOS, AJUSTAR Y MONTAR. COMPROBAR ROTURA DE ALTERNADOR Nº 2.	317,63	990,69

					SOLTAR CORREAS DE ALTERNADOR. SACAR ALTERNADOR. CAMBIAR ALTERNADOR. CAMBIAR POLEA DE ALTERNADOR, REPASAR ROSCA DE TORNILLO DE INYECCIÓN DE ALTERNADOR Y MONTAR.		
667640	T24 1930	WMAR08ZZ0FT021268	25/06/2024	33756	EL CLIENTE INDICA CAMBIAR POLEA DE CORREA DE SU PROPIEDAD SOLTAR CORREAS AUXILIARES, SUSTITUIR POLEAS DE DE SU PROPIEDAD Y MONTAR CORREAS COLOCAR SIRENA MARCHA ATRAS COLOCAR SIRENA DE MARCHA ATRAS	75,63	76,7
656440	T24 1457	WMAR08ZZ0FT021268	15/05/2024	26808	EL CLIENTE INDICA REVISAR FALLO ESP CONECTAR ORDENADOR COMPROBAR MEMORIA DE FALLOS, CALIBRAR ESP COMPROBAR SENSORES FRENO MANO , CAMBIAR SENSOR DEL EBS LADO DERECHO, HACER INSTALACION DE CORRIENTE , COMPROBAR SENSOR FRENO MANO IZQUIERDO DEL FFR EL CLIENTE INDICA REVISAR PINZAS FRENO EJE TIRO SACAR AMBAS RUEDAS, SACAR PULMON DERECHO , SACAR AMBAS PINZAS ESTABAN AGARRADAS , SACAR BUJE Y DISCOS DE FRENO, SUSTITUIR DISCOS , CAMBIAR GOMA Y TUERCA DE BUJE COOCAR DOS PINZAS REPARADAS EN AMBOS LADO, CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO , DAR PAR DE APRIETE. SUSTITUIR PUMONES DE LADO IZQUIERDO, MONTAR BUJE, PINZA, PULMON DE FRENO,CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO FUGA DE AIRE FUELLES DELANTEROS (AMPLIACION) CAMBIAR BOMBONA DE SUSPENSION NEUMATICA DELANTERA CAMBIAR FILTROS GASOIL (AMPLIACION) CAMBIAR FILTRO GASOIL, LIMPIAR PREFILTRO	907,51	3.164,85
644100	T24 1320	WMAR08ZZ0FT021268	03/04/2024	1014185	EL CLIENTE INDICA SENSOR CAMARA DELANTERA EL CLIENTE INDICA FUGAS DE AIRE EL CLIENTE INDICA ALARGADERAS DE PRESION DE RUEDAS SOLTAR Y DESMONTAR DEFENSA DELANTERA, REPARAR	302,51	811,31

644100	GT24 880	WMAR08ZZ0FT021268	03/04/2024	1014185	INSTALACIÓN DE RADAR DELANTERO, COLOCAR RADAR DE SU PROPIEDAD. CONECTAR ORDENADOR, REALIZAR PEDIDO DE CAMBIO DE IDIOMA, PARAMETREAR VEHÍCULO Y PROGRAMAR CAMBIO DE RADAR. DESMONTAR RACORD DE ALIMENTACIÓN DE AIRE, SELLAR Y MONTAR. SUSTITUIR PROLONGACIONES DE VÁLVULAS DE INFLADO DE RTUEDA DELANTERA DERECHA Y TRASERA IZQUIERDA. SUSTITUIR VOLANTE MULTIFUNCIÓN. TI 7290 SISTEMA DIAGNOSIS MAN-CATS REEQUIPAR, DE FICHERO DE DATOS DEL VEHICULO COMPROBAR FICHERO DATOS REEQUIPAMIENTO (ONLINE) PR TRANSMISOR TEMP. PARA TEMPERATURA EXTERI	51,75	0
629950	T24 639	WMAR08ZZ0FT021268	07/02/2024	1004173	FUGA LIQUIDO REFRIGERANTE (AMPLIACION) VACIAR LIQUIDO REFRIGERANTE, SOLTAR CORREA DE ACCESORIOS, SOLTAR POLEA DE BOMBA DE AGUA, CABIAR BOMBA Y JUNTA, MONTAR. ECHAR LIQUIDO REFRIGERANTE	105,88	680,93
632690	T24 593	WMAR08ZZ0FT021268	19/02/2024	1006138	EL CLIENTE INDICA TACOGRAFO EL CLIENTE INDICA LIMITADOR-CAMBIAR CORREAS SUYAS RADAR DE FRENADA-FALLO POLEA DEL DAMPER-CHAPA REVISAR SENSORES DE RUEDA DE PRESION-TALADRAR A 32 DIAMETRO MEDIR Y PRECINTAR TACÓGRAFO DIGITAL VDO SOLTAR Y DESMONTAR CORREAS, QUITAR POLEA ANTIVIBRACIÓN, QUITAR CHAPA DE MOTOR CAIDA, COLOCAR DAMPER CON TORNILLOS NUEVOS, DESMONTAR SOPORTES DE CORREAS Y RODILLOS. CAMBIAR RODILLO TENSOR, MONTAR CORREAS DE SU PROPIEDAD. DESMONTAR CHASIS DE SOPORTE DE MOTOR TRASERO, CORTA ENGANCHE, MONTAR SOPORTE Y DEFENSA.	531,13	632,26

					VERIFICAR LIMITADOR DE VELOCIDAD.		
					SOLTAR SENSORES DE LOS TRES EJES, PASAR TUERCA		
					DE 32, AMARRAR SENSORES Y MONTAR.		
629950	T24 661	WMAR08ZZ0FT021268	07/02/2024	1004173	CAMBIAR ACEITES Y FILTROS	952,89	3.504,66
					CAMBIAR ACEITE DE MOTOR Y FILTRO		
					CAMBIAR FILTRO DE GASOIL, LIMPIAR PREFILTRO		
					CAMBIAR FILTRO DE AIRE. CAMBIAR FILTRO SECADPR		
					ENGRASAR MANGUETAS		
					ENGRADAR MANGUETAS DELANTERAS Y TRASERAS		
					COMPROBAR MEMORIA DE FALLOS		
					CONECTAR MAN-CATS , DESMONTAR CAJA DE		
					FILTRO, SOLTAR TURBO SUPERIOR, SOLTAR		
					TURBO INFERIOR, SOLTAR COLECTOR CENTRAL		
					Y PRIMER COLECTOR ,EXTRAER TORNILLOS ROTOS,		
					CAMBIAR JUNTAS DE COLECTORES Y TORNILLOS,		
					CAMBIAR TURBO DE ALTA,		
					CAMBIAR OBTURADORES, CAMBIAR JUNTAS,		
					CAMBIAR TORNILLOS , ESPARRAGOS Y TUERCAS,		
					MONTAR. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO EN		
					CARRETERA		
					REVISAR ESTADO DE CORREAS Y TENSORES		
					EN MANO CORREAS,LATA ACEITE Y ANTICONGELANTE		
					REVISAR LUCES Y REGULAR ALTURA		
					EN MANO LAMPARAS		
					VERIFICAR Y CALIBRAR TACOGRAFO DIGITAL		
					PROGRAMAR CAMBIO IDIOMA		
					TALADRAR SOPORTES DE SENSORES DE INFLADO DE RUEDAS (AMPLIACI		

=====:

7.110,34 24.496,12

