

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN ITV Y DEL VEHÍCULO

Informe de inspección técnica de vehículos nº.: 3.246.746

Informe correspondiente a la factura nº.:

Estación: 5001 Líneas: 05

17/01/2026

Tarifa 55,64 €

Tipo insp. 001 PERIODICA

(3) Fecha insp.: 17/07/2025

(8) Fecha prox. insp.:

Contraseña homologación

Fecha 1ª matriculación

E-0449

08/04/2008

Clasif. Vehículo:

Marca

Tipo

1208

MERCEDES-BENZ OC 500

HTAE 06

(5) Categoría (*)

(2) Matrícula actual

(1) Número de bastidor

(4) Lectura cuentakilómetros/horas de trabajo

M3

WEB63441011000096

77.986

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN

1. IDENTIFICACIÓN	3.2 CINTURONES DE SEG Y ANCL	A	4.10 CATADIÓPTICOS	A	6.9 INDICADOR DE BAJA PRESIÓN	A	8. EJES, RUEDAS, NEUMÁT.	A
1.1 DOCUMENTACIÓN	3.3 DISP. DE RETENC. PARA NIÑOS	N/A	4.11 ALUMBRADO INTERIOR	A	6.10 VÁLV. REGUL. FRENO DE MANO	A	8.1 EJES	A
1.2 NÚMERO DE BASTIDOR	3.4 ANTIHELO Y ANTIVAHIO	N/A	4.12 AVISADOR ACÚSTICO	A	6.11 VÁLVULAS DE FRENADO	A	8.2 RUEDAS	A
1.3 PLACAS DE MATRÍCULA	3.5 ANTIRROBO Y ALARMA	A	4.13 LUZ DE ESTACIONAMIENTO	N/A	6.12 ACUM. O DEPÓSITO DE PRESIÓN	A	8.3 NEUMÁTICOS	A
2. ACOND. EXT. CARROC. CHASIS	3.6 CAMPO DE VISIÓN DIRECTA	A	4.14 SEÑALIZ. DE APERT. PUERTAS	N/A	6.13 ACOPL. FRENOS DE REMOLQUE	N/A	8.4 SUSPENSIÓN	A
2.1 ANTIEMPOTR. DELANTERO	3.7 DISP. DE RETENC. DE LA CARGA	N/A	4.15 SEÑALIZ. LUMINOSA ESPECIF.	N/A	6.14 SERVOFR. CILINDRO MANDO	N/A	9. MOTOR Y TRANSMISIÓN	A
2.2 CARROCERÍA Y CHASIS	3.8 INDICADOR DE VELOCIDAD	A	4.16 LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA	N/A	6.15 TUBOS RÍGIDOS	A	9.1 ESTADO GENERAL DEL MOTOR	A
2.3 DISPOSITIVOS DE ACOPLAM	3.9 SALIENTES INTERIORES	A	5. EMISIONES CONTAMINANTES	A	6.16 TUBOS FLEXIBLES	A	9.2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	A
2.4 GUARDAB. Y DISP. ANTIPROY	3.10 ELEM. EXCL. DE VEH. M2 Y M3	N/A	5.1 RUIDO	A	6.17 FORROS	A	9.3 SISTEMA DE ESCAPE	A
2.5 LIMPIA Y LAVAPARABRISAS	3.11 ELEM. EXCL. TREN TURIST.	N/A	5.2 VEH. MOTOR DE ENC. CHISPA	N/A	6.18 TAMBORES Y DISCOS	A	9.4 TRANSMISIÓN	A
2.6 PROTECCIONES LATERALES	3.12 SIST. LLAMADA EMERG. ECALL	N/A	5.3 VEH. MOTOR DE ENC. POR COMPR	N/A	6.19 CABLES, VARILLAS, PALANCAS	A	9.5 VEH. QUE UTIL. GAS COMO CARB.	N/A
2.7 PROTECCIÓN TRASERA	4. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	A	5.4 RECOPIACIÓN DATOS OBFCM	N/A	6.20 CILINDROS DEL SIST. FRENADO	A	10. OTROS	A
2.8 PUERTAS Y Peldaños	4.1 LUCES DE CRUCE Y CARRETERA	A	6. FRENOS	A	6.21 VÁLVULA SENSORA DE CARGA	A	10.1 TRANSP. MERCANC. PELIGR.	N/A
2.9 RETROVISORES	4.2 LUZ DE MARCHA ATRAS	A	6.1 FRENO DE SERVICIO	A	6.22 AJUSTAD. TENSIÓN AUTOMÁT.	N/A	10.2 TRANSP. MERCANCÍAS PEREC.	N/A
2.10 SEÑALES EN LOS VEHÍCULOS	4.3 LUCES INDICAD. DE DIRECC.	A	6.2 FRENO DE SOCORRO	N/A	7. DIRECCIÓN	A	10.3 TRANSPORTE ESCOLAR	N/A
2.11 SOPORTE EXT. RUEDA DE REP	4.4 SEÑAL DE EMERGENCIA	A	6.3 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	A	7.1 DESVIACIÓN DE RUEDAS	A	10.4 TACÓGRAFO	A
2.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	4.5 LUCES DE FRENADO	A	6.4 FRENO DE INERCIA	N/A	7.2 VOLANTE Y COLUMNA DIREC.	A	10.5 LIMITACIÓN DE VELOCIDAD	A
2.13 ELEM. EXCL. VEHIC. M2 Y M3	4.6 LUZ DE PLACA DE MATR. TRAS.	A	6.5 DISPOSITIVO ANTIBLOQUEO	A	7.3 CAJA DE DIRECCIÓN	A	10.6 REFORMAS NO AUTORIZADAS	A
3. ACONDIC. INTERIOR	4.7 LUCES DE POSICIÓN	A	6.6 DISPOSITIVO DE DESACELER.	A	7.4 TIMONERÍA Y RÓTULAS	A		
3.1 ASIENTOS Y SUS ANCLAJES	4.8 LUCES ANTIPIEBLA	A	6.7 PEDAL DEL DISP. DE FRENADO	A	7.5 SERVODIRECCIÓN	A		
	4.9 LUZ DE GALIBO	A	6.8 BOMBA DE VACÍO O COMP. Y DEP.	A				

EQUIPOS DE MEDICIÓN (Identificación)

Emisiones	Frenado	Alineación	Limitador Velocidad	Ruidos	Dinamómetro	Báscula
OPC-5001-11	FMU-5001-01	ALP-5001-05	LIM. VEH.		DIN-5001-01	BPE-5001-01
Decelerómetro	Otros equipos	Tacómetro:				

C. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

EMISIONES	Opacidad 0,00 m ¹	CO Ralentí --- %	CO Ralentí acel --- %	λ ---
FRENO	Freno de Servicio eje 1/2/3/4	Fd 53,69 / 27,94 / --- / --- kN	Fi 48,63 / 27,6 / --- / --- kN	ALINEACIÓN
	Freno de socorro	Fd --- / --- / --- / --- kN	Fi --- / --- / --- / --- kN	-0,70 / --- / --- / ---
	Freno de estacionamiento	Fd --- / 18,41 / --- / --- kN	Fi --- / 21,76 / --- / --- kN	m/km
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD 100,0 km/h	RUIDOS --- dB --- rpm	BÁSCULA	4640 / 8950 / --- / ---	kg
DINAMÓMETRO 130 / 181 / --- N	DECELERÓMETRO --- m/s ²			

(6) UNIDAD (6) CALIFICACIÓN (6) DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

02.02.01	LEVE	Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, o inexistencia de rejilla de radiador, etc)
04.07.02	LEVE	No funciona alguna luz de posición (Lateral izquierda)
04.15.04	LEVE	Estado defectuoso del dispositivo de señalización luminosa específica (V.Largo V-6)
09.01.01	LEVE	Motor con pérdidas de aceite sin goteo
09.04.01	LEVE	Defectos en la estanqueidad, pérdidas, de los carteres de la transmisión

E. (7) RESULTADO DE LA INSPECCIÓN, de conformidad con el art.9 del RD 920/2017, de 23 de octubre FAVORABLE

FOTO DEL VEHÍCULO

(**) RAZÓN SOCIAL/NIF DEL TALLER:

☐ (**) Autoreparación

(9) VºBº Estación, firma y sello


(10) OBSERVACIONES

A99

Elementos inspeccionados en OFICINA como O. Elementos inspeccionados por A57 como A.

MMA 18.000 EX1 NE2

Favorable



N.º SERIE

2046066

A

MATRÍCULA



Gobierno de Navarra

Servicio de Seguridad Industrial

Departamento de Industria y Tecnología

Gobierno y Trabajo

Número de identificación:

WEB63441011000096

Clasificación del vehículo:

1208

N.º CERTIFICADO

04/48537/08

Marca:

MERCEDES BENZ

Tipo:

HTAE 08

Variante:

A4G10

Denominación comercial:

DC 500 RF-1836h

Tara (kg):

13745

MTMA/MMA (kg):

19000/18000

MTMA/MMA 1º E (kg):

7100/7100

MTMA/MMA 2º E (kg):

12000/11500

MTMA/MMA 3º E (kg):

-

MTMA/MMA 4º E (kg):

-

MMR S/F, C/F (kg):

750/3500

Neumáticos:

6-295/80R22.5 (1)

Nº de asientos:

59+C+G (*)

Volumen de bodega:

0,66

Clase:

III

Altura total (mm):

3335

Anchura total (mm):

2550

Via anterior/posterior (mm):

2100/1820

Longitud total (mm):

12975

Voladizo posterior (mm):

3460

Distancia eje 1º/2º (mm):

6760

Distancia eje 2º/3º (mm):

-

Distancia eje 3º/4º (mm):

-

Distancia 5ª rueda/últ. (mm):

-

Motor. Marca:

MERCEDES BENZ

Tipo:

(D) OM457hLA. IV/12

Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):

6/11967

Potencia fiscal/real (C.V.F/kW):

45,81/260

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Por el Organismo Inspector,

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Fecha:

27/03/2008

Valedera por:

Observaciones y reformas autorizadas:

(1) 152/146J

DISPONE DE PLATAFORMA ELEVADORA DHOLANDIA, MOD. DHRB, N08013610

RETARDADOR HIDRAULICO, ABS-ASR.

* 54+1PMRSR+C

53+1PMRSR+C

APTO TRANSPORTE ESCOLAR, CUMPLE CARACTERISTICAS TECNICAS

DEL ART. 4 R.D. 443/2001

PMRSR: PERSONA DE MOVILIDAD REDUCIDA EN SILLA DE RUEDAS.

13.11.2009.- DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL N° DE ASIENTOS QUE INCORPORA DE ORIGEN ES 59+C.-

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS

Fecha de la inspección: 29-03-2018
Valedera hasta / por: 04-04-2019

N.º Informe Inspec.:

Firma:

Favorable



Fecha de la inspección: 29-03-2018
Valedera hasta / por: 04-04-2019

N.º Informe Inspec.:

Firma:

Favorable




F. Inspección Fecha Validez
27/09/2019 04/04/2020

N.º Informe Inspec. FAVORABLE
Grupo ITEVELESA S.L.U.
A50
Informe: 2575205



F. Inspección Fecha Validez
05/10/2020

N.º Informe Inspec. DESFAVORABLE
Grupo ITEVELESA S.L.U.
A50
Informe: 2692430



Fecha de la inspección:
Valedera hasta / por:

N.º Informe Inspec.:


F. Inspección Fecha Validez
01/09/2020 04/10/2020

N.º Informe Inspec. FAVORABLE
Grupo ITEVELESA S.L.U.
A03
Informe: 2638853



F. Inspección Fecha Validez
06/10/2020 06/04/2021

N.º Informe Inspec. FAVORABLE
Grupo ITEVELESA S.L.U.
A09
Informe: 2693041



Fecha de la inspección:
Valedera hasta / por:

N.º Informe Inspec.:


F. Inspección Fecha Validez
24/03/2021

N.º Informe Inspec. DESFAVORABLE
Grupo ITEVELESA S.L.U.
A03
Informe: 2754524



F. Inspección Fecha Validez
31/03/2021 06/10/2021

N.º Informe Inspec. FAVORABLE
Grupo ITEVELESA S.L.U.
A09
Informe: 2757136



F. Inspección Fecha Validez
05/10/2021


N.º Informe Inspec. DESFAVORABLE
Grupo ITEVELESA S.L.U.
A50
Informe: 2822805



Fecha de la inspección:

F. Inspección Fecha Validez
13/10/2021 13/04/2022

N.º Informe Inspec. FAVORABLE
Grupo ITEVELESA S.L.U.
A99
Informe: 2824916



F. Inspección Fecha Validez
06/04/2022 13/10/2022

N.º Informe Inspec. FAVORABLE
Grupo ITEVELESA S.L.U.
A50
Informe: 2880354




F. Inspección Fecha Validez
10/10/2022 08/09/2023

N.º Informe Inspec. FAVORABLE
Grupo ITEVELESA S.L.U.
A50
Informe: 2949509




F. Inspección Fecha Validez
12/09/2023 12/03/2024

N.º Informe Inspec. FAVORABLE
Grupo ITEVELESA S.L.U.
A03
Informe: 3060739




F. Inspección Fecha Validez
29/02/2024 12/09/2024

N.º Informe Inspec. FAVORABLE
Grupo ITEVELESA S.L.U.
A09
Informe: 3106436



F. Inspección Fecha Validez
30/10/2024 30/04/2025

N.º Informe Inspec. FAVORABLE
Grupo ITEVELESA S.L.U.
A09
Informe: 3175391



Fecha de la inspección:

Valedera hasta / por: Fe Insp: 17/07/2025
Validez: 17/01/2026

N.º Informe Inspec.:

Informe 3246746
5001



Firmado por A99 digitalmente



Favorable