



N° Or :

CLIENT :

DATE :

11/08/2025

PLAQUE :

RAPPORT D'INTERVENTION SUR VOTRE VEHICULE

1. Entretien suivant plan VOSP

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

2. Réparation usure/entretien

1_Travaux en atelier

Liste de contrôle BUS suivant liste de
contrôle

Contrôle général du véhicule

Contrôle de l'éclairage, des freins au b
anc de freinage, des jeux aux plaques de
détection et réglages des phares.

Prépa CT

Ok

Fuite d'air piston de frein 2ème ess D

Supprime

N

COUSSINS 1ER AXE HS

Supprime

B

ESSUIE-GLACE HS

-Accord remplacement des deux moteur dessuie glace et la
tringlerie coté droite

13/08JT

C'est fait ok

DEFAULT CLIM

Relève défaut suite contrôle charge climatisation recharge
climatisation et fonctionne ok

EQUILIBRAGE BATTERIE

Plis de message

PC VCADS - PRO

Suspension arrière, ressort hydraulique,

pneumatique et à gaz

Coussin de suspension troisième axe avant droit fissuré. — Accord
remplacement coussins 13/08JT —

C'est fait ok

Pièces de décoration extérieures,

11/08/2025

emblème, réflecteur
Phare de route opaque,démonter et nettoyer
Démonte nettoyage ok

Frein de roue arrière. Numéro

d'opération secondaire Fuite maxi brake deuxième axe gauche et droit.
-Accord remplacement des deux maxi brake et étrier gauche 13/08JT
C'est fait ok

Systèmes d'admission et d'échappement,

divers. Numéro d'opération secondaire
Suie FAP à 75% prévoir entretien régénération
Pas besoin elle est à moitié

Article électrique. Numéro d'opération

secondaire
Rétroviseurs droit hs voire
C'est fait nettoyage contactez ok

Équipement intérieur

Refixe cloison porte numéro 2 fait bruit
C'est fait ok

Marchepied et escalier

Degrippe poignée trappe handicapés
C'est fait ok

Divers, généralités. Numéro d'opération

secondaire
Essai routier
Fait

2_Pièces montées

- 2 CYLINDRE DE FREIN
- 1 ETRIER DE FREIN ARR GA
- 1 TRINGLERIE

3. Réparation ne concernant pas l'usure

1_Travaux en atelier

Passage contrôle technique bus articulé
Fait le 16/08/25

2_Pièces montées

4. Garantie

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

5. Réparation attente accord client

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

Order Job 006

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

Order Job 007

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

8. Informations

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

Campaign S4459

1_Travaux en atelier

Unité de commande programme
Branchement-débranchement de l'outil de
diagnostic

2_Pièces montées