

Scheda di **RIPARAZIONE** N. _____

Cliente _____

Indirizzo _____

Vettura Pulmino Devli

Targa FK 711WH

Matr. motore 310.022 Km

Entrata il _____

Uscita il 05/02/2023

Km. _____

Tel. _____

LAVORI da eseguire

Data	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Ore di lavoro
	1 Sme bronzina banco	95,00
	1 Sme bronzina bielle	60,00
	2 Guarnizioni basamento	12,00
	1 Guarnizione cappe dis	18,00
	1 Guarnizione pinterie	12,00
	1 Cinghie distribuzione	35,00
	2 Cuscinetti distribuzione	60,00
	1 Cinghie servizi	15,00
	7 Litri olio motore	35,00
	1 Filtro dis	12,50
	1 Filtro erie	22,00
	1 Filtro gasolio	9,00
	4 Fascette stringitubo	4,80
	2 Percepi elbero motore	66,00
	Gravodopera	- 488,00 -
		<u>€ 944,30</u>
	Lavoro voluto tuttora	<u>720,00</u>

Nome dell'operaio _____

€ 1014,30