



N° Or :

CLIENT :

DATE :

02/06/2025

PLAQUE :

RAPPORT D'INTERVENTION SUR VOTRE VEHICULE

1. Entretien suivant plan VOSP

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

2. Réparation usure/entretien

1_Travaux en atelier

////////

CONSTAT CLIENT : Le signal sonore des boutons d arrêt ne fonctionne pas., control du probleme, reenclencher le bouton d arret au dessus du chauffeur, essai ok
Ok

////////

CONSTAT CLIENT : Micro et bouton INIT ne fonctionnent pas.Control du probleme,recherche de panne , depose plastique coté gauche du chauffeur . Trouver tuyau de commande debrancher, remettre en place et essai ok , remontage du plastique .
Ok

2_Pièces montées

3. Réparation ne concernant pas l'usure

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

4. Garantie

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

5. Réparation attente accord client

02/06/2025

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

6. Casse attente accord client/financier

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

7. Erreur garage

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

8. Informations

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées