

NI	0	\cap	r	
ΙV		\cup	ш	

CLIENT:

DATE:

20/08/2025

PLAQUE:

RAPPORT D'INTERVENTION SUR VOTRE VEHICULE

1	Entration cui	ivant n	OS VOSD
Δ.	Entretien su	ivanit pi	Idii VUSP

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

2. Réparation usure/entretien

1_Travaux en atelier

Prépa CT

2_Pièces montées

3. Réparation ne concernant pas l'usure

1_Travaux en atelier

Passage contrôle technique bus articulé

Outil, cric

Dates de validité des extincteurs dépassé. Remplacer les deux

extincteurs

ACCORD AJ LE 26/08/2025.

, ,

2 Pièces montées

2 EXTINCTEUR ECHANGE 6KG

4. Garantie

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

5. Réparation attente accord client

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées

7. Erreur garage

1_Travaux en atelier

Repassage contrôle technique Bus

2 Pièces montées

8. Informations

1 Travaux en atelier

2 Pièces montées

Campaign C4401

1_Travaux en atelier

Thermostats, échange

Capteur de pression d'échappement,

échange

Branchement-débranchement de l'outil de

diagnostic

Système de post-traitement, régénération

d'entretien

Liquide de refroidissement, vidange

EMS et ACM, logiciel, mise à jour.

Campagne uniquement

Liquide de refroidissement, remplissage

Filtre, reniflard du carter moteur,

échange

Silencieux et tuyau d'échappement.

Numéro d'opération secondaire

Post-traitement des émissions

Convertisseur catalytique et contrôle

des émissions. Numéro d'opération secondaire

2_Pièces montées

6. Casse attente accord client/financier

1_Travaux en atelier

2_Pièces montées