

A	1103HHV
B	_____
H	_____
I	03-01-2012
(I.1)	05-12-2022
(I.2)	MADRID
C.1.1	
C.1.2	
C.1.3	
C.4	c
D.1	MAN
D.2	B 2007 46 002 / R37ZZB58AC263695002655007 /
D.3	24480 HOC/GLORY
(D.4)	PÚBLICO - TRANSPORTE ESCOLAR

E	WMAR37ZZ8BC016122
F.1	25600
F.2	25600
G	17265
K	E4*2007/46*0095*01
P.1	12419
P.2	353.00
P.3	DIESEL
Q	_____
S.1	71
S.2	_____

OBSERVACIONES:

Documento válido si acompaña ITV en vigor.

Próxima ITV: 12-04-2023

Kilometraje a fecha 07-10-2022: 0643254

Num.
sèrie

C-590029

A

MATRICULA



**Generalitat
de Catalunya**

GIRONA

Núm. IDENTIFICACIÓ:
N.º IDENTIFICACIÓN:

WMAR37ZZ8BC016122

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE:
CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO:

1604

**Autobús o autocar 2 pisos
Escolar no exclusivo**

Núm. CERTIFICAT:
N.º CERTIFICADO:

GI0720820110002

Marca: **MAN**
Tipus * Tipo: **B.2007.46.002**
Variant * Variante: **(1)**
Denom. comercial: **24480 HOC/GLORY**
Tara (kg): **17190**
MMA (kg): **25600**
MMA 1r E (kg): **7100**
MMA 2n E (kg): **12000**
MMA 3r E (kg): **6500**
MMA 4t E (kg):
MMR SF/CF (kg): **750 / 3500**
Núm. de seients * N.º de asientos: **(*)**
Pneumàtics *
Neumáticos: **8-295/80R22,5 152/146M**
Volum bodega * Volumen bodega: **13.28**

Classe * Clase: **.....III**
Alçada màx. * Altura màx. (mm): **.....3985**
Ampl. màx. * Anch. màx. (mm): **.....2550**
Via anterior / Posterior (mm): **.....2090/2075**
Long. màx. * Long. màx. (mm): **.....13900**
Vol. post. * Vol. post. (mm): **.....3190**
Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm): **.....6240**
Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm): **.....1470**
Dist. eix 3r/4t * Dist. eje 3.º/4.º (mm): **.....**
Dist. 5na R/ult. * Dist. 5.º R/ult. (mm): **.....**
Motor Marca: **MAN**
Tipus * Tipo: **(D) 2676 LOH27**
Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³): **6 / 12419**
Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW): **46,84 / 353**

El Vehicle del qual s'indiquen les característiques,
compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehículo cuyas características se reseñan,
cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inspector Por el Organismo Inspector



Data * Fecha: **29/07/2011**

Vàlida fins * Valedera hasta:

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:

-(1) VARIANTE: R37ZZB58AC2636950026550075ACZ. - INCORPORA WC.
-BASTIDOR PROCEDENTE DE LA UE. -MOTOR EEV. SISTEMA EBS (ABS, ASR). -NEUM. OPCIONALES: 315/80R22,5
152/146M.-EQUIPADO CON RALENTIZADOR HIDRAULICO, MARCA: ZF INTARDER. -REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE T.E Y DE MENORES, RD. 443/2001 (NO APTO PARA TRANSPORTE
ESCOLAR LOS ASIENTOS DEL PISO INFERIOR). -INCORPORA RAMPA MANUAL PARA FACILITAR EL ACCESO DE
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA.
-(*) DISTRIBUCIONES DE ASIENTOS:
-68 ASIENTOS+2 EXCLUSIVOS TRIPULACION+CONDUCTOR. DISTRIBUCION: 65 EN PISO SUPERIOR,
3 ASIENTOS+2 EXCLUSIVOS TRIPULACION+CONDUCTOR EN PISO INFERIOR.
-68 ASIENTOS+1 PMR EN SILLA DE RUEDAS+C. DISTRIBUCION: 65 EN PISO SUPERIOR, 3 + 1 PMR EN SILLA DE
RUEDAS+CONDUCTOR EN PISO INFERIOR.
-CONTRASEÑA DE HOMOLOGACION DEL BASTIDOR: e4*2007/46*0095*01.

12.09.2013 Se verifica que nivel de emisiones: Euro 5.



Generalitat
de Catalunya

TARGETA
D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:

Fecha de Inspección: 27/12/2012

DESFAVORABLE

Nº Inf.: 361112000104774



Fecha de Inspección: 03/01/2013
Valedera hasta/por: 03/01/2014
Nº Inf.: 361113000000471



Fecha de Inspección: 03/01/2014
DESFAVORABLE


Nº Inf.: 361114000000527



Fecha de Inspección: 03/01/2014
Valedera hasta/por: 03/01/2015
Nº Inf.: 361114000000609



Data de la inspecció: 03/01/2014



MATRÍCULA:

Fecha de Inspección: 19/12/2014

Valedera hasta/por: 19/12/2015

Nº Inf.: 361114000111761



Fecha de Inspección: 14/12/2015
DESFAVORABLE

Nº Inf.: 361115000118794



Fecha de Inspección: 15/12/2015
Valedera hasta/por: 15/12/2016
Nº Inf.: 361115000119466



Fecha de Inspección: 14/12/2016
DESFAVORABLE

Nº Inf.: 361116000117119



Data de la inspecció: 14/12/2016



INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS

HOJA ADICIONAL



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA

Certificado de Características

HOJA N.º

N.º 610720820110002

1º

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIODICAS


Fecha de la inspección:

Val. Fecha de Inspección: 14/12/2016
N.º Valedera hasta/por: 03/07/2017
N.º Inf.: 361116000117256



Fecha de Inspección: 04/12/2018
DEFAVORABLE
N.º Inf.: 361118000120911

KM: 546442



(Sello)

Fecha de Inspección: 29/06/2017
Valedera hasta/por: 29/12/2017
N.º Inf.: 361117000061302



Fecha de Inspección: 10/12/2018
DEFAVORABLE
N.º Inf.: 361118000122633

KM: 546490

0320



(Sello)

Fe. Fecha de Inspección: 26/12/2017
Va. DEFAVORABLE
N.º Inf.: 361117000122637

KM: 493734



Fecha de Inspección: 11/12/2018
DEFAVORABLE
N.º Inf.: 361118000122988

KM: 546747

5645



(Sello)

Fecha de Inspección: 29/12/2017
Valedera hasta/por: 29/06/2018
N.º Inf.: 361117000123982

KM: 493749



Fecha de Inspección: 17/12/2018
DEFAVORABLE
N.º Inf.: 361118000125154

KM: 548172

5548



(Sello)

Fecha de Inspección: 26/06/2018
DEFAVORABLE
N.º Inf.: 361118000063157

KM: 529832



Fecha de Inspección: 18/12/2018
Valedera hasta/por: 29/06/2019
N.º Inf.: 361118000125615

KM: 548187

0082



(Sello)

Fecha de Inspección: 26/06/2018
Valedera hasta/por: 29/12/2018
N.º Inf.: 361118000063462

KM: 529931



Fecha de Inspección: 04/06/2019
Valedera hasta/por: 29/12/2019
N.º Inf.: 361119000055664

KM: 575274

0084



(Sello)

(Sello)